

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	269 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Sharan	Model - doplňující informace	2.0 TDI Comfortline
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	100 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	221 722 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	28.03.2014	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 340 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Komisní prodej - vozidlo stojí zaparkované v našem autobazaru. K vozidlu druhá sada zimních kompletních ALU kol!			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, ESP, Imobilizér, Isofix, Airbag 6x, Senzor tlaku v pneumatikách, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Litá kola, Multifunkční volant, Satelitní navigace, Klimatizovaná přihrádka, Start/Stop systém, Tempomat, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček

KARTA VOZU

Fotografie











Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten		Documentatie van de carrosseriecollectie	
Ja / Nee. Uitgevoerd in: ☒ Ja / 12 Offservice ☒ Ja / 13 Inspectie ☐ Ja / 14 met alle verven ☐ Ja / 15 met aanvullende controle ☒ Ja / 16 Long- & motorische gebreken ☒ Ja / 17 Carrosseriecontrole ☐ Ja / 18 Reparatieadvies ☐ Ja / 19 Werkzaam ☐ Ja / 20 Look-up- (de motorizer vervelmen) Service uitgevoerd door: <i>1812115</i> Bij km-stand: <i>31060</i> Rekeningnummer: Service uitgevoerd door: 202 31182 van Philips in ZO-NL aangetekend aangetekend	Ja / Nee. Vervangen van: ☐ Ja / 21 Auto's ☐ Ja / 22 Rembanden ☐ Ja / 23 Dieselbrandstof ☐ Ja / 24 Gasfitter ☐ Ja / 25 Versnellingsbakolie: DSGP-ATF ☐ Ja / 26 Halter-koppeling: olie ☐ Ja / 27 Luchtfilterelement ☐ Ja / 28 Plaats met bandenafschrijdmiddel ☒ Ja / 29 Interieurverlichtingselement ☐ Ja / 30 Getande riem ☐ Ja / 31 Boogjes ☐ Ja / 32 ... Long & motorische gebreken: 202 van Philips in ZO-NL aangetekend aangetekend		
Stempel van de specialist Stempel van de Volkswagen Partner			
Uw volgende servicetermijn ☒ A Volgens service-intervallidatie af Op (datum) <i>60000</i> <i>af 1812115</i> af Op (datum) _____ Bij (km-stand): _____ Bij (km-stand) _____			
Wekke servicecollectie werkzaam is de eerstvolgende: af Op (datum) _____ af Op (datum) _____ Bij (km-stand): _____ Bij (km-stand) _____			
Defecten geconstateerd? Ja ☐ Nee ☒ Beschrijving van de Defecten: Stempel van de type			

Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten	
Ja / Nee, Uitgevoerd in:	Ja / Nee, Vervangen van:
☐ ☒ Olie service	☐ ☒ AdBlue®
☐ ☒ Inspectie	☐ ☒ Rembremslöt
☒ ☐ met olie verversen	☒ ☐ Dieselbrandstoflter
☐ ☐ met aanvullende controle	☐ ☐ Gasfilter
☒ ☐ LongLife motorolie gebruikt	☐ ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF
☐ ☐ Carrosseriecontrole	☐ ☐ Halste koppeling: olie
☐ ☐ Reparatiesleuven	☒ ☐ Luchtfiltrament
☐ ☐ Wers klant (ook op te werkorder vermelden)	☐ ☐ Flepte met bandensafschmidel
Service uitgevoerd door: <i>11/11/1016</i>	☐ ☐ Interne ufhilfsfiterment
Bij km-stand: <i>95.540</i>	☐ ☐ Getande rem
Rakingsnummer:	☐ ☐ Boegies
Service uitgevoerd door:	☐ ☐
	LongLife mobiliteitsgarantie
2011 12 PHILIPS - 120 015A Vangpomp 120 015A 120 015A	2012 12 31 3152 Type 4: 4016 PHILIPS 4 20 015A Vangpomp 120 015A 120 015A
Stempel van de specialist	Stempel van de Volkswagen Partner
Uw volgende servicetermijn ☒ Volgens service-intervallindicatie of Op (datum): <i>12/11/18</i> of Bij (km-stand): <i>120.125.00</i>	
Welke service/letra werkzaamheid is de eest: volgende? Op (datum): _____ of Bij (km-stand): _____	

Documentatie van de carrosseriecontrole	

Afbeelding 9 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserievarianten

Uw specialist merkt in Afbeelding 9 beschadigde onderdelen met de volgende symbolen:

X Krass ☐ Buildeuk ☐ Corrosie ☒ Strooming

Defecten geconstateerd?	
Ja: ☐	Nee: ☒
Beschrijving van de defecten:	

Stempel van de s

Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurt		Documentatie van de carrosseriecontrole	
Ja / Nee. Uitgevoerd is: ☒ OL Olie service ☒ LI Inspectie ☐ met olie verversen ☐ met aanloopte controle ☐ LongLife motorolie gebruikt ☐ Carrosseriecontrole ☐ Reparatieschade ☐ Wieps klant (ook op de werkorder vermelden) Service uitgevoerd door: 25.10.2020 Bij km-stand: 173000 Rekeningnummer: Service uitgevoerd door:	Ja / Nee. Vervangen van: ☐ AdBlue [®] ☐ Remvoelstof ☐ Dieselbrandstoffilter ☐ Gasfilter ☐ Versnellingsbakolie: DSG [®] ATF ☐ Halve-koppeling: olie ☐ Luchtfilterelement ☐ Plaatje met bandensafmetingscode ☐ Interieurluchtfilterelement ☐ Getande rem ☐ Bougies ☐ _____ LongLife mobiliteitsgarantie:		
STANISLAV KLOUDA Miskovice 35, 580 02 Třebíč IC: 867 660 95 Tel.: 723 583 275 Stempel van de specialist			
Uw volgende servicetermijn ☒ Volgens service-intervalindicatie of Op (datum): 25.10.2020 of Bij (km-stand): 203 000 Welke service/extra werkzaamheid is de eerstvolgende? Op (datum): of Bij (km-stand):			
Opkl. 5W 30, ROZVOJ 21MMI PNEU, 12DOUCH. FILTR Stempel van de specialist			
Defecten geconstateerd? Ja: ☐ Nee: ☐ Beschrijving van de defecten: Afbeelding 7 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserievarianten. Uw specialist merkt in Afbeelding 7 beschadigde onderdelen met de volgende symbolen: × Krass □ Ritslaes □ Corrosie □ Beschadiging			
Stempel van de specialist Stempel van de Volkswagen Partner			