

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	239 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Renault
Model	Mégane	Model - doplňující informace	1,5 Blue dCi115 ...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	85 kW
Objem motoru	1461 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	99 276 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace	22.05.2019	STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 961 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	4,2 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Zachovalý vůz po prvním majiteli; koupený nový v ČR; pravidelně vedená servisní kniha - poslední servisní prohlídka 11/2024 v 98.265km (motorový olej+filtr; vzduchový filtr; palivový filtr; kabinový filtr); doložený stav tachometru; 2x klíče; vše plně funkční. Sada pěkných letních pneumatik + dálniční známka platná do 31.1.2026 k vozu. Možnost odpočtu DPH! Cena bez DPH: 197.520.66Kč

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, LED denní svícení, USB, Ambientní LED osvětlení interiéru, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Automatické přepínání dálkových světel, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Digitální příjem rádia (DAB), Dojezdové rezervní kolo, Klimatizace dvouzónová, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Head-up display, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zaslepení zámků, Ztmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie









DOKLADY O PROVEDENÍ ÚDRŽBY (1/6)

VPRFB00663 168765

6.14 2019 Km: 30587

Datum:	Km:	Č. faktury:	Razítko:	Komentář/poznámka:
6.14.2019	30587	168765		+ silniční údržba + výměna filtrů
Prostředkem kontrola: OK ☒ KO? ☐				
*viz příloha strana				
6.14.2019	30587	168765		CASTROL R417 MILKOUT FİLTRE PALIKOVY FİLTRE VZDUCHOVY FİLTRE
Prostředkem kontrola: OK ☒ KO? ☐				
*viz příloha strana				
6.14.2019	30587	168765		CASTROL 5W-20 MILKOUT FİLTRE MILKOUT FİLTRE
Prostředkem kontrola: OK ☒ KO? ☐				
*viz příloha strana				

6.13

DOKLADY O PROVEDENÍ ÚDRŽBY (2/6)

VPRFB00663 168765

6.14 2019 Km: 30587

Datum:	Km:	Č. faktury:	Razítko:	Komentář/poznámka:
6.14.2019	30587	168765		CASTROL R417 MILKOUT FİLTRE PALIKOVY FİLTRE VZDUCHOVY FİLTRE
Prostředkem kontrola: OK ☒ KO? ☐				
*viz příloha strana				
6.14.2019	30587	168765		CASTROL 5W-20 MILKOUT FİLTRE MILKOUT FİLTRE
Prostředkem kontrola: OK ☒ KO? ☐				
*viz příloha strana				
6.14.2019	30587	168765		CASTROL 5W-20 MILKOUT FİLTRE MILKOUT FİLTRE
Prostředkem kontrola: OK ☒ KO? ☐				
*viz příloha strana				

6.14