

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2,0 TDI 81 kW BMT Trend ...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	103 019 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	10.12.2013	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 080 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Vozidlo od 2. majitele; 2. majitel vozidlo zdědil; nehavarované; pravidelně servisované; 1x záznam v Cebii na PP část za 29tkč; vše opraveno; drobné provozní oděrky; dvě sady alu disků vč. pneumatik. Bez závad; pro bližší informace vč. prohlídky volejte na: 777322118

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, CD měnič, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, Bezklíčkové ovládání, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Tónovaná skla, Mlhovky, Zadní stěrač, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Klimatizace dvouzónová, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Isofix, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Parkovací asistent, Zadní loketní opěrka, Venkovní teploměr, Parkovací kamera, ABS, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor tlaku v pneumatikách, Posilovač řízení, El. parkovací brzda, Asistent stability přívěsu (TSA), Asistent rozjezdu do kopce, Senzor stěračů, Start/Stop systém

KARTA VOZU

Fotografie














Poborzení servisních ukonů 1		Ano / Ne, Provedeno:	
Ano / Ne, Provedeno:		☒ 7/ Audubon	
☒ 1/ Servis výměny oleje		☒ 7/8/ Brzdová kapalina	
☒ 2/ Podtlak		☒ 7/9/ Filtr motorové nafty	
☒ 3/ v výměnu motorového oleje		☒ 7/10/ Plynový filtr	
☒ 4/ u rozlišením rozstupu prohlídky		☒ 7/11/ Převodový olej DSG® ATF	
☒ 5/ Použití motorového oleje LongLife		☒ 7/12/ Spojka Haldex, olej	
☒ 6/ Kontrola karoserie		☒ 7/13/ Vložka vzduchového filtru	
☒ 7/ Oporování k opravě		☒ 7/14/ Láhev a spracovateľský medzian na pneumatiky (filcový prostředek)	
☒ 8/ Plnění zátěžníka (i také je nutné zastavení do záložky)		☒ 7/15/ Vložka prachového a pylového filtru	
Servis provedl dne: 24. 11. 2014		☒ 7/16/ Ouzbení řemen	
Stav km: 12 800		☒ 7/17/ Zapalovací svíčky	
Číslo faktury: W 624 545		☒ 7/18/	
Servis provedl:		Záruka mobility	
			
Razítko odborného servisu		Razítko partnera Volkswagen	
Váš příslušenství		Který ze servisních/údržbových rozahů je potřeba provést jako následující?	
Početě ukazatele servisních intervalů nebo (datum): 11/2016 nebo (přibliž km): 12 800		dne (datum): 11/2016 nebo přibliž (stav km): 12 800	

Documentace kontroly karoserie			
 			
 			
 			
Obr. 3. Schematická zobrazení. Plati pro všechna vozidla a formy karoserie. Váš odborný servis označil políčkem části v obr. 3 šipkami symboly ☒ Poškození ☐ Vyboření/otoky ☐ Korozie			
Zjištěné nedostatky?		Ano:	Ne:
Popis nedostatku:		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94			

☒ Service výměny oleje ☒ Prohlídka ☒ výměna motorového oleje ☒ při rozlišeném rozsahu prohlídky ☒ Použití motorového oleje LongLife ☒ Kontrola karoserie ☒ Doporučení k opravě ☒ Přání zakázka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)		Ano / Ne, Výměna: ☒ AdBlue® ☒ Brzdová kapalina ☒ Filtr motorové nafty ☒ Přívodní filtry ☒ Převodový olej DSG®, ATF ☒ Spojka Haldex: olej ☒ Vložka vzduchového filtru ☒ Láhev s opravářským nálepkem na provedení (záruční procedury) ☒ Vložka pracovního a přívodního filtru ☒ Osobní řemen ☒ Zapalovací svíčky ☒	
Servis provedl dne: 21.11.2017 Stav km: 55 616 Číslo faktury: 431 616 Servis provedl:		Záruka Provoz:  ZÁRUKA MOBILITY TUKAS a.s. 401 27162 Razítko partnera Volkswagen	
Razítko odborného servisu: 		Obr. 5 Schematická zobrazení. Písl pro vlečná vozidla a formy karoserie. Váš odborný servis označí polokroužek žací v obr. 5 těmito symboly: ☒ Polokroužek ☐ Výpouštěčůlek ☐ Korozie	
Jízdní list číslo jízdního listu: 11100A datum: 11.11.2017 nebo stav km:		Klady se servisu/dopravních rozahů je potřeba provést jako následující? dne (datum): nebo při (stav km):	

Ano / Ne. Vyměnil:		Ano / Ne. Vyměnil:
☒ 1/1 Servis výměny oleje	☒ 1/1 Aditiv®	
☒ 1/1 Prohlídka	☒ 1/1 Brzdová kapalina	
☒ 1/1 s výměnou motorového oleje	☒ 1/1 Filtrovací nádrž	
☒ 1/1 při rozšíření rozsahu prohlídky	☒ 1/1 Plynový filtr	
☒ 1/1 Použití motorového oleje LongLife	☒ 1/1 Převodový olej DSG® ATF	
☒ 1/1 Kontrola karoserie	☒ 1/1 Šlapka Haldex olej	
☒ 1/1 Depozitní k opravě	☒ 1/1 Vložka vzduchového filtru	
☒ 1/1 Platba zákazníkovi (toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ 1/1 Láhve v originálním obalovém materiálu na pneumatiky (bezpečnostní prostředek)	
Servis provedl dne: 25. 2. 2019	☒ 1/1 Vložka prachové a pylové filtru	
Stav km: 64122	☒ 1/1 Ozubený řemen	
Celso faktury: W766529	☒ 1/1 Zepnutí svíčky	
Servis provedl:	☒ 1/1	
 TUKAS a.s. Sítěbná 391 107 00 Praha 10 27162	 ZÁKLUS MOBILITY TUKAS a.s. 401-27162	
Razítko odborného servisu: ①	Razítko partnera Volkswagen	

Váš příteli servis

☐ podle ukazatele servisních intervalů

nebo

dne (datum) 28. 4. 2019

nebo

při (stav km):

Když se servisních (převodových) rozsahů je potřeba provést jako následující:

dne (datum):

nebo

při (stav km):

Ano / Ne. Provedeno: Ano / Ne. Výměna:

☒ Servis výměny oleje

☒ Prohlídka

☒ s výměnou motorového oleje

☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky

☒ Použití motorového oleje LongLife

☒ Kontrola karoserie

☒ Doporučení k opravě

☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)

Servis provedl dne: 19.5.2020

Stav km: 71884

Číslo faktury: W804422

Servis provedl:

Záruka mobility: ZÁRUKA MOBILITY TUKAS a.s. 401 27162

Razítko odborného servisu: TUKAS a.s. 401 27162

Váš přítel servis: ☐ podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): nebo při (stav km):

Který ze servisních/doplňkových rozsahů je potřeba provést jako následující? dne (datum): nebo při (stav km):

Obr. 8: Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie. Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 8 těmito symboly: x Polakřápní, O Vyboření/důlky, □ Korze

Zjištěn nedostatek? Ano: ☒ Ne: ☐

Popis nedostatků:

Potvrzení servisních úkonů 7

Ano / Ne. Provedeno: Ano / Ne. Výměna:

☒ Servis výměny oleje

☒ Prohlídka

☒ s výměnou motorového oleje

☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky

☒ Použití motorového oleje LongLife

☒ Kontrola karoserie

☒ Doporučení k opravě

☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)

Servis provedl dne: 09.11.2021

Stav km: 75276

Číslo faktury:

Servis provedl:

Záruka mobility: ZÁRUKA MOBILITY TUKAS a.s. 401 27162

Razítko odborného servisu: TUKAS a.s. 401 27162

Váš přítel servis: ☐ podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): DNE UVEDENÉ nebo při (stav km):

Který ze servisních/doplňkových rozsahů je potřeba provést jako následující? dne (datum): nebo při (stav km):

Obr. 9: Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie. Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 9 těmito symboly: x Polakřápní, O Vyboření/důlky, □ Korze

Zjištěn nedostatek? Ano: ☒ Ne: ☐

Popis nedostatků:

Dokumentace kontroly

Ano / Ne. Provedeno: Ano / Ne. Výměna:

☒ Servis výměny oleje

☒ Prohlídka

☒ s výměnou motorového oleje

☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky

☒ Použití motorového oleje LongLife

☒ Kontrola karoserie

☒ Doporučení k opravě

☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)

Servis provedl dne: 09.11.2021

Stav km: 75276

Číslo faktury:

Servis provedl:

Záruka mobility: ZÁRUKA MOBILITY TUKAS a.s. 401 27162

Razítko odborného servisu: TUKAS a.s. 401 27162

Váš přítel servis: ☐ podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): DNE UVEDENÉ nebo při (stav km):

Který ze servisních/doplňkových rozsahů je potřeba provést jako následující? dne (datum): nebo při (stav km):

Obr. 9: Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie. Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 9 těmito symboly: x Polakřápní, O Vyboření/důlky, □ Korze

Zjištěn nedostatek? Ano: ☒ Ne: ☐

Popis nedostatků:

Servis výměny oleje

Ano / Ne. Výměna:

☒ Prohlídka

☒ s výměnou motorového oleje

☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky

☒ Použití motorového oleje LongLife

☒ Kontrola karoserie

☒ Doporučení k opravě

☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)

Servis provedl dne: 20.5.2020

Stav km: 2025102

Číslo faktury: 2025102

Servis provedl:

Záruka mobility: ZÁRUKA MOBILITY DALCAR a.s. 475 963 76

Razítko odborného servisu: DALCAR a.s. 475 963 76

Váš přítel servis: ☐ podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): DNE UVEDENÉ nebo při (stav km):

Který ze servisních/doplňkových rozsahů je potřeba provést jako následující? dne (datum): nebo při (stav km):

Obr. 10: Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie. Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 10 těmito symboly: x Polakřápní, O Vyboření/důlky, □ Korze

Zjištěn nedostatek? Ano: ☒ Ne: ☐

Popis nedostatků: