

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	138 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSi, klima, serv. kniha,
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	130 822 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	24.05.2012	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 591 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; Úvěr možný			



KARTA VOZU



Výbava


CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Tónovaná skla, Dělená zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 8x, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), Posilovač řízení, Tempomat

KARTA VOZU



Fotografie











Service-Nachweis 17

Datum: 22.06.14 km-Stand: 2.080

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsschaltflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	☐

Service durchgeführt:

2 Jahre Mobilitätsgarantie
2061618
Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:


km-Stand: 57.000
Datum: 08.11.14
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden – Seite 16, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung der Teile ein, die Reparatur bzw. Austausch erfordern.



Mängel festgestellt: ☐ Ja ☒ Nein

Ausführliche Beschreibung von festgestellten Mängeln:

Kontrolle durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Autoshaus Höpfer GmbH & Co. KG
Münchinger Str. 30/33 80639 München
Tel. 089 / 973 07-0 Fax 089 / 973 07-31
E-Mail: info@hoepfer.de Web: www.hoepfer.de

Stempel SKODA Servicepartner

Stempel SKODA Servicepartner

Service-Nachweis 19

Datum: 03.06.15 km-Stand: 33766

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsschaltflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	☐

Service durchgeführt:

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden – Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis 21

Datum: 20.01.2019 km-Stand: 92639

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsschaltflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	☐

Service durchgeführt:

ATU
1100 TALE UNTER
Grafik & Co. KG 354
Regenburger Str. 6
90659 Nürnberg
Tel. 0911/8900749
Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden – Seite 22, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.