

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	125 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Audi
Model	A3	Model - doplňující informace	Sportback 1.4 TFSi
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	92 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	212 010 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace		STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
2. majitel; plně vyplněná servisní knížka; velmi pěkný stav; zimní pneu na vozidle			


KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace dvouzónová, ABS, Imobilizér, Isofix, Střešní nosič, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Multifunkční volant, Ostríkovací světlometů, Palubní počítač, El. přední okna, Mlhovky, Bi-xenony, Parkovací senzory zadní, Airbag 6x, Tempomat, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů

KARTA VOZU

Fotografie
















Nachweis		Service-Nachweise	
Audi LongLife Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion		Audi LongLife Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion	
Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion		Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion	
Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic Öl ☐ Zahnriemen ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Halble: Öl ☐ S tronic: Öl und Filter		Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic Öl ☐ Zahnriemen ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Halble: Öl ☐ S tronic: Öl und Filter	
Km Stand: 4017 Rechnungsnr.: 4764 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: 4360 Rechnungsnr.: 4764 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: 4360 Rechnungsnr.: 4764 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: 4360 Rechnungsnr.: 4764 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Audihaus Helse GmbH Audi Partner
 75477 Heidenheim, 05641 13000222
 Telefon 05641 1300222
 E-Mail info@audihaus-helse.de
 www.audihaus-helse.de
 28.09.2015
 Datum, Stempel des Audi Betriebs

Nachweis		Service-Nachweise	
Audi LongLife Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion		Audi LongLife Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion	
Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion		Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion	
Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic Öl ☐ Zahnriemen ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Halble: Öl ☐ S tronic: Öl und Filter		Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic Öl ☐ Zahnriemen ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Halble: Öl ☐ S tronic: Öl und Filter	
Km Stand: 4017 Rechnungsnr.: 4764 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: 4360 Rechnungsnr.: 4764 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: 4360 Rechnungsnr.: 4764 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: 4360 Rechnungsnr.: 4764 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Audihaus Helse GmbH Audi Partner
 75477 Heidenheim, 05641 13000222
 Telefon 05641 1300222
 E-Mail info@audihaus-helse.de
 www.audihaus-helse.de
 28.09.2015
 Datum, Stempel des Audi Betriebs

Nachweis		Service-Nachweise	
Audi LongLife Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion		Audi LongLife Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion	
Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion		Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion	
Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic Öl ☐ Zahnriemen ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Halble: Öl ☐ S tronic: Öl und Filter		Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic Öl ☐ Zahnriemen ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Halble: Öl ☐ S tronic: Öl und Filter	
Km Stand: 10540 Rechnungsnr.: 422447 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: 10540 Rechnungsnr.: 422447 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: 10540 Rechnungsnr.: 422447 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: 10540 Rechnungsnr.: 422447 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Audihaus Helse GmbH Audi Partner
 75477 Heidenheim, 05641 13000222
 Telefon 05641 1300222
 E-Mail info@audihaus-helse.de
 www.audihaus-helse.de
 15.03.2019
 Datum, Stempel des Audi Betriebs

Nachweis		Service-Nachweise	
Audi LongLife Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion		Audi LongLife Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion	
Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion		Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☐ Inspektion	
Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic Öl ☐ Zahnriemen ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Halble: Öl ☐ S tronic: Öl und Filter		Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic Öl ☐ Zahnriemen ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Halble: Öl ☐ S tronic: Öl und Filter	
Km Stand: 186394 Rechnungsnr.: 11686 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: 186394 Rechnungsnr.: 11686 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: 186394 Rechnungsnr.: 11686 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	Km Stand: 186394 Rechnungsnr.: 11686 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Bosch Car Service
 75477 Heidenheim, 05641 13000222
 Telefon 05641 1300222
 E-Mail info@audihaus-helse.de
 www.audihaus-helse.de
 11.06.24
 Datum, Stempel des Audi Betriebs

