

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	84 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Alhambra	Model - doplňující informace	1,9 TDI 85 kW 7 Míst...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	85 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	253 288 km	Rok výroby	2004
Datum první registrace	06.08.2004	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 510 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,9 l		
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 85 kW . K vozidlu sada letních Al. kol . U vozidla při 213.000; km provedena výměna rozvodů !

KARTA VOZU


Výbava

Airbag 6x, ABS, CD přehrávač, Airbag řidiče, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Klimatizace dvouzónová, Dělená zadní sedadla, Dřevěné obložení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeug-Daten

VBBZZZ7M z 5V503065

1. 7V9 3T3

2. ALHAMBRA BASISL4
85 KW TDI 65G

3. AUY FUX
LC9Z L---L--- GH

4. BOA C5N GOM H2C JOL K3L G2A
1AT 1G2 1HF 5RQ 5SL
3B2 3U4 G02 6AF 6GL
3FA 1BE 0G8
4X1 4R3 4K1 H22 5NA
BRX 2JO E9H
1D0 ABD 8BB UCM 3L1 4A3 8N2

Den unten folgenden Kästchen be-
stimmte der Technischer Dienst mit sei-
nem Stempel die Durchführung der ent-
sprechenden Service-Inspektionen des
Wartungs- und Wartungsplans. Ein
zu im entsprechenden Kästchen zeigt
welche Service-Einstellungen durchge-
führt wurden und welche nicht. So kön-
nen diese besser kontrollieren.

Fahrzeugübergabe an den Kunden
SEAT-Händler wird Ihnen bei der Über-
gabe Ihres neuen Wagens folgende Hin-
weise geben:
- Hinweise über die Service-Intervalle
- Hinweise über "erschwerte Einsatz-
situationen" (siehe Seite 8)
- Hinweise zum Bremsflüssigkeits-
wechsel
- Austausch des Zahnriemens ist
motor abhängig (siehe auch die Sei-
te 2 und 3). Werden Sie sich an Ihre
eigenen Dienst, wenn Sie einen Zahn-
riemen austauschen müssen und um zu
sicher, wenn Sie es machen müssen.

Übergabe-Inspektion
Bevor wir das Fahrzeug an Sie ausliefe-
ren, haben wir es nach den Richtlinien
des Herstellers durchgesehen, damit
Sie vom ersten Kilometer an Freude an
Ihrem Auto haben.
Datum: 06.08.04

40214
Auto Zentrum Lüneburg
GmbH & Co. KG
Friedrich-Str. 27
21309 Lüneburg

Stempel des Technischen Dienstes

Erster Inspektions-Service:
Datum: 06.08.04
km: 15.000

Inspektionsbelege

Datum: 11.04.05
km: 14981

Durchgeführte Arbeiten: JA NEIN

Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Inspektionsarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN

Zusatzarbeiten zum Serviceplan: ☐ JA ☐ NEIN

Km: ☐ 0 ☐ 1000 ☐ 2000 ☐ 3000 ☐ 4000 ☐ 5000 ☐ 6000 ☐ 7000 ☐ 8000 ☐ 9000 ☐ 10000

Jahre: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10

Bremsflüssigkeitswechsel: ☐ JA ☐ NEIN

Zahnriemensatz: ☐ JA ☐ NEIN

Ersatz des Luftfiltereinsatzes: ☐ JA ☐ NEIN

Reparaturempfehlung: ☐ JA ☐ NEIN

49028

STAMP

STAMP

Inspektionsbelege

Datum: 29.06.06
km: 17406

Durchgeführte Arbeiten: JA NEIN

Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Inspektionsarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN

Zusatzarbeiten zum Serviceplan: ☐ JA ☐ NEIN

Km: 38000 ☐ JA ☐ NEIN

Jahre: 2 ☐ JA ☐ NEIN

Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Zahnriemensatz: ☒ JA ☐ NEIN

Ersatz des Luftfiltereinsatzes: ☒ JA ☐ NEIN

Reparaturempfehlung: ☐ JA ☐ NEIN

49028

STAMP

STAMP

Inspektionsbelege

Datum: 16.07.08
km: 64732

Durchgeführte Arbeiten: JA NEIN

Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Inspektionsarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN

Zusatzarbeiten zum Serviceplan: ☐ JA ☐ NEIN

Km: 60000 ☐ JA ☐ NEIN

Jahre: 1 Jahr ☐ JA ☐ NEIN

Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Zahnriemensatz: ☒ JA ☐ NEIN

Ersatz des Luftfiltereinsatzes: ☐ JA ☐ NEIN

Reparaturempfehlung: ☐ JA ☐ NEIN

49028

STAMP

STAMP

Inspektionsbelege

Datum: 15.01.10
km: 110110

Durchgeführte Arbeiten: JA NEIN

Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Inspektionsarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN

Zusatzarbeiten zum Serviceplan: ☐ JA ☐ NEIN

Km: ☐ 0 ☐ 1000 ☐ 2000 ☐ 3000 ☐ 4000 ☐ 5000 ☐ 6000 ☐ 7000 ☐ 8000 ☐ 9000 ☐ 10000

Jahre: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10

Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Zahnriemensatz: ☒ JA ☐ NEIN

Ersatz des Luftfiltereinsatzes: ☒ JA ☐ NEIN

Reparaturempfehlung: ☐ JA ☐ NEIN

MS AUTOMOBILE
Juri Lorenz
Albersloher Weg 590 · 48167 Münster
Mobil: 0173-9767406

Stempel des Technischen Dienstes

Nächster Service
Datum: 06.14
km: 110000

je nachdem, was zuerst eintritt

KONTROLA TACHOMETRU

Seznam profilů - VIN VSSZZZ7MZ5V503065

Datum profilu	Profilka	Číslo protokolu	Druh profilu	Star km	Poznamka	Detail profilu
07.08.2025	STK	CZ-3848-25-08-0164	Pravidelná	251 897		Detail profilu
07.08.2025	SME	CZ-560406-25-09-0121	Pravidelná	251 897		Detail profilu

Opisťe kód z obrázku: 027

Seznam profilů: 17/17

VSSZZZ7MZ5V503065

KONTROLA TACHOMETRU

Seznam profilů - VIN VSSZZZ7MZ5V503065

Datum profilu	Profilka	Číslo protokolu	Druh profilu	Star km	Poznamka	Detail profilu
17.07.2023	STK	CZ-3835-23-07-0433	Pravidelná	236 748		Detail profilu
17.07.2023	SME	CZ-451016-23-07-0287	Pravidelná	236 748		Detail profilu
15.07.2021	STK	CZ-3835-21-07-0522	Pravidelná	213 142		Detail profilu
15.07.2021	SME	CZ-461016-21-07-0226	Pravidelná	213 141		Detail profilu
13.08.2019	STK	CZ-3837-19-08-0303	Opakovaná	190 984		Detail profilu
29.07.2019	STK	CZ-3837-19-07-0780	Opakovaná	190 793		Detail profilu
29.07.2019	SME	CZ-460820-19-07-0375	Pravidelná	190 793		Detail profilu
16.07.2019	STK	CZ-3837-19-07-0430	Pravidelná	190 001		Detail profilu
16.07.2019	SME	CZ-460820-19-07-0204	Pravidelná	190 001		Detail profilu
20.07.2017	STK	CZ-3835-17-07-0634	Opakovaná	163 886		Detail profilu
13.07.2017	STK	CZ-3835-17-07-0315	Pravidelná	163 803		Detail profilu
08.07.2015	STK	CZ-3835-15-07-0221	Pravidelná	131 318		Detail profilu

Zobrazit 1 až 14 z celkem 14 záznamů

Prostředí: PROO (Verze 3.8)

(https://www.mil.cz)