

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	635 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Ford
Model	Kuga	Model - doplňující informace	2,5 PHEV ST-Line,B&O,LED...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Hybridní - benzín	Výkon	165 kW
Objem motoru	2488 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	34 000 km	Rok výroby	2022
Datum první registrace	18.08.2022	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Vínová
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

2; 5PHEV ST-Line; mimořádně zachovalý vůz s velmi pěknou výbavou; vč hudby B&O; vyhřív. přední i zadní sedačky; spousta asistentů; kožený multif. volant; loketní opěrka interier kombinace kůže a alcantary; 2xUSB; 2xUSB-c; ochrany hran dveří; atd...2x klíče; nekuřák; příplatková barva Lucid-Red-Metallic; původní cena byla necelých 50000EUR :-)

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Adaptivní tempomat, Ambientní LED osvětlení interiéru, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro vedení vozu v jízdách pruzích, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Automatické přepínání dálkových světel, Bezdrátová nabíječka MT, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Head-up display, Sledování jízdního pruhu, Hlídání mrtvého úhlu, Upozornění na přijíždějící vozidla při couvání (RCTA), Imobilizér, Isofix, Kožené čalounění, LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Malý kožený paket, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Tažné zařízení, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání čelní sklo, Vyhřívání volant, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie



















Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion

① Datum: 18.08.22

② Kilometerstand: 10

③ Überprüfung auf offene Service-Aktionen: ☒

④ Wenn Service-Aktionen abgeschlossen: ☐

⑤ Unterschrift: *[Signature]*

Handstempel

Vertragspartner: **AUTOHAUS G.M.B.H. KONRAD**

Paul-Gossen-Str. 116 - 91052 Erlangen

Telefon 09131 / 12 09-0

⑥ Datum: 13.09.24

⑦ Kilometerstand: 13539

⑧ Rechnungsnummer: 066449

⑨ Unterschrift: *[Signature]*

⑩ Nachster Service-Termin: 09.12.24 oder 43500 km

Handstempel

⑪ Datum:

⑫ Kilometerstand:

⑬ Rechnungsnummer:

⑭ Unterschrift:

⑮ Nachster Service-Termin:

Zákaznická kópie

Údaje o vozidle

VIN: WF0PXXWMHM10022

Model: KUGA

Motor: 2.5L DURA DA NCT ATK HEV/PHEV

Barva: LUCID RED TO RED CARPET TC

Service intervaly: Každý 30000 KM nebo 24 měsíce (podle toho, co nastane dříve.)

Plánovaný servis

4 Years (80000 km) 19.04.2028

Nepovinná prozatímní kontrola 28.11.2026

Podrobnosti o zakázce

Datum zakázky: 28.11.2025

Číslo zakázky: 2025753

Výklad: 34966 KM

Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena

Výměna oleje (IOLM)

Byla dokončena kontrola karoserie a laku.

Nelze použít.

Další související položky

Byly identifikovány nedokončené servisní akce

Výměna oleje (IOLM)

Autohaus Konrad GmbH

Paul-Gossen-Str. 116

Erlangen

91052

GERMANY

09131120939

09131120987

annahne.konrad@autokun.de

ford.konrad@erlangen.de

Datum zakázky: 18.04.2024

Číslo zakázky: 345217

Výklad: 16599 KM

Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena

2 Roky (50000 km)

Byla dokončena kontrola karoserie a laku.

2 - Splněno

Další související položky

Byly identifikovány nedokončené servisní akce

Výměna glykolohodopadového filtru

Výměna oleje a olejového filtru

Výměna brzdové kapaliny

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Günther-Scharowsky-Straße 14
DE 91058 Erlangen
Telefon +49 9131 7684 23

Bericht-Nr.: 0DE0ERL0U9W001569
IKFZ-Prüfz.: 1012
Org.Code: 1012

AUTOHAUS KONRAD GMBH
Paul-Gossen-Str. 116
91052 Erlangen

(1) Fz-Id.Nr.: WF0FXXWPMHNM10022
(2) Amtl. Kennz.: (D)
(3) Ausstellungsdatum: 29.08.2024 13:09 Uhr
(4) km-Stand: 21585 km
(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau: Mehrzweckfahrzeug
Hersteller: FORD (D)
Typ: DFK
Var./Ver./Ausf.: Hybr.B/E ext.aufll.
Antriebsart: EURO6 WLTP-AP-PVC; M.
Emissionschl: zGM: 2320 kg
Letzte HU: FSD.HUI/Mangel: 4.26.2.1/2.0.19
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1

M1
AF
8566
BTM00019
0025
36AP
EZ: 18.08.2022

Berichtigung Fahrzeugpapiere § 15 FZV

(7) Ergebnis:
in Ordnung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist richtig beschrieben.

Beachten Sie evtl. Auflagen und ggf. die Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

(9) Es betreute Sie Herr Fritzsching
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:
Es wurde die Erhöhung der Achslast festgestellt.











