

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0 TDI 110kW PŮVOD ČR
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	279 954 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	03.11.2014	STK	01.12.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 917 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	4,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Nové zakoupené v ČR! 1. majitel! Spolehlivý a úsporný motor TDi 110kW +bohatá výbava (vyhřívaná přední sedadla; park pilot; ...). Na autě zimní plechová kola + k autu 4x alu letní kola. Pravidelný servis; nyní po servisu; doloženo servisní knížkou a fakturami z provedených servisů. Z organizačně-technických důvodů doporučuji domluvit termín schůzky předem na telefonu 777 721 775 nebo emailem na info@jimiauto.cz - Děkuji

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané trysky ostřikovačů skla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Záruka


KARTA VOZU

Fotografie















TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA				ZMĚNA
ZTP č.: 8320-125-04		ES č.: e11*2007/46*9243	(ZTP)	
Vozidlo	1. Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL		
	2.	AC KOMBI		
	3. Kategorie vozidla (zkratka)	M1		
	4.1. Tovární značka	ŠKODA		
D.2	Typ	FA	Variant	ACCKFCX0
	Verze	NFM6*		
Motor	5. Obchodní označení	OCTAVIA		
	6. Identifikační číslo vozidla (VIN)	TMBJ37WE/P0103634		
	7. Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO A.S., MĚLÁDĚ BOLESLAV, ČR		
	4. Výrobce	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN		
Vozidlo	5. Typ	CKFC	PS Palivo	NM
	P2. Max. výkon (kW) / P4 ot. (min.)	110.00/4 000	P1 Švih objem (cm³)	1 968
	5.8. Předpis EHK OŠN č.		Směrnice EHSEB č.	195/2013J
	6. Konjugovaný acoustický absorpce (m³)	0.5	V7 CO2 (g/km)	144/106/120
Vozidlo	6. Výrobce			
	7. Druh (typ)			
Kabinová	8. Výrobce čísla (název, kabiny)			
	9. Barva	SEDA		
	5. Počet míst - osazení	5	S.1 - k sezení	5
	10. Maximální počet lidí (kg)		S.2 - k stání	0
Vozidlo	11. Celková (mm) - délka	4 659	11. Osmi osazení (mm)	0
	M. Rozsah (mm)	2 668	13. Šířka	1 814
	15. Rozměry ložné plochy (mm) - délka		14. Výška	1 495
	16. Šířka			
Vozidlo	G. Provozní hmotnost (kg)	1 347		
	F.1. Největší technický přírůstek / F.2. povolená hmotnost (kg)	1 917 / 1 917		
	N. Největší technický přírůstek/povolená hmotnost na nápravu (kg)	N.1; N.2; N.3; N.4		
	990/990; 970/970			
Vozidlo	17. Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/boční) (kg)	Z. 75		
	O.1. Největší technický přírůstek/povolená hmotnost přípojných vozidel (kg)	- brzdného	1 600/1 600	
	O.2.	- nepojetého	670/670	
	18. Největší technický přírůstek / F.3. povolená hmotnost zadní skupiny (kg)	3 517/3 517		
Vozidlo	19. Spojovací zařízení - druh a typ	TRIDA A50-X; TMB PS 058		



Majitel vozu			
Jméno <u>LULAŠ</u>		Příjmení <u>HUPAČ</u>	
Telefon/fax			
SPZ <u>4A7 J225</u>			
Údaje o vozidle			
Značka <u>SKODA</u>	Typ <u>SE</u>	Model <u>OCTAVIA</u>	Rok výroby/měsíc <u>2014</u>
Číslo motoru	Typ/kód <u>CLFC</u>	Výkon <u>110 kW</u>	
Číslo karoserie <u>VIN TH8JJ7DE7F0103634</u>	Typ <u>KOMBÍ</u>		
Obsah motoru <u>116P OMZ</u>	Rozměr pneu <u>205/55 R16</u>	Číslo svíčky/žhaviče	
Typ motor. oleje	Interval výměny	Posilovač řízení <u>ano/ne</u>	ABS <u>ano/ne</u>
Klimatizace/pylový filtr <u>ano/ne</u>	Olejový filtr	Palivový filtr	Vzduchový filtr
Poznámky:			
Platnost STK do <u>3.11.2018</u>			
Platnost emisí do			

PROHLÍDKA		SERVISNÍ PROHLÍDKA	
Datum: <u>11.3.15</u> Stav km: <u>205 454</u>		Datum: <u>10.11.25</u> Stav km: <u>219 500</u>	
Bylo provedeno: kontrola (provedeno výsledek) ☒ Motorový olej ☒ Olejový filtr ☒ Vozňkový filtr ☒ Palivový filtr ☒ Pylový filtr ☒ Rozvodový řemen, klady ☒ Hrači řemeny ☒ Brzdové kapalina ☒ Parkovací brzdě (brzdění) ☒ Chladič kapalina ☒ Kapalina servotčení		Bylo provedeno: kontrola (provedeno výsledek) ☒ Zvěšení/kontrola ☒ Klimatizace ☒ Výfukový systém ☒ Přední a zadní náprava, řízení ☒ Promazání mechanizmi karoserie ☒ Světly ☒ Akumulátor /dobíjení ☒ Světla a osvětlení, neřazení ☒ Kontrola prou ☒ Houska desku, přední ☒ Funkce odstraň a osvěřovací ☒ Jízdní zkuška	
Příští servisní prohlídka (podle toho, co nastane dříve) Datum: <u>11.3.16</u> Stav km: <u>219 500</u>		Příští servisní prohlídka (podle toho, co nastane dříve) Datum: <u>10.11.26</u> Stav km: <u>219 500</u>	

PRAVIDELNÁ / SEZÓNŇNÍ PROHLÍDKA		PRAVIDELNÁ / SEZÓNŇNÍ PROHLÍDKA	
Datum: <u>13.6.2018</u> Stav km: <u>144 300</u>		Datum: <u>15.4.2019</u> Stav km: <u>162 000</u>	
Bylo provedeno: kontrola (provedeno výsledek)	Bylo provedeno: kontrola (provedeno výsledek)	Bylo provedeno: kontrola (provedeno výsledek)	Bylo provedeno: kontrola (provedeno výsledek)
☒ Motorový olej ☒ Olejový filtr ☒ Vozňkový filtr ☒ Palivový filtr ☒ Pylový filtr ☒ Rozvodový řemen, klady ☒ Hrači řemeny ☒ Brzdové kapalina ☒ Parkovací brzdě (brzdění) ☒ Chladič kapalina ☒ Kapalina servotčení	☒ Zvěšení/kontrola ☒ Klimatizace ☒ Výfukový systém ☒ Přední a zadní náprava, řízení ☒ Promazání mechanizmi karoserie ☒ Světly ☒ Akumulátor /dobíjení ☒ Světla a osvětlení, neřazení ☒ Kontrola prou ☒ Houska desku, přední ☒ Funkce odstraň a osvěřovací ☒ Jízdní zkuška	☒ Zvěšení/kontrola ☒ Klimatizace ☒ Výfukový systém ☒ Přední a zadní náprava, řízení ☒ Promazání mechanizmi karoserie ☒ Světly ☒ Akumulátor /dobíjení ☒ Světla a osvětlení, neřazení ☒ Kontrola prou ☒ Houska desku, přední ☒ Funkce odstraň a osvěřovací ☒ Jízdní zkuška	☒ Zvěšení/kontrola ☒ Klimatizace ☒ Výfukový systém ☒ Přední a zadní náprava, řízení ☒ Promazání mechanizmi karoserie ☒ Světly ☒ Akumulátor /dobíjení ☒ Světla a osvětlení, neřazení ☒ Kontrola prou ☒ Houska desku, přední ☒ Funkce odstraň a osvěřovací ☒ Jízdní zkuška
Příští servisní prohlídka (podle toho, co nastane dříve) Datum: <u>19.6.2019</u> Stav km: <u>163 000</u>		Příští servisní prohlídka (podle toho, co nastane dříve) Datum: <u>15.5.2020</u> Stav km: <u>171 000</u>	

PRAVIDELNÁ / SEZÓNŇNÍ PROHLÍDKA		PRAVIDELNÁ / SEZÓNŇNÍ PROHLÍDKA	
Datum: <u>5.12.2019</u> Stav km: <u>195 800</u>		Datum: <u>19.10.2020</u> Stav km: <u>190 000</u>	
Bylo provedeno: kontrola (provedeno výsledek)	Bylo provedeno: kontrola (provedeno výsledek)	Bylo provedeno: kontrola (provedeno výsledek)	Bylo provedeno: kontrola (provedeno výsledek)
☒ Motorový olej ☒ Olejový filtr ☒ Vozňkový filtr ☒ Palivový filtr ☒ Pylový filtr ☒ Rozvodový řemen, klady ☒ Hrači řemeny ☒ Brzdové kapalina ☒ Parkovací brzdě (brzdění) ☒ Chladič kapalina ☒ Kapalina servotčení	☒ Zvěšení/kontrola ☒ Klimatizace ☒ Výfukový systém ☒ Přední a zadní náprava, řízení ☒ Promazání mechanizmi karoserie ☒ Světly ☒ Akumulátor /dobíjení ☒ Světla a osvětlení, neřazení ☒ Kontrola prou ☒ Houska desku, přední ☒ Funkce odstraň a osvěřovací ☒ Jízdní zkuška	☒ Zvěšení/kontrola ☒ Klimatizace ☒ Výfukový systém ☒ Přední a zadní náprava, řízení ☒ Promazání mechanizmi karoserie ☒ Světly ☒ Akumulátor /dobíjení ☒ Světla a osvětlení, neřazení ☒ Kontrola prou ☒ Houska desku, přední ☒ Funkce odstraň a osvěřovací ☒ Jízdní zkuška	☒ Zvěšení/kontrola ☒ Klimatizace ☒ Výfukový systém ☒ Přední a zadní náprava, řízení ☒ Promazání mechanizmi karoserie ☒ Světly ☒ Akumulátor /dobíjení ☒ Světla a osvětlení, neřazení ☒ Kontrola prou ☒ Houska desku, přední ☒ Funkce odstraň a osvěřovací ☒ Jízdní zkuška
Příští servisní prohlídka (podle toho, co nastane dříve) Datum: <u>5.12.2020</u> Stav km: <u>190 800</u>		Příští servisní prohlídka (podle toho, co nastane dříve) Datum: <u>19.10.2021</u> Stav km: <u>205 000</u>	

PRAVIDELNÁ / SEZÓNŇNÍ PROHLÍDKA			
Datum: 10.10.2021		Stav km: 106 150	
Bylo provedeno:	kontrola / provedeno	výsledek	Bylo provedeno:
Motorový olej	☒		Zavěšení / tlumiče
Olajový filtr	☒		Klimatizace
Vzduchový filtr	☒		Výfukový systém
Pálkový filtr	☒		Přední a zadní náprava, řízení
Pylkový filtr	☒		Promazání mechanismů karoserie
Rozvodový řemen, kladky	☒		Switky
Hrazení řemeny	☒		Akumulátor / dobíjení
Přední a zadní brzd	☒		Světla a osvětlení / seřazení
Brzdová kapalina	☒		Kontrola prou
Parkovací brzda (seřazení)	☒		Hluboká dezéna / přední
Chladič soustava (tlámost)	☒		zadní
Chladič kapalina	☒		Funkce stárací a ostřikovačů
Kapalina servořízení	☒		Jízdní zkouška
Poznámky:			
Přítší servisní prohlídka (podle toho, co nastane dříve)			
Datum: 10.10.2021		Stav km: 106 150	
 AUTOSERVIS MARIAN PRÁGL Kotovická 29, 333 01 Stod Tel.: 725 708 573 IČO: 69961786 • DIČ: CZ69961786			

PRAVIDELNÁ / SEZÓNŇNÍ PROHLÍDKA			
Datum: 10.10.2021		Stav km: 106 150	
Bylo provedeno:	kontrola / provedeno	výsledek	Bylo provedeno:
Motorový olej	☒		Zavěšení / tlumiče
Olajový filtr	☒		Klimatizace
Vzduchový filtr	☒		Výfukový systém
Pálkový filtr	☒		Přední a zadní náprava, řízení
Pylkový filtr	☒		Promazání mechanismů karoserie
Rozvodový řemen, kladky	☒		Switky
Hrazení řemeny	☒		Akumulátor / dobíjení
Přední a zadní brzd	☒		Světla a osvětlení / seřazení
Brzdová kapalina	☒		Kontrola prou
Parkovací brzda (seřazení)	☒		Hluboká dezéna / přední
Chladič soustava (tlámost)	☒		zadní
Chladič kapalina	☒		Funkce stárací a ostřikovačů
Kapalina servořízení	☒		Jízdní zkouška
Poznámky:			
Přítší servisní prohlídka (podle toho, co nastane dříve)			
Datum: 10.10.2021		Stav km: 106 150	
 AUTOSERVIS MARIAN PRÁGL Kotovická 29, 333 01 Stod Tel.: 725 708 573 IČO: 69961786 • DIČ: CZ69961786			