

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	670 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0 RS, 147KW, DPH 1maj...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	147 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	118 950 km	Rok výroby	2023
Datum první registrace	16.06.2023	STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 180 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,7 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Pořízeno v ČR 1. Majitel. Možný odpočet DPH. 4x4; El.Tažné . Vozidlo včetně všech dokladů. Pravidelný servis . Viz el. servis. knížka. Nehavarováno ! doložená Cebie. Garance původu a najetých Km. Vozidlo včetně SPZ a platné STK do 06/2027. K vozidlu 2x klíče . Prohlídka Vaším automechanikem u nás samozřejmostí. Již více než 30let prodáváme a VYKUPUJEME VOZIDLA všech značek. MOŽNOST PROTIÚČTU

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Adaptivní tempomat, Android Auto, Apple Car Play, Klimatizace aut. , Automatické přepínání dálkových světel, Bezklíčkové ovládání, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. startér, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Head-up display, Sledování jízdního pruhu, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Laděný výfuk, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, Sportovní podvozek, Sportovní sedadla, ESP, Tónovaná skla, USB, Vnitřní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zaslepení zámků

KARTA VOZU

Fotografie

















BLANKET
VIN
VIN

cebia

VIN: TMBLK8NX3PY116154
cz.cebias.com

Máte-li jakékoli pochybnosti, vyšlete si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz kontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1

Datum

09/2023

Země

CZ

Výše pojistného plnění

17 759 CZK

Evidované místo poškození

Čelní sklo

Zdroj dat

Pojistovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojistovám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vaší vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené
v aktuálně dostupných databázích

Sdílené informace mají pouze informativní charakter.