

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	119 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Mii	Model - doplňující informace	1.0, 50kW, CNG, Klima
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	CNG	Výkon	50 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	87 920 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace		STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Žlutá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Střešní okno, Dálkové centrální zamykání, El. přední okna, Výškově nastavitelná sedadla, Palubní počítač, Originální autorádio, Airbag 4x, ABS, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie







16 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☐	☐
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐
Luftfilter	☐	☐
Kraftstofffilter	☐	☐
Zündkerzen	☐	☐
Bremsflüssigkeit	☐	☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☐

Datum: 04.05.2013
km: 10.752

Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:

SEAT
AT158
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
ZNL Porsche Wien-Hietzing

Nächster fälliger Service:
Datum: 14.5.13
km: (was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Üb. Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

18 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐
Luftfilter	☐	☐
Kraftstofffilter	☐	☐
Zündkerzen	☐	☐
Bremsflüssigkeit	☐	☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☐

Datum: 18.5.17
km: 16.5.2017

Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:

TOYOTA
VERTRAGSHÄNDLER
AUTO FRECH-Ges.m.b.H.
3108 ST. PÖLTEN, PORSCHESTR.10
TEL. 02742/788104

Nächster fälliger Service:
Datum: 18.5.17
km: (was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Üb. Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

20 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☒
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service	☐	☒
Ölwechsel-Service	☐	☒
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐
Luftfilter	☒	☐
Kraftstofffilter	☐	☐
Zündkerzen	☐	☐
Bremsflüssigkeit	☒	☐
DSG®: Öl und Filter	☐	☒

Datum: 18.02.18
km: 38805

Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:

SEAT
AT667
Autohaus Hofbauer GmbH

Nächster fälliger Service:
Datum: 18.02.18
km: (was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Üb. Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

22 Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☒
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service	☒	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐
Luftfilter	☒	☐
Kraftstofffilter	☐	☐
Zündkerzen	☐	☐
Bremsflüssigkeit	☒	☐
DSG®: Öl und Filter	☒	☐

Datum: 29.03.2021
km: 55329

Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:

GREILING
Kfz-Service GmbH
3123 Greiling, Postfach 30
Tel./Fax: 05131 9111-38
ATU-Service
office@greiling5.at www.greiling5.at

Nächster fälliger Service:
Datum: 29.03.2021
km: (was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Üb. Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 27.6.23
km: 71170

Rechnungsnummer: 33092332

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: SEAT

Stempel: AT667

Nächstes fälliges Service: Autohaus Hofbauer GmbH

Datum:

km:

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 25.02.2025
km:

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: **AUTO DIENST**

AUTOMOBILTECHNIK VEIT u. GÖLL OG

OPEL SPEZIAL WERKSTÄTTE

A-3100 ST. PÖLTEN, WIENERSTR. 135

TEL: 02742/25423-40 FAX: DW 4

Nächstes fälliges Service:

Datum:

km:

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

RECHNUNG

Frau Tatjana Machaczek
Lingusierweg 11/131
3100 St. Pölten

Rechnungsnummer: 33092332
Datum (e Tag der Lieferung): 19.05.2020
Kunden-Nr.: 1101040108

Auftrag-Nr.: 2020004830/1
56 81

Blatt 1

Betriebs-Nr.	Arbeits-Nr.	Typ/Modell	Datum der Erstellungsangabe	Aggregat-/Fahrzeug-Nr.	Einbau-/Aufnahme-Datum	km-Stand	Service-Berater
225	P 177DR	KF13CVC5	13.11.2013	VSSZZAAZED310491	19.05.2020	51693	21

EUR

01280000	GASANLAGE PRÜFEN	#1	82,63
	Kleinmaterial	#1 <td>4,96</td>	4,96
	Entsorgungskosten	#1 <td>1,24</td>	1,24

Ihr Serviceberater Herr Behounek dankt für Ihren Auftrag und wünscht Ihnen eine gute Fahrt.

Durch Demontage der Alufelgen -> Radschrauben nach 50km nachziehen!

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen weiterhin Gute Fahrt!

Arbeit	Material	Steuerbasis	%Mwst	Mwst	Gesamtbeitrag
82,63	6,20	88,83	20%	17,77	106,60

BEZAHLT

2013

Automobiltechnik Veit u. Göll OG

AUTO DIENST

Kunde: Machaczek Tatjana

Fr.: Lingusierweg 11/131
3100 St. Pölten

Kennzeichen	Marke	Type	Fahrgestellnummer
P-177DR	Seat	VII	VSSZZAAZED310491

Datum Erstellungsangabe	Motornummer	Hubraum	Eigengewicht
13.11.2013	999	999	956

Kilometerstand	Annahmedatum	Lieferdatum	Rechnungsdatum
083.133	25. Mär. 2025	25. Mär. 2025	25. Mär. 2025

Rechnungsnummer: 00210

Durchgeführte Arbeiten:

Durchsicht f. Plakette Jahresinspektion, Ölwechsel mit Ölfilter, Zündkerzen erneuert, Bremsflüssigkeit gewechselt, Luftfilter erneuert, Innenraumfilter erneuert.

Stück	Teil-Nr.	Bezeichnung	Rabatt	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	F026407143	Ölfilter		€ 14,18	€ 14,18
1	20 91 046	Dichtung		€ 0,66	€ 0,66
3,4	5W-30	Motoröl		€ 15,50	€ 52,70
3	00 93 231	Zündkerzen		€ 18,99	€ 56,97
1	F026400285	Luftfilter		€ 24,92	€ 24,92
1	F026400285	Luftfilter		€ 22,31	€ 22,31
1	50078403	Innenraumfilter		€ 13,70	€ 13,70
1	DOT4	Bremsflüssigkeit		€ 5,00	€ 5,00
1		Verbrauchsmaterial und Entsorgungskosten			

Rechnung

Marke u. Modell: SEAT ARI
Arbeits-Nr.: P.177DR
Fahrgestellnummer: VSSZZAAZED310491
Motornummer: CPG

Ihr Berater: Jürgen Sinnhuber

Erstzulassung: 13.11.2013 § 57a: 11/2020
Hubraum: 999 ccm Gewicht: 68,0 PS/50,0 KW
Kilometerstand: 55333 km Leistung: 68,0 PS/50,0 KW

Nummer	Beschreibung	AW/Menge	Preis	Endpreis EUR	Mw-%
P1	Überprüfung gem. § 57a - 2,8t	1,00	55,91	55,91	20
M	A2 Mechaniker inkl. Bremsen Hinten Instandgesetzt	3,60	74,17	267,01	20
RU	Reifen umstecken	1,00	23,33	23,33	20
	Summe Arbeiten			346,25	
3309660	Ölfilter	1,00	8,395	8,39	20
4647390	Filter, Innenraumluft	1,00	15,525	15,53	20
3274699	Bremsbelagatz Vorne	1,00	62,83333	62,83	20
3973016	Brems Scheibe Vorne	2,00	61,83333	123,67	20
12V21/SW	Lampe Tagfahrlicht Vorne Rechts	1,00	3,32	3,32	20
SKW	Scheibenklar Winter	2,00	2,50	5,00	20
KIR	Kühlerfrostschutz rot P40	0,25	7,50	1,88	20
15374	Verschussschraube	1,00	2,15	2,15	20
SW30	Motoröl LM 4200-SW30	3,40	16,58	56,37	20
PW	Plakette weiß	1,00	1,90	1,90	0
	Summe Teile			280,88	
	Hilfsmaterial	1,00	4,00	4,00	20
	Centaugleich	1,00	0,02	0,02	20
	Summe Kleinmaterial/Entsorgung			4,02	
	Excl. MWST.			631,14	
	MWST. 20,00 % von 629,24			125,86	
	MWST. 0,00 % von 1,90			0,00	
	Summe Brutto			757,00	

Zahlungskonditionen Netto nach Rechnungserhalt



