

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	39 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	I 1,2i 1.MAJITEL
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	40 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	155 177 km	Rok výroby	2005
Datum první registrace	23.03.2005	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 570 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	1.MAJITEL; KOUPENO NOVÉ V ČR; SERVISNÍ KNIHA-ČÁSTEČNĚ VEDENA; TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 800KG; NOVÁ STK+ME 11/2027		

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 2x, ABS, Originální autorádio, Centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Tažné zařízení, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zámek řadící páky

KARTA VOZU

Fotografie

















Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 1/13 2006 Stav km: 6 200

Provedeno:

	ano	ne
Výměna motorového oleje	☒	☐
Použit motorový olej pro proměnlivé servisní intervaly QG1	☐	☒
Servisní prohlídka	☒	☐
Dodatečně		
Každých 30 000 km	☐	☒
Každých 60 000 km	☐	☒
Každých 90 000 km	☐	☒
Výměna zapalovacích svíček	☐	☒
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☒
Výměna palivového filtru	☐	☒
Výměna ozubeného řemene	☐	☒
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☐	☒

Výměna lambda-sondy ☐ ano ☒ ne

Výměna brzdové kapaliny ☐ ano ☒ ne

Prohlídku provedl:

AUTO CB, s.r.o.
 Nepomucká 119, 326 00 Plzeň
 Tel.: 377 982 232
 IČO: 63905649

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km: 21 200 Datum: 5/12007

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 1/13 2007 Stav km: 14 839

Provedeno:

	ano	ne
Výměna motorového oleje	☒	☐
Použit motorový olej pro proměnlivé servisní intervaly QG1	☐	☒
Servisní prohlídka	☒	☐
Dodatečně		
Každých 30 000 km	☐	☒
Každých 60 000 km	☐	☒
Každých 90 000 km	☐	☒
Výměna zapalovacích svíček	☐	☒
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☒
Výměna palivového filtru	☐	☒
Výměna ozubeného řemene	☐	☒
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☐	☒

Výměna lambda-sondy ☐ ano ☒ ne

Výměna brzdové kapaliny ☒ ano ☐ ne

Prohlídku provedl:

AUTO CB, spol. s r.o.
 Plzeň
 A0220397 ŠkodaService®

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km: 24 800 Datum: 9/12008

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

24 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 25.12.2009 Stav km: 25246

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

Použití motorový olej pro proměnlivé servisní intervaly QG1 ☐ ano ☒ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Dodatečně:

Každých 30 000 km ☐ ano ☒ ne

Každých 60 000 km ☐ ano ☒ ne

Každých 90 000 km ☐ ano ☒ ne

Výměna zapalovacích svíček ☐ ano ☒ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna palivového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Prohlídku provedl: **AUTO CB, spol. s r.o.** Píseň A0220397 ŠkodaService® Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 39200 Datum: 21.2.2010

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

25 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 26.9.2011 Stav km: 44000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

Použití motorový olej pro proměnlivé servisní intervaly QG1 ☒ ano ☐ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Dodatečně:

Každých 30 000 km ☐ ano ☒ ne

Každých 60 000 km ☐ ano ☒ ne

Každých 90 000 km ☐ ano ☒ ne

Výměna zapalovacích svíček ☐ ano ☒ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna palivového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Prohlídku provedl: **AUTO ŠTADLER s.r.o.** Píseň A0220397 Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 59000 Datum: 21.10.12

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

26 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 11.11.2013 Stav km: 59467

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

Použití motorový olej pro proměnlivé servisní intervaly QG1 ☐ ano ☒ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Dodatečně:

Každých 30 000 km ☐ ano ☒ ne

Každých 60 000 km ☐ ano ☒ ne

Každých 90 000 km ☐ ano ☒ ne

Výměna zapalovacích svíček ☒ ano ☐ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Prohlídku provedl: **AUTO ŠTADLER s.r.o.** Píseň A0427651 Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 74467 Datum: 11.11.2014

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

27 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 24.11.2015 Stav km: 77370

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

Použití motorový olej pro proměnlivé servisní intervaly QG1 ☒ ano ☐ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Dodatečně:

Každých 30 000 km ☒ ano ☐ ne

Každých 60 000 km ☐ ano ☒ ne

Každých 90 000 km ☐ ano ☒ ne

Výměna zapalovacích svíček ☐ ano ☒ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Prohlídku provedl: **David Jílek** opravy silničních vozidel Dneškovice 334 Tel.: 377 888 086, Mobil: 739 554 743 IČ: 139 23 439 Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 90370 Datum: 24.11.2016

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)