

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	239 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Polo	Model - doplňující informace	1,4 GTi DSG 132kW...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	132 kW
Objem motoru	1360 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	131 515 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	11.10.2012	STK	01.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 680 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

vozidlo pravidelně servisováno (viz. servisní kniha); velmi dobrý technický stav i vzhled vozu; interiér zachovalý. Garance najetých km. V případě zájmu nebo dalších dotazů prosím volejte 603 162 020; 775 555 032.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Dojezdové rezervní kolo, El. sklopná zrcátka, Isofix, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací senzory zadní, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní okno, Střešní okno, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Ztmavená zadní skla

KARTA VOZU


Fotografie









[illegible]

Service-Nachweis d.		Jah. / Nachweis vom	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde	☒ Ja ☒ Nein	Adress*	
☒ Ölwechsel-Service	☒ Bremsflüssigkeit		
☒ im Verband	☒ Wasserpumpenflüssigkeit		
☒ Intervall-Service	☒ Getriebe		
☒ Wasserpumpenflüssigkeit	☒ Getriebe DSG®, ATF		
☒ im Verband	☒ Halbleitungsprüfung Öl		
☒ Impulsdiagnose-Service	☒ Luftfiltereinbau		
☒ LongLife-Motoröl verwendet	☒ Reifenflüssigkeit		
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Staub- und Pollerfänger einbauen		
☒ Reparaturumklebung	☒ Zahnriemen		
Kundenwunsch (auch auf der Aufzug vermerken)	☒ Zündkerzen		
Service durchgeführt am	☒ 27.08.2015		
Von: Herr-Stand			
Rechnungsnummer:			
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie		

Autohaus HENNIG

Tel. (0922) 910-131
 Fax (0922) 910-99
 Hennigstraße 54
 91229 Heidebreitsch
 Tel. 0922 910 131

Stempel des Volkswagen Partners

Der nächster Service-Termin

am (Datum):

oder:

Von (Jahr-Stand):

Stempel des Volkswagen Partners

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)










Abb. 7

Abb. 7 Prioritätsplanung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile.

Im Fachfeldchen markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer
 ☐ Blau/Gelb
 ☐ Lackrischen
 ☐ Störloch

Mängel festgelegt?

Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

[illegible]

