

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	680 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Ford
Model	Ranger	Model - doplňující informace	2,0 TDCi 156kW AUTOMAT
Karoserie		Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	156 kW
Objem motoru	1996 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	145 561 km	Rok výroby	2021
Datum první registrace	17.03.2021	STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 379 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	4
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; 1.MAJITEL; KOUPENO NOVÉ V ČR; ELEKTRONICKÁ SERVISNÍ KNIHA FORD; TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 3500KG; MOŽNÝ ODPOČET 21% DPH			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, Klimatizace aut. , Bluetooth, Boční nášlapy, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Automatická uzávěrka diferenciálu, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie



























Orech 252 25 CZECH REPUBLIC 234 234 133 234 234 111 info@orch@fordamb.cz www.fordamb.cz	Císlo zakázky : ZMSZ2001/1 	Výklad : 38843 KM	dokončena. 6 Roky (60000 km) Byla dokončena kontrola karoserie a laku. 1 - Splnění Další související položky Nejsou vyžadovány žádné servisní akce Výměna pyřového/pachového filtru Výměna oleje a olejového filtru Výměna palivového filtru Výměna brzdové kapaliny Výměna vzduchového filtru motoru
Severní 321 Orech 252 25 CZECH REPUBLIC 234 234 133 234 234 111 info@orch@fordamb.cz www.fordamb.cz	Datum zakázky : 11.05.2022 Císlo zakázky : ZM32103720 	Výklad : 38843 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena. 4 Roky (40000 km) Byla dokončena kontrola karoserie a laku. Nelze použít. Další související položky Nejsou vyžadovány žádné servisní akce Výměna pyřového/pachového filtru Výměna oleje a olejového filtru Výměna palivového filtru Výměna vzduchového filtru motoru Proveden servis klimatizace
Severní 321 Orech 252 25 CZECH REPUBLIC 234 234 133 234 234 111 info@orch@fordamb.cz www.fordamb.cz	Datum zakázky : 24.09.2021 Císlo zakázky : ZM32103724 	Výklad : 19785 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena. 2 Roky (20000 km) Byla dokončena kontrola karoserie a laku. Nelze použít. Další související položky Nejsou vyžadovány žádné servisní akce Výměna pyřového/pachového filtru Výměna oleje a olejového filtru

Servisní intervaly : Každý 20000 KM nebo 24 měsíce (podle toho, co nastane dříve.)			
Datum plánovaný servis		nebo datum podle počítadla ujetých kilometrů	
11 roky Roční prohlídka		s ohledem na aktuální hodnotu ročně najetých kilometrů (OKM) OKM (podle toho, co nastane dříve.)	
Nepovinná prozatímní kontrola		18.12.2025 v případě použití pro běžné jízdy	
Oprave	Podrobnosti o zakázce	Počítadlo ujetých kilometrů	Podrobnosti
ALGON PLUS - AUTO, a.s. Ringoherova 1/115 Praha 5 lucie.duskova@algon.cz 155 21 CZECH REPUBLIC 777762915 lucie.duskova@algon.cz	Datum zakázky : 18.12.2024 Číslo zakázky : FB010859 	Výklad : 116288 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena. 10 Roků (100000 km) Byla dokončena kontrola karoserie a laku. 4 - Splněno Další související položky Nejsou vyžadovány žádné servisní akce Výměna pylového/pachového filtru Výměna oleje a olejového filtru
ALGON PLUS - AUTO, a.s. Ringoherova 1/115 Praha 5 lucie.duskova@algon.cz 155 21 CZECH REPUBLIC 777762915 lucie.duskova@algon.cz	Datum zakázky : 21.05.2024 Číslo zakázky : FB010547 	Výklad : 97282 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena. 9 Roků Roční prohlídka Byla dokončena kontrola karoserie a laku. 3 - Splněno Další související položky Nejsou vyžadovány žádné servisní akce Výměna pylového/pachového filtru Výměna oleje a olejového filtru Výměna vzduchového filtru motoru Zkontrolujte kvalitu oleje