

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	92 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.6 MPI 75kW kombi,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	75 kW
Objem motoru	1595 ccm	Emisní norma	EURO 4
Stav tachometru	191 900 km	Rok výroby	
Datum první registrace	15.06.2009	STK	19.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 910 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

MOŽNOST ZÁRUKY na toto vozidlo až 3 ROKY; Servisní kniha, jasný původ a historie - po 2.majiteli, pěkný stav , velmi dobrý technický stav; Nová STK, Kilometry jsou ověřeny a doloženy, 2x klíč ; Prohlídka vozu v SO - NE po předchozí tel. domluvě (774 705 505), PRODEJ VOZU JE MOŽNÝ NA SPLÁTKY; www.VOJTACARS.cz

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Android Auto, Autorádio, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Parkovací asistent, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie














Service-Nachweis 29

Datum: 27.6.22 km-Stand: 153472

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Zusätzlich		
alle 30 000 km	☒	☐
alle 60 000 km	☐	☐
alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinzelwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☐

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 74273 59055867
2/3.547.555

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 183.472
Datum: 06/2024
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 31

Datum: 03.07.2024 km-Stand: 179.624

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒
Zusätzlich		
alle 30 000 km	☐	☐
alle 60 000 km	☒	☐
alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinzelwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☐

Service durchgeführt:
AVP Autoland GmbH
u. Co. KG
Frauenauer Str. 90
34227 Zwiesel
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 194.624
Datum: 03.07.25
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 33

Vartungsintervall umgestellt 15000km/1Jahr

Datum: 06.06.2025 km-Stand: 189297

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒
Zusätzlich		
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinzelwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒

Service durchgeführt:
KFZ & ZWILLER MECHANIK
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 204.297
Datum: 06/2026
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 34 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.