

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1,4 TSI Ambition
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	136 600 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	11.12.2012	STK	01.10.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Bronzová
Provozní hmotnost	1 920 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Zachovalé vozidlo po pečlivém majiteli. Vždy pravidelně servisováno; poslední servis byl proveden 10/2025 při 136.312 km. Vyhřívané čelní sklo; vyhřívaná přední sedadla; dvouzónová automatická klimatizace.

KARTA VOZU

Výbava

Parkovací asistent, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Tónovaná skla, Vyhřívané čelní sklo, Střešní nosič, Mlhovky, Zatmavená zadní skla, Zadní stěrač, Klimatizace aut. , Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Klimatizace dvouzónová, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, Senzor opotřebení brzd. destiček, ABS, ESP, Parkovací senzory zadní, Tempomat

KARTA VOZU

Fotografie









Údaje o vozidle		Datum převodu vozidla	
Identifikační číslo vozidla (VIN)	TMBJJ75L9D6046961	CAXA	11/12/12
Typ vozidla	5L72L5 YETI	AMB	
Kód převodovky / lak / interiér / výkon motoru / kód motoru	NBY LFBN-1M1M DR 90KW CAXA		
Časový popis vozidla	EOA 1D0 5GE 5RQ 1KS 6FF 1AT 3FA 1N3 1NL H46 4UP 4R5 5KP 3GC 4X3 4A3 8L5 J1P G16 8GU 9AK BRE 7G0 8DN 8GL 8X0 4K3 B03 7M0 GNO 3L3 9P3 7X0 9W0 BMB 7A0 3GA 7AA G02 L57 7P0 F0A 3S2 2UB		
Provozní hmotnost (v kg)			
Spotřeba (v l/100 km) - město / mimo město / kombinace			
CO2 - kombinace (v g/km)			

Podpis a podpis prodávajícího

Podpis kupujícího (viz Údaje o majiteli str. 2)

Servisní doklad	
Datum: 26.11.2019	Stav km: 26467
Provedeno:	Prohlídka provedl:
Výměna motorového oleje	☒
Použití motorový olej pro servisní interval Q16	☒
Inspekční servis	☒
Kontrola polohování laku karoserie*	☒
Výměna brzdové kapaliny	☒
Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser- visu	☒
Výměna palivového filtru	☒
Výměna zapalovacích svíček	☒
Výměna vstříky vzduchového filtru	☒
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce	☒
Výměna ozubeného řemene	☒
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☒
Výměna oleje Haldex spojky	☒
Výměna ušlechťovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik	☒
Přítel servisní prohlídka: DLE UKAZATEL	
Stav km: 26467	
Datum: 26.11.2019	
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)	

* V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splňují, nebyly, podléhá podmínkám.

** Pokud je doporučené antikorozní ochrany karoserie, resp. příslušné záruky zadržte - strana 15.

Servisní doklad	
Datum: 25.11.2019	Stav km: 54453
Provedeno:	Prohlídka provedl:
Výměna motorového oleje	☒
Použití motorový olej pro servisní interval Q16	☒
Inspekční servis	☒
Kontrola polohování laku karoserie*	☒
Výměna brzdové kapaliny	☒
Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser- visu	☒
Výměna palivového filtru	☒
Výměna zapalovacích svíček	☒
Výměna vstříky vzduchového filtru	☒
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce	☒
Výměna ozubeného řemene	☒
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☒
Výměna oleje Haldex spojky	☒
Výměna ušlechťovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik	☒
Přítel servisní prohlídka: DLE UKAZATEL	
Stav km: 54453	
Datum: 25.11.2019	
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)	

* V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splňují, nebyly, podléhá podmínkám.

** Pokud je doporučené antikorozní ochrany karoserie, resp. příslušné záruky zadržte - strana 15.

Servisní doklad	
Datum: 26.11.2019	Stav km: 69180
Provedeno:	Prohlídka provedl:
Výměna motorového oleje	☒
Použití motorový olej pro servisní interval Q16	☒
Inspekční servis	☒
Kontrola polohování laku karoserie*	☒
Výměna brzdové kapaliny	☒
Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser- visu	☒
Výměna palivového filtru	☒
Výměna zapalovacích svíček	☒
Výměna vstříky vzduchového filtru	☒
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce	☒
Výměna ozubeného řemene	☒
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☒
Výměna oleje Haldex spojky	☒
Výměna ušlechťovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik	☒
Přítel servisní prohlídka: DLE UKAZATEL	
Stav km: 69180	
Datum: 26.11.2019	
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)	

* V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splňují, nebyly, podléhá podmínkám.

** Pokud je doporučené antikorozní ochrany karoserie, resp. příslušné záruky zadržte - strana 15.

Servisní doklad	
Datum: 24.09.2020	Stav km: 85110
Provedeno:	Prohlídka provedl:
Výměna motorového oleje	☒
Použití motorový olej pro servisní interval Q16	☒
Inspekční servis	☒
Kontrola polohování laku karoserie*	☒
Výměna brzdové kapaliny	☒
Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser- visu	☒
Výměna palivového filtru	☒
Výměna zapalovacích svíček	☒
Výměna vstříky vzduchového filtru	☒
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce	☒
Výměna ozubeného řemene	☒
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☒
Výměna oleje Haldex spojky	☒
Výměna ušlechťovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik	☒
Přítel servisní prohlídka: DLE UKAZATEL	
Stav km: 85110	
Datum: 24.09.2020	
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)	

* V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splňují, nebyly, podléhá podmínkám.

** Pokud je doporučené antikorozní ochrany karoserie, resp. příslušné záruky zadržte - strana 15.

Servisní doklad

Datum: 12-10-2022 Stav km: 20562

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: AGROTEC

Použití motorový olej pro servisní interval Q16 ☒ ☐ Závazek mobility: AGROTEC

Inspekční servis ☒ ☐ Razítko servisu SKODA

Intervalový servis ☒ ☐ Razítko servisu SKODA

Kontrola polohování laku karoserie ☒ ☐ Přístři servisní prohlídka: dlie ukazatele

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Stav km: 20562

Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser- ☒ ☐ Datum: 10/2024

visu ☒ ☐ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna palivového filtru ☒ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐ Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce ☒ ☐ Výměna ozubeného řemene ☒ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐ Výměna olejové hadice spojky ☒ ☐ Výměna utěrného prostředku ze sady na opravu pneumatik ☒ ☐

Průběh řitů

Servisní doklady 23

Servisní doklad

Datum: 12-10-2024 Stav km: 123405

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: AGROTEC

Použití motorový olej pro servisní interval Q16 ☒ ☐ Závazek mobility: AGROTEC

Inspekční servis ☒ ☐ Razítko servisu SKODA

Intervalový servis ☒ ☐ Razítko servisu SKODA

Kontrola polohování laku karoserie ☒ ☐ Přístři servisní prohlídka: dlie ukazatele

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Stav km: 123405

Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser- ☒ ☐ Datum: 8/2025

visu ☒ ☐ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna palivového filtru ☒ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐ Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce ☒ ☐ Výměna ozubeného řemene ☒ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐ Výměna olejové hadice spojky ☒ ☐ Výměna utěrného prostředku ze sady na opravu pneumatik ☒ ☐

Průběh řitů

Servisní doklady 25

Servisní doklad

Datum: 9.6.2025 Stav km: 136312

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: AGROTEC

Použití motorový olej pro servisní interval Q16 ☒ ☐ Závazek mobility: AGROTEC

Inspekční servis ☒ ☐ Razítko servisu SKODA

Intervalový servis ☒ ☐ Razítko servisu SKODA

Kontrola polohování laku karoserie ☒ ☐ Přístři servisní prohlídka: dlie ukazatele

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Stav km: 136312

Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser- ☒ ☐ Datum: 10/2026

visu ☒ ☐ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna palivového filtru ☒ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐ Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce ☒ ☐ Výměna ozubeného řemene ☒ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐ Výměna olejové hadice spojky ☒ ☐ Výměna utěrného prostředku ze sady na opravu pneumatik ☒ ☐

Průběh řitů

Servisní doklady 27

Servisní doklad

Datum: 9.6.2025 Stav km: 136312

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: AGROTEC

Použití motorový olej pro servisní interval Q16 ☒ ☐ Závazek mobility: AGROTEC

Inspekční servis ☒ ☐ Razítko servisu SKODA

Intervalový servis ☒ ☐ Razítko servisu SKODA

Kontrola polohování laku karoserie ☒ ☐ Přístři servisní prohlídka: dlie ukazatele

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Stav km: 136312

Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser- ☒ ☐ Datum: 10/2026

visu ☒ ☐ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna palivového filtru ☒ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐ Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce ☒ ☐ Výměna ozubeného řemene ☒ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐ Výměna olejové hadice spojky ☒ ☐ Výměna utěrného prostředku ze sady na opravu pneumatik ☒ ☐

Průběh řitů

Servisní doklady 27