

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	44 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,4 59kW Combi
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	59 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	210 350 km	Rok výroby	2007
Datum první registrace	02.04.2007	STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zelená
Provozní hmotnost	1 610 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Airbag řidiče, Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač


KARTA VOZU


Fotografie











Fgsl-Nr.	: TMBJX26Y974184494	KBA-Nr.	:	
Typ/Modell	: 6Y51G4 FABIA COMBI CLASSIC 59KW	Motor-KB	:	
Farbe	: Highland-Green Metallic	fallig TÜV	: 04/2012	
Erstzulassung	: 02.04.2007	fallig AU	: 04/2012	

Position	Arbeiten/Teile	Menge	Nachlass	Betrag	USt	O-Teil
01030001	Inspektion inkl Öl m. Mob.-Garantie	0.9		51,75 €	1	
85185580	Staub- u. Pollenfilter ersetzen	0.1	100,00%	0,00 €	1	
24245560	Luftfiltereinheit ersetzen	0.1	100,00%	0,00 €	1	
28705588	4 Zündkerzen ersetzen	0.2	100,00%	0,00 €	1	
OE1040	MOTORÖL 10W-40	3.5		33,50 €	1	
030115561AN	ÖLFILTER	1		7,81 €	1	S
8008203676	POLLENFILTER	1		18,81 €	1	S
036129620H	LUFTFILTER	1		20,13 €	1	S
101905601F	ZAHNRAD	4		30,36 €	1	S
SCH01	SCHWABENREINIGER 1000ML	0.2		1,09 €	1	
1000	KLEINERSTÄTTE/REINIGUNGSMAT.	1		2,20 €	1	

Kundendienst siehe Serviceblatt ordnungsgemäß durchgeführt.

Motorschaden, 81036537 wurde erstellt.

Zachow vom zum

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung das Eigentum der Auto Albrecht e. K.!

Es bedient Sie Sabine Haggendorfer

	1 = voller Satz	2 = v. v. m. Satz	3 = Austausch	4 = Agenturware/DP	5 = Differenz	Gesamt
Netto	0,00 €	165,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165,55 €
Steuer	0,00 €	31,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,47 €
						197,02 €

Bei Reifenwechsel - Bitte beachten - Nach 50-100 km Radschrauben nachziehen!

DAS TEAM DER AUTO ALBRECHT E. K. WUNSCHT IHNEN EINE GUTE FAHRT!

Das Unternehmen wurde am 15.07.2010 und 15.07.2010 (Jahr: 14 Abs. 42 Nr. 6 UStG) erwirbt

USt = Umsatzsteuer

Service ☐ Longlife-Service (Serviceintervall flexibel/spätestens nach 2 Jahren)
 Reparatur ☐ Zeit- und lauffleistungsabhängiger Service (jedes Jahr oder alle je nachdem, was zuerst eintritt)

Datum: 04.04.2011 Kilometerstand (abgelesen): 81112 km

Nächster Service am: oder bei Kilometerstand

Folgende Bauteile wurden erneuert:

☒ Ölfilter ☐ Keilriemen/Keilrippenriemen ☐ Zündkerzen
☒ Luftfilter ☐ Staub- bzw. Pollenfilter ☐ Bremsbeläge vorne
☒ Zahnriemen ☐ Bremsbeläge hinten

Klimaanlage ☐ aufgefüllt ☐ gereinigt/desinfiziert

Andere: Stempel Werkstatt

geprüft ☐ gewechselt ☐ Grad Celsius

15

Service ☐ Longlife-Service (Serviceintervall flexibel/spätestens nach 2 Jahren)
 Reparatur ☐ Zeit- und lauffleistungsabhängiger Service (jedes Jahr oder alle je nachdem, was zuerst eintritt)

Datum: 04.05.15 Kilometerstand (abgelesen): 124102 km

Nächster Service am: oder bei Kilometerstand

Folgende Bauteile wurden erneuert:

☒ Ölfilter ☒ Keilriemen/Keilrippenriemen ☐ Zündkerzen
☒ Luftfilter ☐ Staub- bzw. Pollenfilter ☐ Bremsbeläge vorne
☒ Zahnriemen ☐ Bremsbeläge hinten

Klimaanlage ☐ aufgefüllt ☐ gereinigt/desinfiziert

Andere: Stempel Werkstatt

geprüft ☐ gewechselt ☐ Grad Celsius

19

Service ☐ Longlife-Service (Serviceintervall flexibel/spätestens nach 2 Jahren)
 Reparatur ☐ Zeit- und lauffleistungsabhängiger Service (jedes Jahr oder alle je nachdem, was zuerst eintritt)

Datum: 01.05.13 Kilometerstand (abgelesen): 101512 km

Nächster Service am: oder bei Kilometerstand

Folgende Bauteile wurden erneuert:

☒ Ölfilter ☐ Keilriemen/Keilrippenriemen ☐ Zündkerzen
☐ Luftfilter ☐ Staub- bzw. Pollenfilter ☐ Bremsbeläge vorne
☐ Zahnriemen ☐ Bremsbeläge hinten

Klimaanlage ☐ aufgefüllt ☐ gereinigt/desinfiziert

Andere: Stempel Werkstatt

geprüft ☐ gewechselt ☐ Grad Celsius

17