

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	135 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Citigo	Model - doplňující informace	1.0 MPI Active
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	91 698 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	03.03.2015	STK	01.01.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 290 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, ABS, ESP, Deaktivace airbagu spolujezdce, Imobilizér, Isofix, Airbag 4x, Senzor tlaku v pneumatikách, El. přední okna, Palubní počítač, Satelitní navigace, Klimatizovaná příhrádka, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček


KARTA VOZU

Fotografie











ŠKODA

Übergabe-Inspektion	
Datum	2015-02-25
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	31310244
Durchgeführt von	Autohaus Liebe Grabenweg 8 06526 Sangerhausen Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeig Service)

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2017-06-02
Laufleistung	16348 km
Auftragsnummer	31329337
MOB-GAR.: 1/2.105.997	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u. Pollenfilter ☒ Bremsstrommel hinten
Durchgeführt von	Autohaus Liebe Grabenweg 8 06526 Sangerhausen Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2016-05-17
Laufleistung	7604 km
Auftragsnummer	31319312
MOB 1754267	
Durchgeführt von	Autohaus Liebe Grabenweg 8 06526 Sangerhausen Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Sicherheitscode: XDRbubzh7B-KDMMhPjM0CgHjg1SgHhNHExQdRBNB1RcVdQFmZr DE34D70C 2021-02-04 10:15:11 (1/2) Seite 2 von 3

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2018-07-31
Laufleistung	30768 km
Auftragsnummer	31341389
MOB: 1/2.618.789	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Liebe Grabenweg 8 06526 Sangerhausen Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2017-06-02
Laufleistung	16348 km
Auftragsnummer	31329337
MOB-GAR.: 1/2.105.997	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u. Pollenfilter ☒ Bremsstrommel hinten
Durchgeführt von	Autohaus Liebe Grabenweg 8 06526 Sangerhausen

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2020-02-04
Laufleistung	50971 km
Auftragsnummer	31359342
Mob.Nr.: 1/3.400.768	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u. Pollenfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Zündkerze ☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Bremsstrommel hinten ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Liebe GmbH Salzstrasse 10 99086 Erfurt Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Seite 1 von 2

Komplettnachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBZZZAAZFD626689
Typbezeichnung	CITIGO ACT MP44/1.0 MSF
Datum der Auslieferung	2015-03-03

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2021-02-24
Laufleistung	54570 km
Auftragsnummer	2115966
Mob.Nr.: 1/4.077.213	
Durchgeführt von	Autohaus Liebe GmbH Salzstrasse 10 99086 Erfurt Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2020-02-04
Laufleistung	50971 km
Auftragsnummer	31359342