

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	454 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	2,0 TDi, Navi,LED,Kamera...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	131 000 km	Rok výroby	2022
Datum první registrace	01.07.2022	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

První majitel; 2; 0TDi 110KW; nyní námi dovezeno přímo od zastoupení VW v SRN; 2x klíče; jasný původ a počet Km; pravidelný servis; LED; Navi; Kamera; ACCTempomat; CarPlay; kožený multif. volant loketní opěrka; 2x USB-c; Front Assist; atd; ...PLÁTCI MOHOU UPLATNIT DPH; tloušťka laku cca 102-130 mikronů :-)

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Adaptivní tempomat, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro vedení vozu v jízdách pruzích, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Bezdrátová nabíječka MT, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, ESP, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU


Fotografie













Volkswagen Service-Nachweis		VW	
Inspektion			
Datum	2024-11-14		
Leistung	94096 km		
Auftragsnummer	346826-00		
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Ölwechsel/Ölfilter ✓ Luftfilterwechsel		
Durchgeführt von	M.A.Z. Am Schönbühl 61474 Buchsheim Deutschland		
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja		
Modellkategorie	Als Anfrage Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufende		
Ölwechsel-Service			
Datum	2024-08-07		
Leistung	73289 km		
Auftragsnummer	346237-00		
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service		
Durchgeführt von	Max Weiss Am Schönbühl 2 61474 Buchsheim Deutschland		
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja		
Modellkategorie	Als Anfrage Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufende		
Inspektion mit Ölwechsel			
Datum	2024-03-30		
Leistung	10753 km		
Auftragsnummer	341303-00		
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Teich-Feindteller		
Durchgeführt von	Max Weiss Am Schönbühl 2 61474 Buchsheim Deutschland		
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja		
Modellkategorie	Als Anfrage Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufende		

Volkswagen Service-Nachweis		Volkswagen Service-Nachweis	
Komplettanachweis		Komplettanachweis	
Fahrzeugdaten		Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	WWW22Z3N067812	Fahrzeugnummer	WWW22Z3N067812
Typbezeichnung	PASSAT 16 2.08enOPT10 TDI160F	Typbezeichnung	PASSAT 16 2.08enOPT10 TDI160F
Datum der Auslieferung	2023-07-01	Datum der Auslieferung	2023-07-01
Inspektion		Inspektion	
Datum	2025-07-24	Datum	2025-07-24
Leistung	124210 km	Leistung	124210 km
	37300-00		37300-00
- Speichelecke links fehlt - Tote Hellig - Schallschutzwand beschädigt - Unterboden links beschädigt		- Speichelecke links fehlt - Tote Hellig - Schallschutzwand beschädigt - Unterboden links beschädigt	
Durchgeführte Zusatzarbeiten		Durchgeführte Zusatzarbeiten	
Durchgeführt von		Durchgeführt von	✓ Steinhilfen
Autorisierter Volkswagen Sen		Autorisierter Volkswagen Sen	
Mobilitätsbranche		Mobilitätsbranche	
Inspektion		Inspektion	
Datum		Datum	
Leistung		Leistung	
Auftragnummer		Auftragnummer	
Durchgeführte Zusatzarbeiten		Durchgeführte Zusatzarbeiten	
Durchgeführt von		Durchgeführt von	
Autorisierter Volkswagen Sen		Autorisierter Volkswagen Sen	
Mobilitätsbranche		Mobilitätsbranche	
Ölwechsel-Service		Ölwechsel-Service	
Datum		Datum	
Leistung		Leistung	
Auftragnummer		Auftragnummer	
Durchgeführt von		Durchgeführt von	
Autorisierter Volkswagen Service Partner		Autorisierter Volkswagen Service Partner	
Mobilitätsbranche		Mobilitätsbranche	
Ölwechsel-Service		Ölwechsel-Service	
Datum		Datum	
Leistung		Leistung	
Auftragnummer		Auftragnummer	
Durchgeführt von		Durchgeführt von	
Autorisierter Volkswagen Service Partner		Autorisierter Volkswagen Service Partner	
Mobilitätsbranche		Mobilitätsbranche	
Ölwechsel-Service		Ölwechsel-Service	
Datum		Datum	
Leistung		Leistung	
Auftragnummer		Auftragnummer	
Durchgeführt von		Durchgeführt von	
Autorisierter Volkswagen Service Partner		Autorisierter Volkswagen Service Partner	
Mobilitätsbranche		Mobilitätsbranche	
Ölwechsel-Service		Ölwechsel-Service	
Datum		Datum	
Leistung		Leistung	
Auftragnummer		Auftragnummer	
Durchgeführt von		Durchgeführt von	
Autorisierter Volkswagen Service Partner		Autorisierter Volkswagen Service Partner	
Mobilitätsbranche		Mobilitätsbranche	
Ölwechsel-Service		Ölwechsel-Service	
Datum		Datum	
Leistung		Leistung	
Auftragnummer		Auftragnummer	
Durchgeführt von		Durchgeführt von	
Autorisierter Volkswagen Service Partner		Autorisierter Volkswagen Service Partner	
Mobilitätsbranche		Mobilitätsbranche	
Ölwechsel-Service		Ölwechsel-Service	
Datum		Datum	
Leistung		Leistung	
Auftragnummer		Auftragnummer	
Durchgeführt von		Durchgeführt von	
Autorisierter Volkswagen Service Partner		Autorisierter Volkswagen Service Partner	
Mobilitätsbranche		Mobilitätsbranche	
Ölwechsel-Service		Ölwechsel-Service	
Datum		Datum	
Leistung		Leistung	
Auftragnummer		Auftragnummer	
Durchgeführt von		Durchgeführt von	
Autorisierter Volkswagen Service Partner		Autorisierter Volkswagen Service Partner	
Mobilitätsbranche		Mobilitätsbranche	
Ölwechsel-Service		Ölwechsel-Service	
Datum		Datum	
Leistung		Leistung	
Auftragnummer		Auftragnummer	
Durchgeführt von		Durchgeführt von	
Autorisierter Volkswagen Service Partner		Autorisierter Volkswagen Service Partner	
Mobilitätsbranche		Mobilitätsbranche	
Ölwechsel-Service		Ölwechsel-Service	
Datum		Datum	
Leistung		Leistung	
Auftragnummer		Auftragnummer	
Durchgeführt von		Durchgeführt von	
Autorisierter Volkswagen Service Partner		Autorisierter Volkswagen Service Partner	
Mobilitätsbranche		Mobilitätsbranche	
Ölwechsel-Service		Ölwechsel-Service	
Datum		Datum	
Leistung		Leistung	
Auftragnummer		Auftragnummer	
Durchgeführt von		Durchgeführt von	
Autorisierter Volkswagen Service Partner		Autorisierter Volkswagen Service Partner	
Mobilitätsbranche		Mobilitätsbranche	
Ölwechsel-Service		Ölwechsel-Service	
Datum		Datum	
Leistung		Leistung	
Auftragnummer		Auftragnummer	
Durchgeführt von		Durchgeführt von	
Autorisierter Volkswagen Service Partner		Autorisierter Volkswagen Service Partner	
Mobilitätsbranche		Mobilitätsbranche	
Ölwechsel-Service		Ölwechsel-Service	
Datum		Datum	
Leistung		Leistung	
Auftragnummer		Auftragnummer	
Durchgeführt von		Durchgeführt von	
Autorisierter Volkswagen Service Partner		Autorisierter Volkswagen Service Partner	
Mobilitätsbranche		Mob	

A high-angle, front-facing view of a dark-colored car, showing the hood, windshield, and roof. The car is parked in a lot with other vehicles and a building in the background.









