

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1.4 TSi 90kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	139 265 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	06.07.2011	STK	11.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Servisní knížka, Nehavarované, VOZIDLO PO VELKÉM SERVISU !!! NOVÉ ROZVODY + OLEJ,FILTRY !		

KARTA VOZU

Výbava



ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie







14 Documentazione Service

Documentazione Service

Data: 08.07.13 Chilometraggio: 16721

Sono stati eseguiti:

	si	no
Cambio olio motore	☒	☐
utilizzato l'olio motore per gli intervalli Service variabili OGI	☒	☐
Servizio di ispezione	☒	☐
Controllo dei danni alla vernice della carrozzeria ¹⁾	☐	☒
Cambio liquido freni	☐	☒
Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni	☐	☒
Sostituzione filtro carburante	☐	☒
Sostituzione candele di accensione	☐	☒
Sostituzione cartuccia filtro aria	☐	☒
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico DSG	☐	☒
Sostituzione cinghia dentata	☐	☒
Sostituzione tendicinghia	☐	☒

Sostituzione della sonda lambda²⁾

Servizio eseguito:

Controllo dei danni alla vernice della carrozzeria¹⁾

Cambio liquido freni

Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni

Sostituzione filtro carburante

Sostituzione candele di accensione

Sostituzione cartuccia filtro aria

Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico DSG

Sostituzione cinghia dentata

Sostituzione tendicinghia

Prossima ispezione:

Chilometraggio: 16000

Data: 07.15

(vale l'evenienza che si verifica per prima e/o quanto segnalato dall'indicatore intervalli Service)

¹⁾ Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni su pag. 15, "Controllo della protezione della carrozzeria".

16 Documentazione Service

Documentazione Service

Data: 27.1.2023 Chilometraggio: 116796

Sono stati eseguiti:

	si	no
Cambio olio motore	☒	☐
utilizzato l'olio motore per gli intervalli Service variabili OGI	☒	☐
Servizio di ispezione	☒	☐
Controllo dei danni alla vernice della carrozzeria ¹⁾	☒	☐
Cambio liquido freni	☒	☐
Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni	☒	☐
Sostituzione filtro carburante	☒	☐
Sostituzione candele di accensione	☒	☐
Sostituzione cartuccia filtro aria	☒	☐
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico DSG	☒	☐
Sostituzione cinghia dentata	☒	☐
Sostituzione tendicinghia	☒	☐

Sostituzione della sonda lambda²⁾

Servizio eseguito:

Controllo dei danni alla vernice della carrozzeria¹⁾

Cambio liquido freni

Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni

Sostituzione filtro carburante

Sostituzione candele di accensione

Sostituzione cartuccia filtro aria

Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico DSG

Sostituzione cinghia dentata

Sostituzione tendicinghia

Prossima ispezione:

Chilometraggio: nach

Data: Anfrage

(vale l'evenienza che si verifica per prima e/o quanto segnalato dall'indicatore intervalli Service)

¹⁾ Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni su pag. 17, "Controllo della protezione della carrozzeria".

18 Documentazione Service

Documentazione Service

Data: 01.12.2025 Chilometraggio: 139 210

Sono stati eseguiti:

	si	no
Cambio olio motore	☒	☐
utilizzato l'olio motore per gli intervalli Service variabili OGI	☒	☐
Servizio di ispezione	☒	☐
Controllo dei danni alla vernice della carrozzeria ¹⁾	☒	☐
Cambio liquido freni	☒	☐
Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni	☒	☐
Sostituzione filtro carburante	☒	☐
Sostituzione candele di accensione	☒	☐
Sostituzione cartuccia filtro aria	☒	☐
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico DSG	☒	☐
Sostituzione cinghia dentata	☒	☐
Sostituzione tendicinghia	☒	☐

Sostituzione della sonda lambda²⁾

Servizio eseguito:

Controllo dei danni alla vernice della carrozzeria¹⁾

Cambio liquido freni

Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni

Sostituzione filtro carburante

Sostituzione candele di accensione

Sostituzione cartuccia filtro aria

Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico DSG

Sostituzione cinghia dentata

Sostituzione tendicinghia

Prossima ispezione:

Chilometraggio: 150 000

Data: 12/26

(vale l'evenienza che si verifica per prima e/o quanto segnalato dall'indicatore intervalli Service)

¹⁾ Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni su pag. 19, "Controllo della protezione della carrozzeria".