

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	2.0TDI 81kW*4x4*ČR...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	218 042 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	11.01.2010	STK	01.02.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 525 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 070 kg
Spotřeba	6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

+++PLATBA PŘEVODEM, V HOTOVOSTI NEBO VYŘÍZENÍ ÚVĚRU PŘÍMO U NÁS V AUTOBAZARU+++KOUPEÑO JAKO NOVÉ V ČR+++PLNÁ SERVISNÍ KNIHA+++4X4+++K VOZIDLU DRUHÁ SADA KOL SE ZIMNÍMI PNEUMATIKAMI+++

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Asistent při jízdě ze svahu, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











18 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 15.4.2011 Stav km: 29284

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl:  

Prohlídka provedl:  

Kontrola polikozní luku karoserie⁴⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Dodatečné kúřých 30 000 km ☒

Dodatečné kúřých 60 000 km ☒

Dodatečné kúřých 90 000 km ☒

Výměna vřící vzduchového filtru ☒

Výměna palivového filtru ☒

Výměna ozubeného řemeně ☒

Výměna napínací klady ozubeného řemeně ☒

Průběh servisní prohlídky: Stav km: 29284 Datum: 15.4.2011

(podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, políčko prodejte.


5) Pokud je naplnění antikorozní ochrany karoserie, resp. případně záruky zaneseného v tabulce 21, kontrola antikorozní ochrany karoserie.


19 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 1.8.2012 Stav km: 59274

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl:  

Prohlídka provedl:  

Kontrola polikozní luku karoserie⁴⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Dodatečné kúřých 30 000 km ☒

Dodatečné kúřých 60 000 km ☒

Dodatečné kúřých 90 000 km ☒

Výměna vřící vzduchového filtru ☒

Výměna palivového filtru ☒

Výměna ozubeného řemeně ☒

Výměna napínací klady ozubeného řemeně ☒

Průběh servisní prohlídky: Stav km: 89274 Datum: 5/2014

(podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, políčko prodejte.


5) Pokud je naplnění antikorozní ochrany karoserie, resp. případně záruky zaneseného v tabulce 21, kontrola antikorozní ochrany karoserie.


20 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 07-01-2014 Stav km: 90013

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl:  

Prohlídka provedl:  

Kontrola polikozní luku karoserie⁴⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Dodatečné kúřých 30 000 km ☒

Dodatečné kúřých 60 000 km ☒

Dodatečné kúřých 90 000 km ☒

Výměna vřící vzduchového filtru ☒

Výměna palivového filtru ☒

Výměna ozubeného řemeně ☒

Výměna napínací klady ozubeného řemeně ☒

Průběh servisní prohlídky: Stav km: 920013 Datum: 4.4.2016

(podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, políčko prodejte.


5) Pokud je naplnění antikorozní ochrany karoserie, resp. případně záruky zaneseného v tabulce 21, kontrola antikorozní ochrany karoserie.


21 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 23-10-2017 Stav km: 150765

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl:  

Prohlídka provedl:  

Kontrola polikozní luku karoserie⁴⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Dodatečné kúřých 30 000 km ☒

Dodatečné kúřých 60 000 km ☒

Dodatečné kúřých 90 000 km ☒

Výměna vřící vzduchového filtru ☒

Výměna palivového filtru ☒

Výměna ozubeného řemeně ☒

Výměna napínací klady ozubeného řemeně ☒

Průběh servisní prohlídky: Stav km: 180 000 Datum: 10/2019

(podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, políčko prodejte.

5) Pokud je naplnění antikorozní ochrany karoserie, resp. případně záruky zaneseného v tabulce 21, kontrola antikorozní ochrany karoserie.

22 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 01-11-2020 Stav km: 174 410

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl:  

Prohlídka provedl:  

Kontrola polikozní luku karoserie⁴⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Dodatečné kúřých 30 000 km ☒

Dodatečné kúřých 60 000 km ☒

Dodatečné kúřých 90 000 km ☒

Výměna vřící vzduchového filtru ☒

Výměna palivového filtru ☒

Výměna ozubeného řemeně ☒

Výměna napínací klady ozubeného řemeně ☒

Průběh servisní prohlídky: Stav km: 204 400 Datum: 11/2021

(podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, políčko prodejte.


5) Pokud je naplnění antikorozní ochrany karoserie, resp. případně záruky zaneseného v tabulce 21, kontrola antikorozní ochrany karoserie.


23 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 2/2022 Stav km: 192 000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl:  

Prohlídka provedl:  

Kontrola polikozní luku karoserie⁴⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Dodatečné kúřých 30 000 km ☒

Dodatečné kúřých 60 000 km ☒

Dodatečné kúřých 90 000 km ☒

Výměna vřící vzduchového filtru ☒

Výměna palivového filtru ☒

Výměna ozubeného řemeně ☒

Výměna napínací klady ozubeného řemeně ☒

Průběh servisní prohlídky: Stav km: 204 400 Datum: 11/2021

(podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, políčko prodejte.

5) Pokud je naplnění antikorozní ochrany karoserie, resp. případně záruky zaneseného v tabulce 21, kontrola antikorozní ochrany karoserie.

