

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	264 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	2,0 TDi 103KW, 5Míst...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	197 000 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	24.02.2015	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; 2; 0TDi 140PS 5 míst; 2x boční šoupačky; první přihlášení 24.2.2015-VW AG Wolfsburg; první majitelka od 17.11.2015. 2x klíče; plátcí mohou uplatnit DPH; dá se říct pravidelný servis:-)			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Klimatizace aut. , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie











Fahrzeugdatenträger

1. **Kennzeichen**: WV2ZZZ2K z FX 096273

2. **Modell**: Caddy KD Trend

3. **Motor**: 103 KW CRDS06

4. **Chassis**: CFHC NFX

5. **Farbe**: LMBZ 0000 0000 NY

6. **Optionen**: X10 BOA CSN GOK HNS JON D91
1GB 2PG 1NN 5RQ 5SL TP4
BS6 3U1 G16 BUA B6U
OE1 AUF 4X3 4R4 412 NON STC
BRL 2JB EOA 2V1 L21 OYA 202

Die Bedeutung des

Die im Umschlag eingeklebte Abb. 1 ist sicherzustellen, dass die richtigen Volkswagen Nutzfahrzeuge in ihr Fahrzeug einbauen lassen dem ist dadurch festgelegt, wie ihr Fahrzeug infrage kommt.

Im Serviceplan wird die Ersatzteile-Auslieferungsdauer, die Qualität und, damit der Beginn der Garantie, im Fahrzeug bestätigt.

Der Serviceplan soll immer mit dem Serviceplan zusammengeführt werden, um die zu leistenden Tätigkeiten im Fahrzeug zu bestätigen. Im Fahrzeug dokumentiert im Serviceplan alle Servicearbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zu sehen, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Fahrzeug sein.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan bei Verkauf des Fahrzeuges dem Käufer mitzugeben.

KD-Nummer: CHA-KU20

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 03.06.2024

Datum der Auslieferung/Erstzulassung: 03.06.2024

Volkswagen Zentrum Dresden GmbH & Co. KG

Volkswagen Zentrum Dresden

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlagenprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 22.2.17

bei km-Stand: 26480

Rechnungsnummer: 2010

Service durchgeführt von: Christian Aigner

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Intervall-Anzeige: 03.18

Zusatzarbeiten: am (Datum):

oder: am (Datum):

oder: bei (km-Stand): 60000

bei (km-Stand): 60000

Dokumentation der Karosserie

Abb. 3 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge

Abb. 3 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlagenprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 03.06.2024

bei km-Stand: 50150

Rechnungsnummer: 50150

Service durchgeführt von: Christian Aigner

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Intervall-Anzeige: 3.2020

Zusatzarbeiten: am (Datum):

oder: am (Datum):

oder: bei (km-Stand): 50000

bei (km-Stand): 50000

Dokumentation der Karosserie

Abb. 4 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge

Abb. 4 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlagenprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 17.7.19

bei km-Stand: 74739

Rechnungsnummer: 74739

Service durchgeführt von: Christian Aigner

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Intervall-Anzeige: 7.1020

Zusatzarbeiten: am (Datum):

oder: am (Datum):

oder: bei (km-Stand):

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Abb. 5 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlagenprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 24.11.20

bei km-Stand: 113447

Rechnungsnummer: 113447

Service durchgeführt von: Christian Aigner

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Intervall-Anzeige: 11.2023

Zusatzarbeiten: am (Datum):

oder: am (Datum):

oder: bei (km-Stand): 147900

bei (km-Stand): 147900

Dokumentation der Karosserie

Abb. 6 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge

Abb. 6 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife-Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Gasanlagenprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 18.5.27

bei km-Stand: 142523

Rechnungsnummer: 142523

Service durchgeführt von: Christian Aigner

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Intervall-Anzeige: 5.2025

Zusatzarbeiten: am (Datum):

oder: am (Datum):

oder: bei (km-Stand): 142000

bei (km-Stand): 142000

Dokumentation der Karosserie

Abb. 7 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge

Abb. 7 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja/Nein. Durchgeführt wurde:

Ja/Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prinzipdarstellung: Öl für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Abb. 9: Prinzipdarstellung: Öl für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Bei nächsten Service-Termin

Service-Intervall

Zustatsarbeiten

am (Datum):

oder

bei (Am-Stand):

Service-Nachweis 7

Ja/Nein. Durchgeführt wurde:

Ja/Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prinzipdarstellung: Öl für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Abb. 9: Prinzipdarstellung: Öl für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Bei nächsten Service-Termin

Service-Intervall

Zustatsarbeiten

am (Datum):

oder

bei (Am-Stand):

anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.

em. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Audit-Gesellschaft (IS-11019-01-00)

Außenstelle:

e 3, 93466 Chamerau

/3407-0 Fax: 09944/3407-30

W. Caddy

Prüfer: Bad Kötzting, 03.06.2024

(4) km-St. 164613

(5) Fz.-Kl. M1

Aufbau AC

Herst. 0603

Typ AMT

Var. 00765

Vers.

EMI-Kl. 35J0**

zGM 2280 kg

EZ 24.02.2015

Dat. letzt. HU 05/2022

Prüf-Nr. 0213473293

Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

d CHA KU20

nächste HU fällig Juni 2026

anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.

em. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Audit-Gesellschaft (IS-11019-01-00)

Außenstelle:

e 3, 93466 Chamerau

/3407-0 Fax: 09944/3407-30

W. Caddy

Prüfer: Bad Kötzting, 03.06.2024

(4) km-St. 164613

(5) Fz.-Kl. M1

Aufbau AC

Herst. 0603

Typ AMT

Var. 00765

Vers.

EMI-Kl. 35J0**

zGM 2280 kg

EZ 24.02.2015

Dat. letzt. HU 05/2022

Prüf-Nr. 0213473293

Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

d CHA KU20

nächste HU fällig Juni 2026





