

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Antara	Model - doplňující informace	2.2CDTi/COSMO/4x4/AT/LED/
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	135 kW
Objem motoru	2231 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	150 209 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	07.03.2014	STK	13.07.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	1 936 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 505 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Pravidelný servis,plná servisní historie,MOŽNOST PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY NA MECHANICKÉ ČÁSTI AŽ DO 12/2028.NA TOTO VOZIDLO VÁM VYŘÍDÍME SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR NA POČKÁNÍ A ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK !! PŘI KOUPI VOZIDLA NA ÚVĚR MOŽNÁ SLEVA AŽ 30 000,-KČ.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Asistent při jízdě ze svahu, Automatické svícení, Autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Dojezdové rezervní kolo, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. seřiditelné sedadlo řidiče, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Kožená sedadla, Kožené čalounění, Kožené potahy, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie














8 Potvrzení servisních prací			
Servisní prohlídka - V mezinárodní		Datum 29.09.2018 11:48	
Motory olej		Motory olej	
Kvalita	dekos 10	Kvalita	dekos 10
GML-L A-025	GML-L A-025	GML-L A-025	GML-L A-025
ACEA A10	B4D C3D	ACEA A10	B4D C3D
W		W	
Vizorka		Vizorka	
Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina	°C	Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina	°C
Ans. Ne		Ans. Ne	
☐	Baterie (palivový	☐	Baterie (palivový
☐	čističový filtr)	☐	čističový filtr)
☐	Palivový filtr	☐	Palivový filtr
☐	Vodotěsný těsnění	☐	Vodotěsný těsnění
☐	Dřákovitý motorový řemen	☐	Dřákovitý motorový řemen
☐	Čističový řemen	☐	Čističový řemen
☐	Palivový filtr	☐	Palivový filtr
☐	Oil převodový	☐	Oil převodový
☐	Brzdová kapalina	☐	Brzdová kapalina
☐	Sada na opravu pneumatik	☐	Sada na opravu pneumatik
☐	Přední / zadní brzdové destičky	☐	Přední / zadní brzdové destičky
☐	Zapalovací svíčky	☐	Zapalovací svíčky
☐	Chladicí kapalina	☐	Chladicí kapalina
+500g chladič R134a		+500g chladič R134a	
Nabíječka		Nabíječka	
Další servisní prohlídka na základě indikátoru		Další servisní prohlídka na základě indikátoru	
Datum	km	Datum	km
(+max. 1 měsíc)	(+max. 1500 km)	(+max. 1 měsíc)	(+max. 1500 km)

