

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	combi 1.6 MPI Ambiente
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	75 kW
Objem motoru	1595 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	171 378 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	22.05.2009	STK	01.09.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 910 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Komisní prodej - vozidlo stojí zaparkované v našem autobazaru. K vozidlu druhá sada kompletních zimních kol.			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Airbag 10x , Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Tažné zařízení, Tempomat, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů


KARTA VOZU



Fotografie











Service-Nachweis 19

Datum: 28.09.2015 km-Stand: 74 459

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐

Zusätzlich:

	ja	nein
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

ŠKODA Autohaus Liebe GmbH
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 11642 204 4789
2603340
SAZ 5968303 Stand: 09/2015

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: 104 459
Datum: 09.11.17
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 21

Datum: 23.10.17 km-Stand: 98457

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐

Zusätzlich:

	ja	nein
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Autohaus Liebe GmbH Erfurt
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 11642 204 4789
2/3.051.710
SAZ 5968303 Stand: 09/2015

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: 111 459
Datum: 11.11.18
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 22

Datum: 15.1.2019 km-Stand: 100 873

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐

Zusätzlich:

	ja	nein
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

JAROSLAV BLECHA
K. KYŠKŮ 26
280 00 KOLÍN - STITARY
AUTOSERVIS
Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: 115 873
Datum: 11.20
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

MYKENA KAMOVEND FILIZM X