

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0 TDI,4x4,Xenon...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	173 100 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	19.03.2012	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; durhý majitel; servsní knížka; pravidelný servis; Xenon; Navigace; Sun Set; 4x4; alu kola; kožený volant; loketní opěrka; Lze sjednat záruku až na 36 měsíců; která se vztahuje na elektronické nebo vnitřní mechanické poruchy vozidla; VIN: VIN: TMBKE61ZXC2144447			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie





zeug-Daten

Kennzeichnungs-Nr. **17523Y OCT.COM CR 4X4**

CFHC

Autohaus Skower
 Skoda-Markenverkäufer der Autohaus Wernigerode GmbH
 Dornbergsweg 45
 38855 Wernigerode
 Stempel und Unterschrift des Verkäufers
 Handl. Nr. 06530310

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 2)

ESC	1D0	SSL	5RG	1KS	6FB	1AT	3FA
1N3	1NL	HH7	4UF	4R4	3KD	3QT	4X3
4A3	8LS	JON	7AA	8GU	6YO	9AK	8RM
7UC	8AY	8QL	8X1	4K3	801	806	8N2
3L3	9P1	7X1	9ZS	8WD	7A0	3GN	
8G1	7MG	L61	7P4	FOA	3S2	2UB	

1. Besitzer des Fahrzeugs

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen **QS-Z 1016** (füllt der Verkäufer aus) gehört:

Name: **Jürgen Zechel GmbH**
 Straße: **Am Zauberberg 7**
 Wohnort: **38667 Bad Harzburg**

Telefon: **Autohaus Skower**
 Skoda-Markenverkäufer der Autohaus Wernigerode GmbH
 Autohaus Wernigerode GmbH
 Dornbergsweg 45
 38855 Wernigerode
 Tel. 0 39 43 - 53 33 00 + Fax 53 33 99
 email: **SKOWER@h-wr.de**
 Der SKODA Servicepartner
 Handl. Nr. 06530310

Service-Meister: **H. Anze**
 Telefon: **03942116140**

Service-Nachweis

Datum: **27.03.13** km-Stand: **22013**

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	ja	☐	nein
Wasserpumpe für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	ja	☐	nein
Inspektions-Service	☒	ja	☐	nein
Intervall-Service	☐	ja	☐	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☐	ja	☐	nein
Bremsschlauchwechsel	☐	ja	☐	nein
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	ja	☐	nein
Kraftstofffilterwechsel	☐	ja	☐	nein
Zündkerzenwechsel	☐	ja	☐	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	ja	☐	nein
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	ja	☐	nein
Zahnriemenwechsel	☐	ja	☐	nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	ja	☐	nein

Service durchgeführt:

Autoservice Krause
 Kfz Meisterbetrieb
 Ilsenburger Str. 18 A
 38667 Bad Harzburg
 Tel (05322) 55 46 90 Fax 55 46 88

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: **11. Anze**
 Datum: **04.2015**
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: **2.04.2014** km-Stand: **40.932**

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	ja	☐	nein
Wasserpumpe für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	ja	☐	nein
Inspektions-Service	☒	ja	☐	nein
Intervall-Service	☐	ja	☐	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☐	ja	☐	nein
Bremsschlauchwechsel	☐	ja	☐	nein
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	ja	☐	nein
Kraftstofffilterwechsel	☐	ja	☐	nein
Zündkerzenwechsel	☐	ja	☐	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	ja	☐	nein
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	ja	☐	nein
Zahnriemenwechsel	☐	ja	☐	nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	ja	☐	nein

Service durchgeführt:

Autoservice Krause
 Kfz Meisterbetrieb
 Ilsenburger Str. 18 A
 38667 Bad Harzburg
 Tel (05322) 55 46 90 Fax 55 46 88

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: **11. Anze**
 Datum: **04.2015**
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis 27

Datum: 21.10.2016 km-Stand: 77947

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt:		
Intervall-Service	☒	☐	Autoservice Krause Kfz Meisterbetrieb Ilsenburger Str. 16 A 38667 Bad Harzburg Tel (05322) 55 46 90 Fax 55 46 88 Stempel SKODA Servicepartner		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐	Nächster Inspektions/Intervall-Service:		
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐		km-Stand:	<u>11.11.2016</u>
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☐		Datum:	<u>11.11.2016</u>
Zahnriemenwechsel	☐	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐			

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis 29

Datum: 29.11.2017 km-Stand: 92207

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt:		
Intervall-Service	☒	☐	Autoservice Krause Kfz Meisterbetrieb Ilsenburger Str. 16 A 38667 Bad Harzburg Tel (05322) 55 46 90 Fax 55 46 88 Stempel SKODA Servicepartner		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐	Nächster Inspektions/Intervall-Service:		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐		km-Stand:	<u>11.11.2017</u>
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☐		Datum:	<u>11.11.2017</u>
Zahnriemenwechsel	☐	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐			

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis 31

Datum: 26.03.2018 km-Stand: 94.969

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☐	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☐	☐	<u>Kohlflüssigkeit, Kalksperrmittel</u>	☒	☒
Inspektions-Service	☐	☐	Service durchgeführt:		
Intervall-Service	☐	☐	Autoservice Krause Kfz Meisterbetrieb Ilsenburger Str. 16 A 38667 Bad Harzburg Tel (05322) 55 46 90 Fax 55 46 88 Stempel SKODA Servicepartner		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐			
Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐	Nächster Inspektions/Intervall-Service:		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐		km-Stand:	
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☐		Datum:	
Zahnriemenwechsel	☒	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐			

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis 33

Datum: 18.11.18 km-Stand: 101624

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt:		
Intervall-Service	☒	☐	Autoservice Krause Kfz Meisterbetrieb Ilsenburger Str. 16 A 38667 Bad Harzburg Tel (05322) 55 46 90 Fax 55 46 88 Stempel SKODA Servicepartner		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐	Nächster Inspektions/Intervall-Service:		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐		km-Stand:	<u>11.11.2018</u>
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☐		Datum:	<u>11.11.2018</u>
Zahnriemenwechsel	☐	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐			

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 34, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis 35

Datum: 16.11.19 km-Stand: 112467

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt:		
Intervall-Service	☐	☐	Autoservice Krause Kfz Meisterbetrieb Ilsenburger Str. 16 A 38667 Bad Harzburg Tel (05322) 55 46 90 Fax 55 46 88 Stempel SKODA Servicepartner		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐			
Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐	Nächster Inspektions/Intervall-Service:		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐		km-Stand:	<u>11.11.2019</u>
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☐		Datum:	<u>11.11.2019</u>
Zahnriemenwechsel	☐	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐			

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis 37

Datum: 06.12.2019 km-Stand: 113536

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt:		
Intervall-Service	☒	☐	Autoservice Krause Kfz Meisterbetrieb Ilsenburger Str. 16 A 38667 Bad Harzburg Tel (05322) 55 46 90 Fax 55 46 88 Stempel SKODA Servicepartner		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐	Nächster Inspektions/Intervall-Service:		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐		km-Stand:	<u>11.11.2019</u>
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☐		Datum:	<u>11.11.2019</u>
Zahnriemenwechsel	☐	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐			

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 38, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweise

Eintragungen der Werkstatt

Km-Stand: 79.964

Datum: 24.11.16

Bemerkungen: Feldungnahme 23R6 durchgeführt

SKODA

Autoservice Krause
Kfz Meisterbetrieb
Ilseburger Str. 16 A
38667 Bad Harzburg
Tel (05322) 55 46 80 Fax 55 46 88

Stempel SKODA Servicepartner

Km-Stand: 138.293

Datum: 17.11.2017

Bemerkungen: Inspektion, Ölwechsel + Filter

Autoservice Krause
Kfz Meisterbetrieb
Ilseburger Str. 16 A
38667 Bad Harzburg
Tel (05322) 55 46 80 Fax 55 46 88

Stempel SKODA Servicepartner

Service-Nachweise

Eintragungen der Werkstatt

Km-Stand: 132.030

Datum: 11.11.2017

Bemerkungen: Inspektion mit Ölwechsel
Kompliment für die
Nächste Service nach Aussage

Autoservice Krause
Kfz Meisterbetrieb
Ilseburger Str. 16 A
38667 Bad Harzburg
Tel (05322) 55 46 80 Fax 55 46 88

Stempel SKODA Servicepartner

Km-Stand: 164.370

Datum: 11.11.2017

Bemerkungen: Inspektion mit Ölwechsel
Nächste Service nach Aussage

Autoservice Krause
Kfz Meisterbetrieb
Ilseburger Str. 16 A
38667 Bad Harzburg
Tel (05322) 55 46 80 Fax 55 46 88

Stempel SKODA Servicepartner











