

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	188 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Mercedes-Benz
Model	Třídy C	Model - doplňující informace	1,8 C180 K, NAVI,...
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	115 kW
Objem motoru	1796 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	139 700 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace	31.10.2008	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná
Provozní hmotnost	1 970 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	7,9 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	4
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Úvěr možný; Protokol Cebia; kompresor; tažné zařízení			

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, Příprava pro telefon, El. sklopná zrcátka, Přídavná světla, Tónovaná skla, Klimatizace aut. , Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Airbag 6x, Palubní počítač, Satelitní navigace, Venkovní teploměr, Isofix, Tažné zařízení, ABS, ESP, Posilovač řízení, Tempomat, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Senzor stěračů


KARTA VOZU

Fotografie















Mercedes-Benz			
Servicehistorie			
Mercedes-Benz	Autohaus Cottbus GmbH Paul-Greifzu-Straße 1 Cottbus	Datum Laufleistung Service	29.08.2016 97802 km Service B
Mercedes-Benz	Autohaus Cottbus GmbH Paul-Greifzu-Straße 1 Cottbus	Datum Laufleistung Service	05.08.2013 75363 km Service B
Mercedes-Benz	Autohaus Cottbus GmbH Paul-Greifzu-Straße 1 Cottbus	Datum Laufleistung Service	29.09.2011 48748 km Service B
Mercedes-Benz	Daimler AG, GSP/SOS Gewerbegebiet Etzin	Datum Laufleistung Service	22.07.2009 23654 km Service A

Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug	C 180 KOMPRESSOR
Erstzulassung	31.10.2008
FIN	WDD 204046 1A 231481

Nächster Service

22.07.2010
48654 km

(je nachdem was zuerst eintrifft)

Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz	Daimler AG, GSP/SOS
	Gewerbegebiet
	Etzin

Datum	22.07.2009
Rep.-Auftr.-Nr.	36202
Laufleistung	23654 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	110 Tage
Restlaufstrecke	1600 km

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel	☒
------------------------------	-------------------------------------

Ölmarke/Viskosität

Motoröl	Shell 5W30
Getriebeöl	

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie gegen Durchrostung	☒

Daimler AG

Mercedes-Benz



Mercedes-Benz

2

Digitaler Servicebericht

Hinweis: Bitte behandeln Sie dieses Dokument vertraulich!

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

C 180 KOMPRESSOR

Erstzulassung

31.10.2008

FIN

WDD 204046 1A 231481

Kennzeichen

Nächster Service

09.2012

73748 km

(je nachdem was zuerst eintrifft)

Nächste HU

09.2013

Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz

Autohaus Cottbus GmbH

Paul-Greifzu-Straße 1

Cottbus

Durchgeführter Service

Service

Service B

Werkstattcode

W0W

Restlaufzeit

305 Tage

Restlaufstrecke

-100 km

Datum

29.09.2011

Rep.-Auftr.-Nr.

053346

Laufleistung

48748 km

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel

☒

Bremsflüssigkeit erneuert

☒

Ölmarke/Viskosität

Motoröl

Aral 229.3/5

Getriebeöl

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo

☒

Garantie gegen Durchrostung

☒

Mercedes-Benz

3

Digitaler Servicebericht

Registrieren Sie sich auf www.mercedes-benz.de/mercedes-mercedes und entdecken Sie 1 Tag nach Ihrem Servicebesuch diesen Servicebericht online! Verwenden Sie dazu den Sicherheitscode (SecCode) unten rechts.

Fahrzeugdaten

Fahrzeug C 180 KOMPRESSOR
Erstzulassung 31.10.2008
FIN WDD 204046 1A 231481

Kennzeichen

Nächster
Service 08.2014
100363 km

Nächste HU

08.2015

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Serviceheft und Serviceintervallentzwei) zur Durchführung des nächsten Service.

Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz Autohaus Cottbus GmbH
Paul-Greifzu-Straße 1
Cottbus

Datum 05.08.2013
Rep.-Auftr.-Nr. 068853
Laufleistung 75363 km

Durchgeführter Service

Service Service B
Werkstattcode 3N0R
Restlaufzeit 365 Tage
Restlaufstrecke -1600 km

Zusatzarbeiten

Luftfilter-Einsatz erneuert ☒
Zündkerzen erneuert ☒
Motor: Öl- und Filterwechsel ☒
Bremsflüssigkeit erneuert ☒

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Viskosität 5w40
Ölqualität 229.5

Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☒

 Mercedes-Benz

Servicehistorie			
Mercedes-Benz	Autohaus Cottbus GmbH Paul-Greifzu-Straße 1 Cottbus	Datum Laufleistung Service	29.09.2011 48748 km Service B
Mercedes-Benz	Daimler AG; GSP/SOS Gewerbegebiet Etzin	Datum Laufleistung Service	22.07.2009 23854 km Service A

 Mercedes-Benz 4

Digitaler Servicebericht

Registrieren Sie sich auf Mercedes me (www.mercedes-me) und entdecken Sie einen Tag nach Ihrem Servicebesuch diesen Servicebericht sowie die Servicehistorie Ihres Fahrzeuges online! Verwenden Sie dazu den Servicemerkcode (Servicecode) unten rechts.

Fahrzeugdaten		
Fahrzeug	C 180 KOMPRESSOR	
Erstzulassung	31.10.2008	
FIN	WDD 204046 1A 231481	
Kennzeichen	08.2017	
Nächster Service	122802 km	
(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)		
Aktueller Servicebericht		
Mercedes-Benz	Autohaus Cottbus GmbH Paul-Greifzu-Straße 1 Cottbus	Datum Rep.-Auftr.-Nr. Laufleistung
		29.08.2016 94837 97802 km
Durchgeführter Service		Zusatzarbeiten
Service	Service B	Lüfter-Einsatz erneuert ☒
Werkstattcode	3W011	Zündkerzen erneuert ☒
Restlaufzeit	365 Tage	Motor Öl- und Filterwechsel ☒
Restlaufstrecke	2600 km	Bremsschallleistung erneuert ☒
Ölqualität/Viskosität		Bis zum nächsten fälligen Service
Beschreibung	Motor Öl	Mercedes-Benz Mobilio ☒
Viskosität	228.5	Garantie gegen Durchrostung ☒
Ölqualität	228.5	

Autohaus Cottbus GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz Partner und Service
Kontakt: 0355 9100-11

 Mercedes-Benz

XX74308 Mercedes-Benz C180

Digitaler Servicebericht

Registrieren Sie sich auf Mercedes me (www.mercedes-me) und entdecken Sie einen Tag nach Ihrem Servicebesuch diesen Servicebericht sowie die Servicehistorie Ihres Fahrzeuges online! Verwenden Sie dazu den Servicemerkcode (Servicecode) unten rechts.

Fahrzeugdaten		
Fahrzeug	C 180 KOMPRESSOR	
Erstzulassung	31.10.2008	
FIN	WDD 204046 1A 231481	
Nächster Service	08.2020 138273 km	Nächste HU 08.2021
(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)		
Aktueller Servicebericht		
Mercedes-Benz	Autohaus Cottbus (AHC) GmbH Paul-Greifzu-Straße 1 Cottbus	Datum Rep.-Auftr.-Nr. Laufleistung
		20.08.2019 AU022042 113273 km
Durchgeführter Service		Zusatzarbeiten
Service	Service B	Motor Öl- und Filterwechsel ☒
Werkstattcode	WW	Bremsschallleistung erneuert ☒
Restlaufzeit	365 Tage	Bis zum nächsten fälligen Service
Restlaufstrecke	9529 km	Mercedes-Benz Mobilio ☒
Ölqualität/Viskosität		Garantie gegen Durchrostung ☒
Beschreibung	Motor Öl	Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Daimler AG
Viskosität	5w40	Durchgeführt ☒
Ölqualität	228.5	

Autohaus Cottbus (AHC) GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz Partner und Service
Kontakt: 0355 9100-11

Adresse:
Mesto:
Telefon:

Datum: 8.10.2025 9:22

Výsledky

Přední náprava

	Předtlačení			Konečný		
	Levý	Pravý		Levý	Pravý	
Odklon kola Real odlon L/P	-0°28'	-0°19'	+0°22'	-0°44'	0°31'	-1°15'
Základ capu Real odlon L/P	-0°30'	10°50'	+0°30'	-0°30'	0°35'	-1°03'
Částečná sbiřavost	-0°05'	0°05'	+0°05'	1°29'	0°55'	0°08'
Sbiřavost	-0°10'	0°11'	+0°10'	2°23'		0°13'
Přiklon capu Real odlon L/P						
Souhrnný úhel						
Rozbířavost v reidu @20°	-0°30'	1°42'	+0°30'			
Odchyłka osy						
Presazení napravy						

Zadní náprava

	Předtlačení			Konečný		
	Levý	Pravý		Levý	Pravý	
Odklon Real odlon L/P	-0°30'	-1°10'	+0°30'	-1°14'	0°05'	-1°10'
Poloviční sbiřavost	-0°04'	0°12'	+0°04'	0°09'	0°04'	0°13'
Celková sbiřavost	-0°07'	0°24'	+0°07'	0°22'		0°22'
Odchyłka osy (ser-back)						
Osa jízdy				-0°01'		-0°01'