

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	59 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Subaru
Model	Justy	Model - doplňující informace	1.0 51KW zimní kola,...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	51 kW
Objem motoru	998 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	131 000 km	Rok výroby	2007
Datum první registrace		STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 390 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vůz dovoz Německo; servisní kniha- servis Subaru; manuály; 2 klíče; COC list; zimní sada kol k vozu. Nová TK a emise; vůz připraven k okamžitému odběru. GARANCE POČTU NAJETÝCH KM i PŮVODU. Nabízíme možnost vůz financovat úvěrem včetně jeho pojištění s připojištěním záruky na případné poruchy. Protiúčet vašeho vozu možný.

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Dělená zadní sedadla, Dálkové centrální zamykání, CD přehrávač, ABS, Imobilizér, Airbag 4x, Senzor opotřebení brzd. destiček, El. přední okna

KARTA VOZU

Fotografie









Öservice mit Sicherheitstest/Inspektionsnachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Scheckheft angegebenen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und der Öservice mit Sicherheitstest sind im entsprechenden Jahr nach Übergabedatum bzw. Inbetriebnahme oder in einem Zeitraum von 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen km-Stand (je nachdem, was zuerst eintritt) durchzuführen.

Fahrzeug-Nr.: 70 AM 300 F 0010003 13 Erstzulassungs-Datum: 27.9.07

Wartungsplan	Übergabeinspektion	Öservice mit Sicherheitstest nach 1. Jahr oder 15 000 km	Inspektion nach 2. Jahr oder 30 000 km
Datum des Kundendienstes	Datum: <u>27.9.07</u>	Datum: <u>15.9.08</u>	Datum: <u>12.10.09</u>
km-Stand	km-Stand: <u>8</u>	km-Stand: <u>11.500</u>	km-Stand: <u>24.860</u>

Neuwagen-Mobilitätsgarantie – 3 Jahre –

Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners / der ausführenden Werkstatt	Stempel	Unterschrift
SUBARU KZ-Technik Auto Frei Inh. Viola Frei Hirschfeld 36 03 52 42 6 87 92 - Fax 6 22 84 www.subaru-frei.de Hdl-Nr. 66 63 00		
SUBARU KZ-Technik Auto Frei Inh. Viola Frei Hirschfeld 36 03 52 42 6 87 92 - Fax 6 22 84 www.subaru-frei.de Hdl-Nr. 66 63 00		
SUBARU KZ-Technik Auto Frei Inh. Viola Frei Hirschfeld 36 03 52 42 6 87 92 - Fax 6 22 84 www.subaru-frei.de Hdl-Nr. 66 63 00		

Die jeweiligen zutreffenden Arbeitsumfänge sind vollständig durchzuführen!

Öservice mit Sicherheitstest/Inspektionsnachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Scheckheft angegebenen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und der Öservice mit Sicherheitstest sind im entsprechenden Jahr nach Übergabedatum bzw. Inbetriebnahme oder in einem Zeitraum von 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen km-Stand (je nachdem, was zuerst eintritt) durchzuführen.

Fahrzeug-Nr.: 154 338 Erstzulassungs-Datum: 19.11.13

Wartungsplan	Öservice mit Sicherheitstest nach 3. Jahr oder 45 000 km	Wartungsplan	Inspektion nach 4. Jahr oder 60 000 km	Öservice mit Sicherheitstest nach 5. Jahr oder 75 000 km
Datum des Kundendienstes	Datum: <u>15.11.17</u>	Datum des Kundendienstes	Datum: <u>19.11.18</u>	Datum: <u>08.11.19</u>
km-Stand	km-Stand: <u>45.554</u>	km-Stand	km-Stand: <u>56.855</u>	km-Stand: <u>64.500</u>

Mobilitätsgarantie – 3 Jahre –

Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners / der ausführenden Werkstatt	Stempel	Unterschrift
SUBARU KZ-Technik Auto Frei Inh. Viola Frei Hirschfeld 36 03 52 42 6 87 92 - Fax 6 22 84 www.subaru-frei.de Hdl-Nr. 66 63 00		
SUBARU KZ-Technik Auto Frei Inh. Viola Frei Hirschfeld 36 03 52 42 6 87 92 - Fax 6 22 84 www.subaru-frei.de Hdl-Nr. 66 63 00		
SUBARU KZ-Technik Auto Frei Inh. Viola Frei Hirschfeld 36 03 52 42 6 87 92 - Fax 6 22 84 www.subaru-frei.de Hdl-Nr. 66 63 00		

Die jeweiligen zutreffenden Arbeitsumfänge sind vollständig durchzuführen!

Öservice mit Sicherheitstest/Inspektionsnachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Scheckheft angegebenen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und der Öservice mit Sicherheitstest sind im entsprechenden Jahr nach Übergabedatum bzw. Inbetriebnahme oder in einem Zeitraum von 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen km-Stand (je nachdem, was zuerst eintritt) durchzuführen.

Fahrzeug-Nr.: 73 Erstzulassungs-Datum: 19.9.16

Wartungsplan	Inspektion nach 6. Jahr oder 90 000 km	Öservice mit Sicherheitstest nach 7. Jahr oder 105 000 km	Inspektion nach 8. Jahr oder 120 000 km	Öservice mit Sicherheitstest nach 9. Jahr oder 135 000 km
Datum des Kundendienstes	Datum: <u>30.10.14</u>	Datum: <u>17.04.15</u>	Datum: <u>19.9.16</u>	Datum: <u>3.4.17</u>
km-Stand	km-Stand: <u>78.240</u>	km-Stand: <u>76.000</u>	km-Stand: <u>83.043</u>	km-Stand: <u>94.514</u>

Mobilitätsgarantie bis max. 15 Jahre

Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners / der ausführenden Werkstatt	Stempel	Unterschrift
SUBARU KZ-Technik Auto Frei Inh. Viola Frei Hirschfeld 36 03 52 42 6 87 92 - Fax 6 22 84 www.subaru-frei.de Service-Partner-Nr. 66 63 00		
SUBARU KZ-Technik Auto Frei Inh. Viola Frei Hirschfeld 36 03 52 42 6 87 92 - Fax 6 22 84 www.subaru-frei.de Service-Partner-Nr. 66 63 00		
SUBARU KZ-Technik Auto Frei Inh. Viola Frei Hirschfeld 36 03 52 42 6 87 92 - Fax 6 22 84 www.subaru-frei.de Service-Partner-Nr. 66 63 00		

Die jeweiligen zutreffenden Arbeitsumfänge sind vollständig durchzuführen!