

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	98 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1,9 BEZ KOROZE +7MIST !!
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	222 123 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	21.08.2009	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Itálie	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; BEZ HLOUBKOVÉ KOROZE; !!!!! doživotní GARANCE NA PŮVOD; k vozu originál it.doklady na přihlášení.; STK ZAŘÍDÍME; není v ceně vozu !!!; Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter. Tato inzerce není návrh na uzavření kupní smlouvy dle zákona 89/2012 Sb;

KARTA VOZU

Výbava


Airbag 10x , ABS, CD přehrávač, USB, Airbag řidiče, Alarm, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, Dělená zadní sedadla, El. startér, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie















Targhetta dei dati del veicolo

PL VCU 091800814

1. Numero di identificazione del veicolo: WVZZZ17ZAH024541

2. Modello, potenza del motore, tipo di cambio: LKA LD7S AE 77KW BLS

3. Sigla del motore, sigla del cambio, sigla della vettura, equipaggiamento interno: 1T2C51TOURAN 1.9DPFCPTL T M6F

4. Sigla del motore, sigla del cambio, sigla della vettura, equipaggiamento interno: BOJ CGV GOK 1477 JON D3M 1AT 1GB 1ME 1NC SRG S5L T80 BUA BOU B2G 0G1

Informazioni sul servizio di manutenzione

Dati del veicolo

Modello: TOURAN 1.9DPFCPTL T M6F

Numero di identificazione del veicolo: WVZZZ17ZAH024541

Garanzia della prima immatricolazione ovvero della consegna: 21-08-09

L'assistenza è a cura di: SUPERAUTO S.p.A. FELTRE (BL)

L'addetto al Servizio: PIRELLA L. 14/11/11

Telefono: 0429-310250

Ricevuta di consegna dei documenti e delle chiavi del veicolo

Così il veicolo sono stati consegnati:

Libro di bordo comprensivo del Programma Service	si	no
Prima chiave	☒	☐
Seconda chiave	☒	☐

È stato accertato il corretto funzionamento di tutte le chiavi

Lungo: 21-08-09 Data: 21-08-09

Firma del proprietario del veicolo:

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attestato n° 2

Interventi eseguiti:	si	no	Interventi supplementari - situazione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG1)	☒	☐	Olio e filtro del cambio DSG*	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG2/QGZ)	☐	☐	Servizi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☒	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☐	☐	Filtro del carburante	☐	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☒	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☐	☐
Data: 15-11-11			Sensori di pressione dei pneumatici	☐	☐
Chilometraggio: 36.000			Bombola di sigillante per pneumatici	☐	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	☐	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
			Candele di accensione	☐	☐

Intervento effettuato da: **AUTOFFICINA VARAGO LUIGI VALDOBIADENE**

Garanzia di mobilità LongLife:

Timbro del rivenditore Volkswagen:

Prossimi interventi di manutenzione

Interventi supplementari	si	no
Cambio dell'olio	☐	☐
Manutenzione ordinaria	☐	☐
Lavori supplementari	☐	☐
Mese: Anno:		

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attestato n° 3

Interventi eseguiti:	si	no	Interventi supplementari - situazione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG1)	☒	☐	Olio e filtro del cambio DSG*	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG2/QGZ)	☐	☐	Servizi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☒	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☐	☐	Filtro del carburante	☐	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☒	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☐	☐
Data: 03-06-2011			Sensori di pressione dei pneumatici	☐	☐
Chilometraggio: 53.230			Bombola di sigillante per pneumatici	☐	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	☐	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
			Candele di accensione	☐	☐

Intervento effettuato da: **AUTOFFICINA VARAGO LUIGI VALDOBIADENE**

Garanzia di mobilità LongLife:

Timbro del rivenditore Volkswagen:

Prossimi interventi di manutenzione

Interventi supplementari	si	no
Cambio dell'olio	☐	☐
Manutenzione ordinaria	☐	☐
Lavori supplementari	☐	☐
Mese: Anno:		

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attestato n° 4

Interventi eseguiti:	si	no	Interventi supplementari - situazione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG1)	☒	☐	Olio e filtro del cambio DSG*	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG2/QGZ)	☐	☐	Servizi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☒	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☐	☐	Filtro del carburante	☐	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☒	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☐	☐
Data: 12-08-2015			Sensori di pressione dei pneumatici	☐	☐
Chilometraggio: 74.020			Bombola di sigillante per pneumatici	☐	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	☐	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
			Candele di accensione	☐	☐

Intervento effettuato da: **AUTOFFICINA VARAGO LUIGI VALDOBIADENE**

Garanzia di mobilità LongLife:

Timbro del rivenditore Volkswagen:

Prossimi interventi di manutenzione

Interventi supplementari	si	no
Cambio dell'olio	☐	☐
Manutenzione ordinaria	☐	☐
Lavori supplementari	☐	☐
Mese: Anno:		

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attestato n° 5

Interventi eseguiti:	si	no	Interventi supplementari - sostituzione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG1)	☐	☐	Olio e filtro del cambio DSG®	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG0/QG2)	☒	☐	Serbatoi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☒	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☐	☐	Filtro del carburante	☐	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☒	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☐	☐
Data: 03/08/17			Sensori di pressione dei pneumatici	☐	☐
Chilometraggio: 98350			Bombolella di sigillante per pneumatici	☐	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	☐	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
			Candele di accensione	☐	☐

Intervento effettuato da: **AUTOFFICINA VARAGO LUIGI VALDOBBIADENE**

Garanzia di mobilità LongLife: **TABU' ANDO CORP 1670**

Timbro del rivenditore Volkswagen

Prossimi interventi di manutenzione

☐ Cambio dell'olio ☐ Lavori supplementari

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attestato n° 6

Interventi eseguiti:	si	no	Interventi supplementari - sostituzione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG1)	☒	☐	Olio e filtro del cambio DSG®	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG0/QG2)	☐	☐	Serbatoi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☒	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☐	☒	Filtro del carburante	☐	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☒	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☐	☐
Data: 09/08/2018			Sensori di pressione dei pneumatici	☐	☐
Chilometraggio: 115600			Bombolella di sigillante per pneumatici	☐	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	☐	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
			Candele di accensione	☐	☐

Intervento effettuato da: **AUTOFFICINA VARAGO LUIGI VALDOBBIADENE**

Garanzia di mobilità LongLife: **TABU' ANDO CORP 1670**

Timbro del rivenditore Volkswagen

Prossimi interventi di manutenzione

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attestato n° 7

Interventi eseguiti:	si	no	Interventi supplementari - sostituzione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG1)	☐	☐	Olio e filtro del cambio DSG®	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG0/QG2)	☐	☐	Serbatoi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☐	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☐	☐	Filtro del carburante	☐	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☐	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☐	☐
Data: 26-8-21			Sensori di pressione dei pneumatici	☐	☐
Chilometraggio: 152000			Bombolella di sigillante per pneumatici	☐	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	☐	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
			Candele di accensione	☐	☐

Intervento effettuato da: **BERNARDI s.n.c.**

Garanzia di mobilità LongLife: **CHAD**

Timbro del rivenditore Volkswagen

Prossimi interventi di manutenzione

☐ Lavori supplementari

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attestato n° 8

Interventi eseguiti:	si	no	Interventi supplementari - sostituzione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG1)	☐	☐	Olio e filtro del cambio DSG®	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG0/QG2)	☐	☐	Serbatoi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☐	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☐	☐	Filtro del carburante	☒	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☐	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☒	☐
Data: 24/7/22			Sensori di pressione dei pneumatici	☐	☐
Chilometraggio: 167000			Bombolella di sigillante per pneumatici	☐	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	☒	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
			Candele di accensione	☐	☐

Intervento effettuato da: **BERNARDI s.n.c.**

Garanzia di mobilità LongLife: **D+AB+A+G + PRIZIONE + VOIAIO**

Timbro del rivenditore Volkswagen

Prossimi interventi di manutenzione

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attestato n° 9

Interventi eseguiti:	si	no	Interventi supplementari - sostituzione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG1)	☒	☐	Olio e filtro del cambio DSG®	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG0/QG2)	☐	☐	Serbatoi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☒	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☐	☐	Filtro del carburante	☐	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☐	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☐	☐
Data: 02/08/23			Sensori di pressione dei pneumatici	☐	☐
Chilometraggio: 183500			Bombolella di sigillante per pneumatici	☐	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	☐	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
			Candele di accensione	☐	☐

Intervento effettuato da: **BERNARDI s.n.c.**

Garanzia di mobilità LongLife: **CHAD - POST.**

Timbro del rivenditore Volkswagen

Prossimi interventi di manutenzione

☐ Lavori supplementari

Fascicolo 1.1 Programma Service

Attestato n° 10

Interventi eseguiti:	si	no	Interventi supplementari - sostituzione di:	si	no
Cambio dell'olio	☒	☐	ATF	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG1)	☒	☐	Olio e filtro del cambio DSG®	☐	☐
Manutenzione ordinaria (n° PR: QG0/QG2)	☐	☐	Serbatoi e tubi dell'impianto del gas	☐	☐
Ispezione	☐	☐	Olio della frizione Haldex	☐	☐
Sostituzione del liquido dei freni	☐	☐	Filtro del carburante	☐	☐
Utilizzo di olio motore LongLife	☐	☐	Cartuccia del filtro dell'aria	☒	☐
Data: 2/8/24			Sensori di pressione dei pneumatici	☐	☐
Chilometraggio: 201288			Bombolella di sigillante per pneumatici	☐	☐
Numero della fattura:			Cartuccia del filtro antipolline/antipolline	☒	☐
Si consiglia la riparazione	☐	☐	Cinghia dentata	☐	☐
			Candele di accensione	☐	☐

Intervento effettuato da: **BERNARDI s.n.c.**

Garanzia di mobilità LongLife: **D+AB+A**

Timbro del rivenditore Volkswagen

Prossimi interventi di manutenzione

☐ Lavori supplementari

