

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	2,0 TDi -4x2
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	111 429 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	07.11.2012	STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 960 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava




Airbag 8x, ABS, CD přehrávač, Originální autorádio, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyjímatelná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis

Datum: 14.10.2018 km-Stand: 47300

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q6 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lack Schäden geprüft ☒
- Bremssattelwechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfilterwechsel ☒
- Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannsollenswechsel ☒
- Halten-Kupplung Ölwechsel ☒
- Permanente Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: 06304

Stempel des SKODA Vertragspartners: Steinack Kfz GmbH 4751 Sindt

Nächster Inspektions/Intervall-Service: U. Anzeige km-Stand: 47300

Datum: U. Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Felder durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 17.

Service-Nachweis

Datum: 13.10.2014 km-Stand: 6912

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q6 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lack Schäden geprüft ☒
- Bremssattelwechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfilterwechsel ☒
- Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannsollenswechsel ☒
- Halten-Kupplung Ölwechsel ☒
- Permanente Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: 06304

Stempel des SKODA Vertragspartners: Steinack Kfz GmbH 4751 Sindt

Nächster Inspektions/Intervall-Service: nach Anzeige km-Stand: nach Anzeige

Datum: nach Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Felder durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 17.

Service-Nachweis

Datum: 30.11.2020 km-Stand: 70060

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q6 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lack Schäden geprüft ☒
- Bremssattelwechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfilterwechsel ☒
- Öl- und Differenzialwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannsollenswechsel ☒
- Halten-Kupplung Ölwechsel ☒
- Permanente Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: 06304

Stempel des SKODA Vertragspartners: Steinack Kfz GmbH 4751 Sindt

Nächster Inspektions/Intervall-Service: U. Anzeige km-Stand: U. Anzeige

Datum: U. Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Felder durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 17.

U. Anzeige 06304

Steinack Kfz GmbH

4751 Sindt