

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	369 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Alhambra	Model - doplňující informace	2,0 TDi 135 kW, 4X4,...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	135 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	214 237 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	09.04.2018	STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Vínová
Provozní hmotnost	2 560 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; NEHAVAROVANÉ; atraktivní a pevné vozidlo po 1. MAJITELI s pohonem 4x4 a bohatou výbavou. NEZÁVISLÉ TOPENÍ; PANORAMA.... Dálniční kilometry. Certifikát CEBIA k vozu. Dovoz NĚMECKO; Dovozová STK v ceně; 2x originální klíč. Nabízíme možnost si auto pečlivě prohlédnout a samozřejmě si jej důkladně projet. Váš mechanik; technik a jim podobní jsou také vítáni; aby se zúčastnili vaší prohlídky. Ke každému vozu DÁREK ZDARMA.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, LED denní svícení, USB, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Panoramatická střecha, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Roletky na zadní okna, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, ESP, Střešní nosič, Střešní okno, Sítka mezistěny zavazadlového prostoru, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Pádla řazení na volantu

KARTA VOZU

Fotografie


















4. Kontrola poškození

Nebýly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemi čítající 200 milionů záznamů škodních událostí *nebyly* nalezeny záznamy o poškození pověřovaného vozidla.

pozornosti. V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojistováním, nebo nejsou dlemi online prověřeni dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve větš braham servisů. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

