

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Zafira	Model - doplňující informace	2,0 CDTi,LED,7míst,125kW...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	125 kW
Objem motoru	1956 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	134 526 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	08.05.2017	STK	01.07.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

druhý majitel; servisní knížka; pravidelný servis; rozvody při 104 tis km; přední světla LED; Dotykové ovládání rádia je nestabilní; VYHRÍVANÝ VOLANT; asistent dálkových světel; 7 míst; alu kola; tažné zařízení na 1.650 kg; loketní opěrka; Lze sjednat záruku až na 36 měsíců; která se vztahuje na elektronické nebo vnitřní mechanické poruchy vozidla; zachovalý interiér; písemná garance km; VIN:W0LPE9E76H1080628

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Automatické přepínání dálkových světel, Originální autorádio, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sítka mezistěny zavazadlového prostoru, Sportovní sedadla, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Ztmavená zadní skla


KARTA VOZU

Fotografie



























4 Kraftfahrzeugdaten / Ablieferungsdurchsicht

Kraftfahrzeugdaten / Ablieferungsdurchsicht

Modell: ZAFIRA TOURER
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WOLPE9E76H1080628
Motor-Typ, Nummer: B30DTH 17F22 325
Getriebe: MAN
Farbe, Code: Z 22W
Polster, Code: TADB
Schlüsselnummer: _____
Datum der Erstzulassung: _____

Ablieferungsdurchsicht

Ausliefernder Opel Partner: _____
Opel Händlernummer: _____
Ort: GUITANSBURG
Datum: 27/04/17

Stempel und Unterschrift des liefernden Opel Partners:
M. Akbay
FLTA AUTOMOBIL...
GmbH & Co. KG
Peter-Sander-Str. 45
55252 Wiesbaden/Mz-Kaste
Tel. 08134-25810
Fax 08134-25838

5 Servicebestätigung

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis: Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum: 15.05.17 km: 23100
Motoröl: ☒ dexos 1 ☒ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☒ GM-LL-B-025 ☒
ACEA A3 ☒ B4 ☒ C3 ☒
Viskosität: 5 W 30
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: 30 °C
Ja ☒ Nein ☒
☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlflüssigkeit

HOFMANN
Stempel: Hahnlehofstr. 77 • 88348 Bad Saulgau
Tel. 0751/4677-0 • Fax 4677-88

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum: 15.05.17 km: 23100
Motoröl: ☒ dexos 1 ☒ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☒ GM-LL-B-025 ☒
ACEA A3 ☒ B4 ☒ C3 ☒
Viskosität: 5 W 30
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: 30 °C
Ja ☒ Nein ☒
☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen

OPEL-SERVICE MIEHLE
Hahnlehofstr. 77
88250 Weingarten
Tel. 0751-5601586-0

ohne Fahrminuten

Service: ☒ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 3.5.23 km 89254

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: W- ☐ W- ☐

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit ☐ °C

Ja ☐ Nein ☒

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen

DREHER
DIE AUTOWELT
Wildmoser GmbH & Co. KG
Zugspitzenstraße 9 • 88213 Ravensburg-Werstett
Tel. 07 51/3 82 51-0 • Fax 07 51/3 82 51-77

Strecke

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 28.03.23 km 751865

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viskosität: W- ☐ W- ☒

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit ☐ °C

Ja ☐ Nein ☒

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen

WILDMOSER
GmbH & Co. KG
Argonnenstr. 11
88250 Weingarten
Tel. 07 51/3 82 51-0

Servicebestätigung 7

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: km

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: W- ☐ W- ☐

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit ☐ °C

Ja ☐ Nein ☐

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Gasfilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen

Autosart: Service Partner
Stempel und Unterschrift

TUV SÜD Auto Service GmbH
Parkstraße 52
DE 88212 Ravensburg
Telefon +49 7515 6148 0

TUV SÜD

(1) Fz-Id.Nr.: **WOLPE9E76H1080628**
(2) Amtl. Kennz.: **RV IM1325** (D)
(3) Ausstellungsdatum: **05.07.2024** 10:37 Uhr
Prüfart: **Ravensburg**
(4) km-Stand: **113418** km
(5) Klasse: **Fz z Pers bef b, 8 Spl**
Aufbau: **Mehrzweckfahrzeug**
Hersteller: **OPEL**
Typ: **P-JSW**
Var.Nr./Ausf.: **EAHMC12 / BA2R5FPHA7**
Antriebsart: **Diesel**
Emissionschl.: **EURO6, WP/VI; M, N1 I**
ZGM: **2455 kg**
Letzte HU: **06.2022**
Kundenkennzeichen: **FSD.HU/Mangel**

Seite 1 von 2
16501
M1
AF
0035
BEO01735
0002
36V40
EZ: 08.05.2017
4.26.0/2.0.18

Autocar Tichý, s.r.o.
mobil: 603 525 780, tel.: 577 101 167, autotichy@seznam.cz
Křivoklonská 1527, Napajedla, 763 61
www.autocartichy.cz

Hauptuntersuchung § 29 StvZO

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
Juli 2026

Prüfplakette
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Juli 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es befreit Sie Herr Nold
(TUV SÜD Auto Service GmbH)

Maschinen:

