

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	54 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,4i 16V, 55kW, sport,...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	55 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	EURO 4
Stav tachometru	138 500 km	Rok výroby	2006
Datum první registrace	08.08.2006	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 575 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, nové rozvody při 88 000 km			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Sportovní sedadla, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie







Datos del vehículo

Número de identificación del vehículo:

 TMBNC26Y46458B606 BKY

Especificación de modelo:
 6Y22F4 FABIA 16V AMB
 GRZ 9102 DC 55KW BKY

Cambio/número de pintura/
 equipamiento habitáculo/potencia
 de motor/código de motor
 Equipamiento opcional

EOA	1D0	5SL	5RG	1KN	6FB	1AC	3FA
INE	INL	H0U	4UE	4R3	3NC	4GU	4X1
4AO	SL3	J1P	7AA	8GD	6YO	9AP	8RM
7Q0	BUE	B6J	8X0	4K3	1B15	001	QNG
3L3	9P0	Q4H	7X0	9W0	BWB	7AQ	
0G0	0G0	L04	7P0	FDA	3B4		

Fecha de entrega del vehículo:
 11 ABR 2005


 DONATO LÓPEZ SÁNCHEZ, S.L.
 DPTO. VENTAS
 Castor Gálvez / decor
 Tlf. 928 30 43 21
 Fax: 928 30 43 21
 35011

Confirmo haber recibido el vehículo en perfecto estado y haberme puesto al corriente del correcto manejo del mismo y de las condiciones de prestación de garantía.

Firma del comprador (véase „Datos sobre el propietario del vehículo”, página 1)

Documentación de la entrega del vehículo

Inspección de entrega

Con el sello del socio de Škoda se evidencia la entrega del vehículo.

Antes de la entrega hemos inspeccionado su vehículo según las directrices de la fábrica a fin de que Ud. disfrute de su vehículo a partir del primer kilómetro.

Inspección de entrega:

DOMINGO ALONSO SERVICIO S.L.
DPTO. VENTAS
Calle Sónar, 5
Tel: 928 30 42 30
Fax: 928 30 42 29
33014 LAR (A Coruña) Servicio de Škoda

Fecha: 11 ABR 2005

Próximo servicio de inspecciones:
Kilometraje:
Fecha:
(según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

Comprobante de inspección

Fecha: 08.08.2006 Kilometraje: 1

Se efectuó:

	si	no		si	no
Cambio del aceite del motor	☒	☐	Cambio de la sonda lambda	☐	☒
Se ha utilizado aceite de motor para intervalo de mantenimiento variable QG1	☐	☒	Cambio de líquido de frenos	☐	☒
Servicio de inspecciones	☒	☐			

Adicionalmente:

Cada 30 000 km	☐	☒
Cada 60 000 km	☐	☒
Cada 90 000 km	☐	☒
Cambio de bujías de encendido	☐	☒
Cambio del elemento filtrante de aire	☐	☒
Cambio del filtro de combustible	☐	☒
Cambio de la correa dentada	☐	☒
Cambio del rodillo tensor de la correa dentada	☐	☒

Servicio efectuado:

Fahrzeuge Bögelesack
Service & Verkauf GmbH
Straße der O.G.F. 21 e 38820 Halberstadt
Tel.: 03941/24391 Fax: 03941/609382
Škoda-Servicepartner Halberstadt 66 434 80

Sello del socio de Škoda

Próximo servicio de inspecciones:
Kilometraje: 15 000
Fecha: 08/2007
(según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

Comprobante de inspección

Fecha: 13.08.2007 Kilometraje: 6245

Se efectuó:

	si	no		si	no
Cambio del aceite del motor	☒	☐	Cambio de la sonda lambda	☐	☒
Se ha utilizado aceite de motor para intervalo de mantenimiento variable QG1	☐	☒	Cambio de líquido de frenos	☐	☒
Servicio de inspecciones	☒	☐			

Adicionalmente:

Cada 30 000 km	☐	☒
Cada 60 000 km	☐	☒
Cada 90 000 km	☐	☒
Cambio de bujías de encendido	☐	☒
Cambio del elemento filtrante de aire	☐	☒
Cambio del filtro de combustible	☐	☒
Cambio de la correa dentada	☐	☒
Cambio del rodillo tensor de la correa dentada	☐	☒

Servicio de inspecciones:

1 Jahr Mobilitätsgarantie
Fahrzeuge Bögelesack
Service & Verkauf GmbH
Straße der O.G.F. 21 e 38820 Halberstadt
Tel.: 03941/24391 Fax: 03941/609382
Škoda-Servicepartner Halberstadt 66 434 80

Próximo servicio de inspecciones:
Kilometraje: 21 245
Fecha: 08/2008
(según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

Comprobante de inspección

Fecha: 14.08.2008 Kilometraje: 10492

Se efectuó:

	si	no		si	no
Cambio del aceite del motor	☒	☐	Cambio de la sonda lambda	☐	☒
Se ha utilizado aceite de motor para intervalo de mantenimiento variable QG1	☐	☒	Cambio de líquido de frenos	☐	☒
Servicio de inspecciones	☒	☐			

Adicionalmente:

Cada 30 000 km	☐	☒
Cada 60 000 km	☐	☒
Cada 90 000 km	☐	☒
Cambio de bujías de encendido	☐	☒
Cambio del elemento filtrante de aire	☐	☒
Cambio del filtro de combustible	☐	☒
Cambio de la correa dentada	☐	☒
Cambio del rodillo tensor de la correa dentada	☐	☒

Servicio de inspecciones:

1 Jahr Mobilitätsgarantie
ŠKODA - SERVICE PARTNER
BOEGLSACK SERVICE & VERKAUF GMBH
Straße der O.G.F. 21 e 38820 Halberstadt
Tel.: 03941/24391 Fax: 03941/609382
PARTNER-NR. 85 434 80

Próximo servicio de inspecciones:
Kilometraje: 25 492
Fecha: 08/2009
(según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

Comprobante de inspección

Fecha: 13.08.2008 Kilometraje: 14438

Se efectuó:

	si	no		si	no
Cambio del aceite del motor	☒	☐	Cambio de la sonda lambda	☐	☒
Se ha utilizado aceite de motor para intervalo de mantenimiento variable QG1	☐	☒	Cambio de líquido de frenos	☐	☒
Servicio de inspecciones	☒	☐			

Adicionalmente:

Cada 30 000 km	☐	☒
Cada 60 000 km	☐	☒
Cada 90 000 km	☐	☒
Cambio de bujías de encendido	☐	☒
Cambio del elemento filtrante de aire	☐	☒
Cambio del filtro de combustible	☐	☒
Cambio de la correa dentada	☐	☒
Cambio del rodillo tensor de la correa dentada	☐	☒

Servicio de inspecciones:

1 Jahr Mobilitätsgarantie
ŠKODA - SERVICE PARTNER
BOEGLSACK SERVICE & VERKAUF GMBH
Straße der O.G.F. 21 e 38820 Halberstadt
Tel.: 03941/24391 Fax: 03941/609382
PARTNER-NR. 85 434 80

Próximo servicio de inspecciones:
Kilometraje: 29 438
Fecha: 08/2010
(según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

Comprobante de inspección

Fecha: 25.08.2010 Kilometraje: 18576

Se efectuó:

	si	no		si	no
Cambio del aceite del motor	☒	☐	Cambio de la sonda lambda	☐	☒
Se ha utilizado aceite de motor para intervalo de mantenimiento variable QG1	☐	☒	Cambio de líquido de frenos	☒	☐
Servicio de inspecciones	☒	☐			

Adicionalmente:

Cada 30 000 km	☐	☒
Cada 60 000 km	☐	☒
Cada 90 000 km	☐	☒
Cambio de bujías de encendido	☐	☒
Cambio del elemento filtrante de aire	☐	☒
Cambio del filtro de combustible	☐	☒
Cambio de la correa dentada	☐	☒
Cambio del rodillo tensor de la correa dentada	☐	☒

Servicio de inspecciones:

1 Jahr Mobilitätsgarantie
ŠKODA - SERVICE PARTNER
BOEGLSACK SERVICE & VERKAUF GMBH
Straße der O.G.F. 21 e 38820 Halberstadt
Tel.: 03941/24391 Fax: 03941/609382
PARTNER-NR. 85 434 80

Próximo servicio de inspecciones:
Kilometraje: 33.576
Fecha: 09/2011
(según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

Comprobante de inspección 25

Fecha: 10.06.11 Kilometraje: 22.800

Se efectuó:

	si	no		si	no
Cambio del aceite del motor	☒	☐	Cambio de la sonda lambda	☐	☒
Se ha utilizado aceite de motor para intervalo de mantenimiento variable QG1	☐	☒	Cambio de liquido de frenos	☐	☒
Servicio de inspecciones	☐	☒			

Adicionalmente:

Cada 30 000 km	☐	☒
Cada 60 000 km	☐	☒
Cada 90 000 km	☐	☒
Cambio de bujías de encendido	☐	☒
Cambio del elemento filtrante de aire	☐	☒
Cambio del filtro de combustible	☐	☒
Cambio de la correa dentada	☐	☒
Cambio del rodillo tensor de la correa dentada	☐	☒

Servicio efectuado:

SKODA - SERVICE - PARTNER
BOEGLSACK SERVICE & VERKAUF GMBH
STRASSE DES O.D.F. 21 a
38820 THERSBURG
Tel. 05346/688010 Fax / 50 33 82
PARTNER-Num. 55 434 80

Sello del socio de Skoda

Próximo servicio de inspecciones:

Kilometraje: 37.200
Fecha: 08.06.12
(según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

Comprobante de inspección 26

Fecha: 07.05.2012 Kilometraje: 25.036

Se efectuó:

	si	no		si	no
Cambio del aceite del motor	☒	☐	Cambio de la sonda lambda	☐	☒
Se ha utilizado aceite de motor para intervalo de mantenimiento variable QG1	☐	☒	Cambio de liquido de frenos	☐	☒
Servicio de inspecciones	☐	☒			

Adicionalmente:

Cada 30 000 km	☒	☐
Cada 60 000 km	☐	☒
Cada 90 000 km	☐	☒
Cambio de bujías de encendido	☐	☒
Cambio del elemento filtrante de aire	☐	☒
Cambio del filtro de combustible	☐	☒
Cambio de la correa dentada	☒	☐
Cambio del rodillo tensor de la correa dentada	☒	☐

Servicio efectuado:

SKODA - SERVICE - PARTNER
BOEGLSACK SERVICE & VERKAUF GMBH
STRASSE DES O.D.F. 21 a
38820 THERSBURG
Tel. 05346/688010 Fax / 50 33 82
PARTNER-Num. 55 434 80

Sello del socio de Skoda

Próximo servicio de inspecciones:

Kilometraje: 40.000
Fecha: 05/2013
(según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

Comprobante de inspección 27

Fecha: 09/2015 Kilometraje: 46200

Se efectuó:

	si	no		si	no
Cambio del aceite del motor	☒	☐	Cambio de la sonda lambda	☐	☒
Se ha utilizado aceite de motor para intervalo de mantenimiento variable QG1	☐	☒	Cambio de liquido de frenos	☐	☒
Servicio de inspecciones	☒	☐			

Adicionalmente:

Cada 30 000 km	☒	☐
Cada 60 000 km	☐	☒
Cada 90 000 km	☐	☒
Cambio de bujías de encendido	☐	☒
Cambio del elemento filtrante de aire	☐	☒
Cambio del filtro de combustible	☐	☒
Cambio de la correa dentada	☒	☐
Cambio del rodillo tensor de la correa dentada	☒	☐

Servicio efectuado:

Autohaus Spannaus GmbH
Mazda und Suzuki Servicepartner
Am Rosenberg 1
06502 Thieritz OT Wittenhausen
Tel. 03946/688010 Fax 03946/688011
autohauspannaus@freenet.de

Sello del socio de Skoda

Próximo servicio de inspecciones:

Kilometraje: 61200
Fecha: 4/2016
(según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

Comprobante de inspección 28

Fecha: 23.08.09 Kilometraje: 87858

Se efectuó:

	si	no		si	no
Cambio del aceite del motor	☒	☐	Cambio de la sonda lambda	☐	☒
Se ha utilizado aceite de motor para intervalo de mantenimiento variable QG1	☐	☒	Cambio de liquido de frenos	☐	☒
Servicio de inspecciones	☒	☐			

Adicionalmente:

Cada 30 000 km	☐	☒
Cada 60 000 km	☐	☒
Cada 90 000 km	☐	☒
Cambio de bujías de encendido	☐	☒
Cambio del elemento filtrante de aire	☐	☒
Cambio del filtro de combustible	☐	☒
Cambio de la correa dentada	☐	☒
Cambio del rodillo tensor de la correa dentada	☐	☒

Servicio efectuado:

Autotechnik
Christoph Stroscher
Wallsackweg 26
06485 Quedlinburg OT Gerrode
Telefon 039485 / 63153

Sello del socio de Skoda

Próximo servicio de inspecciones:

Kilometraje: S/A
Fecha: 09/20
(según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

Comprobante de inspección 29

Fecha: 30.11.20 Kilometraje: 93349

Se efectuó:

	si	no		si	no
Cambio del aceite del motor	☒	☐	Cambio de la sonda lambda	☐	☐
Se ha utilizado aceite de motor para intervalo de mantenimiento variable QG1	☐	☒	Cambio de liquido de frenos	☐	☐
Servicio de inspecciones	☒	☐			

Adicionalmente:

Cada 30 000 km	☐	☐
Cada 60 000 km	☐	☐
Cada 90 000 km	☐	☐
Cambio de bujías de encendido	☐	☐
Cambio del elemento filtrante de aire	☐	☐
Cambio del filtro de combustible	☐	☐
Cambio de la correa dentada	☐	☐
Cambio del rodillo tensor de la correa dentada	☐	☐

Servicio efectuado:

RKT
Thomax-Straße 15c
06485 Quedlinburg
Tel. 039485 / 63153
Fax 039485 / 63154

Sello del socio de Skoda

Próximo servicio de inspecciones:

Kilometraje: laut Anzeige
Fecha: 11/2021
(según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

Comprobante de inspección 30

Fecha: 15.06.20 Kilometraje: 112562

Se efectuó:

	si	no		si	no
Cambio del aceite del motor	☒	☐	Cambio de la sonda lambda	☐	☐
Se ha utilizado aceite de motor para intervalo de mantenimiento variable QG1	☐	☒	Cambio de liquido de frenos	☐	☐
Servicio de inspecciones	☒	☐			

Adicionalmente:

Cada 30 000 km	☐	☐
Cada 60 000 km	☐	☐
Cada 90 000 km	☐	☐
Cambio de bujías de encendido	☐	☐
Cambio del elemento filtrante de aire	☐	☐
Cambio del filtro de combustible	☐	☐
Cambio de la correa dentada	☐	☐
Cambio del rodillo tensor de la correa dentada	☐	☐

Servicio efectuado:

RKT
Thomax-Straße 15c
06485 Quedlinburg
Tel. 039485 / 63153
Fax 039485 / 63154

Sello del socio de Skoda

Próximo servicio de inspecciones:

Kilometraje: laut Anzeige
Fecha: laut Anzeige
(según lo primero que toque o según el indicador de intervalos de mantenimiento)

