

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 000,00 Kč		
Skupina	Užitková	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Transporter	Model - doplňující informace	2,0 TDi 62KW
Karoserie	Skříň	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	62 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	177 880 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	23.04.2015	STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	2 600 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	3	Počet dveří	4
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	První majitel; Garance ujetých kilometrů; Možnost financování; vyřízeno do 30 minut.Stačí Vám 2 doklady totožnosti.; Prohlídka Vaším mechanikem samozřejmostí; Možnost certifikátu Cebia!!!; Předschválení úvěru po telefonu nebo e-mailu!!!;		

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 2x, ABS, Airbag řidiče, Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Imobilizér, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče


KARTA VOZU

Fotografie









Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee: Extra werkzaamheden - Vervanging van:

☒ Olie	☒ AdBlue®
☒ Inspectie	☒ Remolieolief
☒ Met olie vervangen	☒ Desofffilter
☒ Met aanstellende controle	☒ DSG® versnellingsbakolie
☒ LongLife motorolie gebruikt	☒ Hallex-koppeling: olie
☒ Carrosseriecontrole	☒ Luchtfiltrelement
☒ Gasinstallatiecontrole	☒ Filter LPG-installatie
☒ Reparatieschades	☒ Interieurluchtfiltrelement
☒ Weerskient (ook op de werkorder vermelden)	☒ Getande riem
Service uitgevoerd op: 11.02.2019	☒ Bougies
Bij km-stand: 134.849	☐ / /
Rekeningnummer: 108153	☐ / /
Service uitgevoerd door: [Signature]	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner	Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner

Volgende service: Servicekort

Volgens service-intervalindicatie

Op (datum):

Documentatie van

Abbildung 4 Prinzip

Uw specialist mark

Defecten gec

Beschrijving van de

Bewijs 1 van uitgevoerde servicebeurten

Ja / Nee: Extra werkzaamheden - Vervanging van:

☒ Olie	☒ AdBlue®
☒ Inspectie	☒ Remolieolief
☒ Met olie vervangen	☒ Desofffilter
☒ Met aanstellende controle	☒ DSG® versnellingsbakolie
☒ LongLife motorolie gebruikt	☒ Hallex-koppeling: olie
☒ Carrosseriecontrole	☒ Luchtfiltrelement
☒ Gasinstallatiecontrole	☒ Filter LPG-installatie
☒ Reparatieschades	☒ Interieurluchtfiltrelement
☒ Weerskient (ook op de werkorder vermelden)	☒ Getande riem
Service uitgevoerd op:	☐ Bougies
Bij km-stand:	☐ / /
Rekeningnummer:	☐ / /
Service uitgevoerd door: [Signature]	LongLife mobiliteitsgarantie:
Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner	Stempel van Volkswagen Bedrijfswagens Partner

Volgende service: Servicekort

Volgens service-intervalindicatie

Extra werkzaamheden

Documentatie van

Abbildung 3 Prinzip

Uw specialist mark

Defecten gec

Beschrijving van de