

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	389 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Leon	Model - doplňující informace	2,0 TSi Cupra ST 290,DSG...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	213 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	152 270 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	01.04.2016	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená
Provozní hmotnost	2 000 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Úvěr možný; vozidlo po 2.majiteli od 7/2020 s pravidelným doloženým servisem- poslední prohlídka při 148.418 km v 6/2025-výměna motorového oleje + oleje v automatické převodovce DSG. Velmi hezký stav.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 7x, ABS, Klimatizace aut. , Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Dojezdové rezervní kolo, Dotykové ovládání palubního počítače, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní podvozek, Sportovní sedadla, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie















Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 02.04.17
km: 24507

Rechnungsnummer: 37711
Reparaturempfehlung: SEAT Deutschland Niederlassung GmbH Carl-Benz-Straße 29 60386 Frankfurt

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab: 02.04.17
bis: 02.04.18

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 11. Aug
km: (weil zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung aller Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (OL, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Abb. 1: Gültig für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert auf die beschädigten Teile mit folgenden:

☒ Kratzer
☐ Beule
☐ Lackschaden
☐ Steinerschlag

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 18.11.2017
km: 31.186

Rechnungsnummer: 37711
Reparaturempfehlung: SEAT Deutschland Niederlassung GmbH Carl-Benz-Straße 29 60386 Frankfurt

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab: 18.11.16
bis: 18.11.18

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 18.11.2017
km: (weil zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung aller Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (OL, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Abb. 2: Gültig für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abb. 2 die beschädigten Teile mit folgenden:

☒ Kratzer
☐ Beule
☐ Lackschaden
☐ Steinerschlag

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 24.05.18
km: 42664

Rechnungsnummer: 37711
Reparaturempfehlung: SEAT Deutschland Niederlassung GmbH Carl-Benz-Straße 29 60386 Frankfurt

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab: 24.05.18
bis: 22.11.19

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 11.12.2019
km: 84485

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung aller Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (OL, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Abb. 3: Gültig für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert auf die beschädigten Teile mit folgenden:

☒ Kratzer
☐ Beule
☐ Lackschaden
☐ Steinerschlag

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 23.11.18
km: 54485

Rechnungsnummer: 37711
Reparaturempfehlung: SEAT Deutschland Niederlassung GmbH Carl-Benz-Straße 29 60386 Frankfurt

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab: 23.11.18
bis: 22.11.19

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 11.12.2019
km: 84485

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung aller Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (OL, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Abb. 4: Gültig für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert auf die beschädigten Teile mit folgenden:

☒ Kratzer
☐ Beule
☐ Lackschaden
☐ Steinerschlag

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 07.08.19
km: 59627

Rechnungsnummer: 37711
Reparaturempfehlung: SEAT Deutschland Niederlassung GmbH Carl-Benz-Straße 29 60386 Frankfurt

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab: 07.08.19
bis: 07.08.20

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 07.08.20
km: (weil zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung aller Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (OL, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Abb. 5: Gültig für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert auf die beschädigten Teile mit folgenden:

☒ Kratzer
☐ Beule
☐ Lackschaden
☐ Steinerschlag

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 27.2.2020
km: 60741

Rechnungsnummer: 37711
Reparaturempfehlung: SEAT Deutschland Niederlassung GmbH Carl-Benz-Straße 29 60386 Frankfurt

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab: 27.2.2020
bis: 27.2.2021

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 27.2.2021
km: (weil zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung aller Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (OL, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Abb. 6: Gültig für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert auf die beschädigten Teile mit folgenden:

☒ Kratzer
☐ Beule
☐ Lackschaden
☐ Steinerschlag

