

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,4 16V 63kW,2 x kola...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	201 375 km	Rok výroby	2007
Datum první registrace	13.12.2007	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 590 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

v ČR 1.majitel od 09/2021; k vozidlu sada zánovních zimních pneu+disk; doložená servisní historie-rozvozy 152TKm; při 198TKm motor.oleje s filtry; zadní brzd.kotouče; zadní díl výfuku + vlnovec;

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie













Ministerstvo dopravy - Kontrola tachometru

Seznam prohlídek - VIN TMBGC65J783089134

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
09.09.2025	STK	CZ-3622-25-09-0613	Pravidelná	199 116	D
09.09.2025	SME	CZ-460634-25-09-0286	Pravidelná	199 116	D
22.08.2023	STK	CZ-3642-23-08-0565	Pravidelná	176 283	D
22.08.2023	SME	CZ-461132-23-08-0307	Pravidelná	176 283	D
25.08.2021	STK	CZ-3649-21-08-0617	Před registrací	151 724	D
25.08.2021	SME	CZ-460119-21-08-0396	Pravidelná	151 724	D

Service-Nachweis

Datum: 2.9.2009 km-Stand: 23.111

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Inspektions-Service

Zusätzlich	ja	nein
alle 30 000 km	☒	☐
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service 2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService 661337

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER AUTOHAUS HEROLD GMBH 37308 HEILIGENSTADT Tel. 0 36 05 / 50 45 99 FAX 0 36 05 / 50 45 99 HANDELER-NR. 6541190

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 53.000 Datum: 9.2011 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Pollenfilter ersetzt

Service-Nachweis

Datum: 05.04.2011 km-Stand: 46.087

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Inspektions-Service

Zusätzlich	ja	nein
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService 1081151

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER AUTOHAUS HEROLD GMBH 37308 HEILIGENSTADT Tel. 0 36 05 / 50 45 99 FAX 0 36 05 / 50 45 99 HANDELER-NR. 6541190

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 91A Datum: 04/2013 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 14.04.2012 km-Stand: 61.378

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet	☐	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Inspektions-Service

Zusätzlich	ja	nein
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt: SKODA 6541190 Autohaus Herold GmbH 37308 Heiligenstadt Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut Service-Intervallanzeige Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 28.2.2013 km-Stand: 74.086

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Inspektions-Service

Zusätzlich	ja	nein
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☒	☐
alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

SKODA 6541190 Autohaus Herold GmbH 37308 Heiligenstadt 2 Jahre Mobilitätsgarantie 1628678

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut Service-Intervallanzeige Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Pollenfilter ersetzt

Service-Nachweis

Datum: 5.11.14 km-Stand: 92450 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Inspektions-Service

Zusätzlich	ja	nein
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

Service durchgeführt: KFZ-Service Mario Jünemann: Handwerks-Meisterbetrieb Inh. Gabriele Jünemann Rietthaussee 4b - 37327 Wingerode Tel. 0 36 05 / 50 45 50 Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 23.11.15 km-Stand: 102974

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet	☐	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☐			

Zusätzlich:

	ja	nein
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ-Service Mario Jünemann
Handwerks-Meisterbetrieb
Inh. Gabriele Jünemann
Rietthaussee 4b - 37327 Wingerode
Tel. 0 36 05 / 50 45 50
Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____ Datum: _____
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 13.12.16 km-Stand: 112420

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet	☐	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☐			

Zusätzlich:

	ja	nein
alle 30 000 km	☒	☐
alle 60 000 km	☒	☐
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ-Service Mario Jünemann
Handwerks-Meisterbetrieb
Inh. Gabriele Jünemann
Rietthaussee 4b - 37327 Wingerode
Tel. 0 36 05 / 50 45 50
Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____ Datum: _____
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 6.12.17 km-Stand: 121326

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet	☐	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			

Zusätzlich:

	ja	nein
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ-Service Mario Jünemann
Handwerks-Meisterbetrieb
Inh. Gabriele Jünemann
Rietthaussee 4b - 37327 Wingerode
Tel. 0 36 05 / 50 45 50
Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____ Datum: _____
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 10.12.18 km-Stand: 129397

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet	☐	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			

Zusätzlich:

	ja	nein
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ-Service Mario Jünemann
Handwerks-Meisterbetrieb
Inh. Gabriele Jünemann
Rietthaussee 4b - 37327 Wingerode
Tel. 0 36 05 / 50 45 50
Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____ Datum: _____
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 28.10.18 km-Stand: 136763

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variables Service-Intervall QG1 verwendet	☐	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒			

Zusätzlich:

	ja	nein
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ-Service Mario Jünemann
Handwerks-Meisterbetrieb
Inh. Gabriele Jünemann
Rietthaussee 4b - 37327 Wingerode
Tel. 0 36 05 / 50 45 50
Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 151000 Datum: 10.2020
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation Service-Center Nordthüringen Im Krug 8 99734 Nordhausen Telefon: +49 3631 630-540 Telefax: +49 3631 630-495

Markus Gerhard Keppler Hauptstr. 86 37327 Wingerode

Rechnungs-Nr.: D5W1H0014285
Kunden-Nr.: 10520190
Rg./Leistungsdatum: 08.01.2021

Hauptuntersuchung: 17
Vergütung f. Vorführung/Gerätenutzung: 2,04 €
Zwischensumme (Netto): 63,45 €
19.00% MwSt: 12,05 €
Gesamtsumme: 75,50 €

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit Untersuchung des Motormanagement- und Abgasreinigungssystems
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Kontroll-Nr.: TH-1-06-0232-21, durchgeführt am 08.01.2021
Berichtskennung D5W1H0014285

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.:	TMBG065J783089134	Zul. Gesamtgewicht:	1590
(2) Land / Amtl. Kennzeichen:	D / EIC-LK267	Name Fahrzeughalter:	Keppler
(3) Prüfdatum:	08.01.2021	Erstzulassung:	13.12.2007
(4) Abgelesener km-Stand:	143716	Letzte Hauptuntersuchung:	12/2018
(5) Fahrzeugklasse:	M1 Pz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.	Uhrzeit der Prüfung:	13.49 Uhr
Fahrzeugaufbau:	AF Mehrzweckfahrzeug	Prüfer:	05/110 (Wingerode)
Emissionsklasse:	0462 EURO 4		
Hersteller:	8004 SKODA (CS)		
Typ:	AFZ00001 5J		
Variante/Version:	ACBXWX01 / NFM5FM52T08814		

(6) Festgestellte Mängel

Hinweise:
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise sind keine Mängel im Sinne des § 29 StVZO, bedürfen aber Ihrer besonderen Aufmerksamkeit.
Die Querlenkerbuchsen / Länglenkerbuchsen der VA / HA sind porös / rissig / beginnen sich abzulösen.
Rahmen / tragende Teile mit beginnender Korrosion, die bei Nichtbehandlung zur Schwächung / Durchrostung führt.
Der Unterboden/Bremsleitungen/Kraftstoffleitungen sollen zur Vermeidung von Korrosionsschäden regelmäßig fachmännisch gepflegt werden.

AMTlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Betreuende Außenstelle:
Dingelstädt Str. 51b, 37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 03606/5526-0 Fax: 03606/5526-20

DEKRA DE 283455899

Fz.-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 SKODA (CZ)
Typ AFZ 5J
Var. 00000
Zul.Ges.Masse 1595 kg
EZ 13.12.2007
FIN TMBGC65J783089134

Josef Keppler
Hauptstr. 86
37327 Wingerode

Km-Stand 129397
Dat.letz.HU 12/2016
Prüfört 0000345993

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P045857011531
vom 10.12.2018, 14:25
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
d EIC D550
nächste HU fällig Dezember 2020

Hinweise:
-Betriebsbremswirkung gemäß Punkt 8 Nr. 1 der HU-Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Dezember 2020.

AMTlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Betreuende Außenstelle:
Dingelstädt Str. 51b, 37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 03606/5526-0 Fax: 03606/5526-20

DEKRA DE 244854560

Fz.-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 SKODA (CZ)
Typ AFZ 5J
Var. 00000
Zul.Ges.Masse 1595 kg
EZ 13.12.2007
FIN TMBGC65J783089134

Josef Keppler
Hauptstr. 86
37327 Wingerode

Km-Stand 112421
Dat.letz.HU 12/2014
Prüfört 0000345993

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P045857005102 CV
vom 14.12.2016, 14:18
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
d EIC D550
nächste HU fällig Dezember 2018

Hinweise:
-Betriebsbremswirkung gemäß Punkt 8 Nr. 1 der HU-Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Dezember 2018.

AMTlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Betreuende Außenstelle:
Dingelstädt Str. 51b, 37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 03606/5526-0 Fax: 03606/5526-20

DEKRA DE 207975463

Fz.-Art/-Klasse M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Hersteller AC Kombilimousine
Typ AFZ 5J
Var./Vers. 00000
Fz.-Ident-Nr. TMBGC65J783089134
Zul.Ges.Masse 1595 kg
Erstzulassung 12/2007
Km-Stand 29316
Dat.letz.HU 12/2012
Prüfört 0000345993

Josef Keppler
Hauptstr. 86
37327 Wingerode

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P034391014217 DL
vom 08.12.2014, 14:17
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
d EIC D550
nächste HU fällig Dezember 2016

Hinweise:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Dezember 2016.

AMTlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Betreuende Außenstelle:
Dingelstädt Str. 51b, 37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 03606/5526-0 Fax: 03606/5526-20

DEKRA DE 167484725

Fz.-Art/-Klasse M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Hersteller AC Kombilimousine
Typ AFZ 5J
Var./Vers. 00000
Fz.-Ident-Nr. TMBGC65J783089134
Zul.Ges.Masse 1595 kg
Erstzulassung 12/2007
Km-Stand 71830
Dat.letz.HU 12/2010
Prüfört 0000329321

Josef Keppler
Hauptstr. 86
37327 Wingerode

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P034391006933 DU
vom 04.12.2012, 13:32
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
d EIC D550
nächste HU fällig Dezember 2014

Hinweise:
-Bremswirkung gemäß Punkt 8 Nr. 1 der HU-Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Dezember 2014.

AMTlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Betreuende Außenstelle:
Dingelstädt Str. 51b, 37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 03606/5526-0 Fax: 03606/5526-20

DEKRA DE 128713986

Fz.-Art/-Klasse M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Hersteller AC Kombilimousine
Typ AFZ 5J
Fz.-Ident-Nr. TMBGC65J783089134
Erstzulassung 12/2007
Km-Stand 42498
Dat.letz.HU nicht vorhanden
Prüfört 0000329321

Josef Keppler
Hauptstr. 86
37327 Wingerode

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P031856001855 EB
vom 02.12.2010
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
EIC D550
nächste HU fällig Dezember 2012

Hinweise:
-Die Bremswirkung der Betriebsbremsanlage erfüllt die gesetzlichen Vorschriften
-Die Bremswirkung der Feststellbremsanlage erfüllt die gesetzlichen Vorschriften

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Dezember 2012