

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	459 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Karoq	Model - doplňující informace	2,0 TDi 110kW DSG 4x4,2...
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	153 959 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace	12.02.2019	STK	01.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 173 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Úvěr možný; v ceně 4 x orig. ALU kola 18' s letní pneu; 1.majitel v ČR od 11/2022; výměna oleje v DSG při 120.000 km; poslední serv. prohlídka při 143.300 km v 6/2025; velmi hezký stav; závěs na 2.100 kg

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Dojezdové rezervní kolo, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Ztmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie

















Service-Nachweis

Durchgeführt wurde	Ja	Nein	Kommentare
Ölwechsel:	☒	☐	
Ölfilterwechsel:	☒	☐	
Zündkerzenwechsel:	☒	☐	
Bremsschallkeitswechsel:	☒	☐	

Zusatzarbeiten | Wechsel von

	Ja	Nein	Kommentare
Zahnriemen / Kette:	☐	☒	
Luftfiltereinsatz / Wartung:	☐	☒	
Kraftstofffilter:	☒	☐	
Differential Öl:	☒	☐	
Getriebe Öl:	☒	☐	
Kühllösungkeit:	☒	☐	

Sonstige durchgeführte Services:

Reparaturen / Restaurierungen / Überholungen:

Service durchgeführt von:

Hinweise:

Km-Stand: 50880
Datum: 07.10.2021

Nächster Service:
Km-Stand: ca. 100000
Datum:

Service-Nachweis

Durchgeführt wurde	Ja	Nein	Kommentare
Ölwechsel:	☐	☐	
Ölfilterwechsel:	☐	☐	
Zündkerzenwechsel:	☐	☐	
Bremsschallkeitswechsel:	☐	☐	

Zusatzarbeiten | Wechsel von

	Ja	Nein	Kommentare
Zahnriemen / Kette:	☐	☐	
Luftfiltereinsatz / Wartung:	☐	☐	
Kraftstofffilter:	☐	☐	
Differential Öl:	☐	☐	
Getriebe Öl:	☐	☐	
Kühllösungkeit:	☐	☐	

Sonstige durchgeführte Services:

Reparaturen / Restaurierungen / Überholungen:

Service durchgeführt von:

Hinweise:

Km-Stand:

Nächster Service:
Km-Stand:
Datum:

Ministerstvo dopravy - kontrola tachometru

Seznam prohlídek - VIN TMBLJ7NU1K5024487

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka	
18.02.2025	STK	CZ-3628-25-02-0235	Pravidelná	138 556		Detail prohlídky
18.02.2025	SME	CZ-461103-25-02-0141	Pravidelná	138 556		Detail prohlídky
24.11.2022	STK	CZ-3604-22-11-0699	Před registrací	109 334		Detail prohlídky
24.11.2022	SME	CZ-461133-22-11-0128	Pravidelná	109 334		Detail prohlídky

Zobrazují 1 až 4 z celkem 4 záznamů

(<https://www.mdcz.cz/>)

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

