

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	Ambition 4x4 1.6 TDI 77kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	187 384 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	02.12.2013	STK	10.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Hnědá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, servisní knížka, pravidelně servisováno, VELMI ZACHOVALÝ STAV VOZU, možné financování vozidla, Možnost prodloužení záruky, 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report, Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Airbag řidiče, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Ztmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie











SKODA Service

Wir haben für Sie bei:

km	geprüft	ersetzt	gewechselt
Motoröl	☒	☐	☐
Ölfilter	☐	☐	☐
Kraftstofffilter	☐	☐	☐
Pollenfilter	☐	☐	☐
Luftfilter	☐	☐	☐
Zündkerzen	☐	☐	☐
Bremsflüssigkeit	☐	☐	☐
Kühlmittel/Frostsch.	☐	☐	☐
Getriebeöl	☐	☐	☐

durchgeführt am: 2019-07-26

Unterschrift: [Signature]

YLV 000 000 01 208

SKODA Service-Nachweis

Inspektion der Werkstoffe

Datum	2019-07-26
Laufleistung	14888 km
Auftragnummer	2019000000
Durchgeführt von	Porsche Saalfelden Zeller Bundesstraße 1A 5760 Saalfelden Österreich

Authorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie Ja (Bis Anzeile Service)

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)

Datum	2019-07-26
Laufleistung	15000 km
Auftragnummer	2019000000
Durchgeführt von	Porsche Saalfelden Zeller Bundesstraße 1A 5760 Saalfelden Österreich

Authorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie Ja (Bis Anzeile Service)

SKODA Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)

Datum	2019-10-11
Laufleistung	15000 km
Auftragnummer	2019000000
Durchgeführt von	Porsche Saalfelden Zeller Bundesstraße 1A 5760 Saalfelden Österreich

Authorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie Ja (Bis Anzeile Service)

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)

Datum	2020-01-03
Laufleistung	15000 km
Auftragnummer	2020000000
Durchgeführt von	Porsche Saalfelden Zeller Bundesstraße 1A 5760 Saalfelden Österreich

Authorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie Ja (Bis Anzeile Service)

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)

Datum	2019-08-04
Laufleistung	15000 km
Auftragnummer	2019000000
Durchgeführt von	Porsche Saalfelden Zeller Bundesstraße 1A 5760 Saalfelden Österreich

Authorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie Ja (Bis Anzeile Service)

SKODA Service-Nachweis

Inspektion

Datum	2020-10-28
Laufleistung	14888 km
Auftragnummer	2020000000
Durchgeführt von	Porsche Saalfelden Zeller Bundesstraße 1A 5760 Saalfelden Österreich

Authorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie Ja (Bis Anzeile Service)

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)

Datum	2020-10-28
Laufleistung	15000 km
Auftragnummer	2020000000
Durchgeführt von	Porsche Saalfelden Zeller Bundesstraße 1A 5760 Saalfelden Österreich

Authorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie Ja (Bis Anzeile Service)

Inspektion

Datum	2019-11-06
Laufleistung	15000 km
Auftragnummer	2019000000
Durchgeführt von	Porsche Saalfelden Zeller Bundesstraße 1A 5760 Saalfelden Österreich

Authorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie Ja (Bis Anzeile Service)

SKODA Service-Nachweis

Komplett-nachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	THBUNDXEDTA12
Typbezeichnung	OC COM 4WD 120T 180 HLA
Datum der Auslieferung	2018-12-02

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)

Datum	2024-11-07
Laufleistung	16024 km
Auftragnummer	2024000000
Durchgeführt von	Porsche Saalfelden Zeller Bundesstraße 1A 5760 Saalfelden Österreich

Authorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie Ja (Bis Anzeile Service)

Inspektion

Datum	2024-12-19
Laufleistung	17029 km
Auftragnummer	2024000000
Durchgeführt von	Porsche Saalfelden Zeller Bundesstraße 1A 5760 Saalfelden Österreich

Authorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie Ja (Bis Anzeile Service)

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)

Datum	2022-12-12
Laufleistung	16062 km
Auftragnummer	2022000000
Durchgeführt von	Porsche Saalfelden Zeller Bundesstraße 1A 5760 Saalfelden Österreich

Authorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie Ja (Bis Anzeile Service)