

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Rapid	Model - doplňující informace	1,2 77kw Č.R.1.maj....
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	223 405 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	22.03.2013	STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 635 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

První majitel; Č.K: 3 Doživotní garance původu vozu a pravosti počtu jeho najetých kilometrů. Velmi dobrý stav i vzhled. Pravidelný autorizovaný servis vozu. Letní i zimní sada kol. VIN pro Vaší kontrolu: TMBAN6NH3D4025755

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, USB, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Tónovaná skla, Mlhovky, Ztmavená zadní skla, Plnohodnotné rezervní kolo, Klimatizace aut. , Klimatizovaná příhrádka, Dělená zadní sedadla, Závěsné zařízení v TP, Denní svícení, Výškově nastavitelná sedadla, Podélný posuv sedadel, Výsuvné opěrky hlav, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, Tažné zařízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor tlaku v pneumatikách, Posilovač řízení, Tempomat, Parkovací senzory zadní

KARTA VOZU

Fotografie









Dokumentace předání vozidla

Předprodejní servis
Tato Servisní kniha je platná pro vozidla Citigo, Fabia, Roomster, Prokirk, Octavia, Superb, Yeti a Rapid.
Předání vozidla potvrdí razítkem smluvní obchodník SKODA.
Dříve než vám bylo vaše vozidlo předáno, prohlédli jsme je podle směrnice společnosti SKODA AUTO (ale jen SKODA tak, abyste byli od prvních kilometrů spokojeni).

Prodloužená záruka
Prodlouženou záruku potvrdí razítkem smluvní obchodník SKODA.
EA2 - prodloužená záruka na 4 roky nebo 80 000 km
Zákaznické centrum Skoda
V. Klementa 669, 293 60, M. Boleslav
Datum prodeje: 17.03.2015
Razítko smluvního obchodníka SKODA

Předprodejní prohlídka:
SKODA AUTO a.s.
Zákaznické centrum
293 60 Mladá Boleslav
Razítko smluvního obchodníka SKODA
Datum: 11.3.2015
Přijetí servisní prohlídky: Stav km: DLE UKAZATELE
Datum: 11.3.2015
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Dokumentace předání vozidla 1

Údaje o vozidle

Identifikační číslo vozidla (VIN) TMBAN6NH3D4025755 CBZB
Typ vozidla NH33H5 RAPID AMB
Kód převodovky / lak / interiér / výkon motoru / kód motoru NBV LF3K-BTBT EQ 77kW CBZB
Číslo popis vozidla EOA 1D2 5S3 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA
IN2 1NL HBD 4UF 4R2 3NZ 4QU 4X3
4A0 8L5 J1L 414 8GV 9AK 8RE
700 8DR 8QD 8XC 4K3 B03 7MJ GNO
3L3 9P3 Q1A 7X1 9W0 BWB 3GA
7AA Q45 L38 7P0 F0A
Q14

Datum převzetí vozidla 12.03.15
Razítko a podpis prodávajícího
SKODA AUTO a.s.
Zákaznické centrum
293 60 Mladá Boleslav
Potvrzuji, že jsem uvedenému vozidlu převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.
Podpis kupujícího (viz „Údaje o majiteli“ str. 2)

Provozní hmotnost (v kg)
Spotřeba (v l/100 km) - město / mimo město / kombinace
CO2 - kombinace (v g/km)

Servisní doklad

Datum: 22-05-2014 Stav km: 29 141

Provedeno:
Výměna motorového oleje ano ne
Použití motorového oleje pro servisní interval Q16
Inspekční servis
Intervalový servis
Kontrola poškození laku karoserie
Výměna brzdové kapaliny
Dodatelné inspekční práce k intervalovému servisu
Výměna palivového filtru
Výměna zapalovacích svíček
Výměna vložky vzduchového filtru
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce
Výměna ozubeného řemene
Výměna napínací kladky ozubeného řemene
Výměna oleje Haldex spojky
Výměna ušlechťovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik

Prohlídka provedena:
Servisní centrum AUTO MYSLIVEC s.r.o. Podbořany
Razítko servisu SKODA
Přijetí servisní prohlídky: Stav km: 60000
Datum: 5/2016
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Záruka mobility:
Servisní centrum AUTO MYSLIVEC s.r.o. Podbořany
Razítko servisu SKODA

Příloha servisní prohlídky:
Datum: 5/2016
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklady 15

Servisní doklad

Datum: 19.10.2015 Stav km: 69282

Provedeno:
Výměna motorového oleje ano ne
Použití motorového oleje pro servisní interval Q16
Inspekční servis
Intervalový servis
Kontrola poškození laku karoserie
Výměna brzdové kapaliny
Dodatelné inspekční práce k intervalovému servisu
Výměna palivového filtru
Výměna zapalovacích svíček
Výměna vložky vzduchového filtru
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce
Výměna ozubeného řemene
Výměna napínací kladky ozubeného řemene
Výměna oleje Haldex spojky
Výměna ušlechťovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik

Prohlídka provedena:
Autoplus II, s.r.o. Most
Razítko servisu SKODA
Přijetí servisní prohlídky: Stav km: 90000
Datum: 10/2016
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Záruka mobility:
Autoplus II, s.r.o. Most
Razítko servisu SKODA

Příloha servisní prohlídky:
Datum: 10/2016
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklady 17

Servisní doklad

Datum: 08.10.2016 Stav km: 74 336

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: Autoplus II, s.r.o. Most

Použití motorový olej pro servisní interval Q16 ☒ ☐ Inspekční servis ☒ ☐ Intervalový servis ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserií ☒ ☐ Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser- ☒ ☐ vizu

Výměna palivového filtru ☐ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☐ ☐ Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☐ Výměna oleje a olejového filtru v automatické ☐ ☐ převodovce ☐ ☐ Výměna ozubeného řemene ☐ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ☐ Výměna oleje Haldex spojky ☐ ☐ Výměna ušlechťovacího prostředku ze sady na ☐ ☐ ochranu pneumatik ☐ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 89 336 Datum: 8/2017 (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

* V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splňují, vložte příslušnou známku.

* Pokud neprovedete antikorozní ochrannou karoserie, resp. případně závady zaznamenejte = strana 25.

Servisní doklady 19

Servisní doklad

Datum: 05.05.2014 Stav km: 89 862

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: Autoplus II, s.r.o. Most

Použití motorový olej pro servisní interval Q16 ☒ ☐ Inspekční servis ☒ ☐ Intervalový servis ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserií ☒ ☐ Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser- ☒ ☐ vizu

Výměna palivového filtru ☐ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☐ ☐ Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☐ Výměna oleje a olejového filtru v automatické ☐ ☐ převodovce ☐ ☐ Výměna ozubeného řemene ☐ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ☐ Výměna oleje Haldex spojky ☐ ☐ Výměna ušlechťovacího prostředku ze sady na ☐ ☐ ochranu pneumatik ☐ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 114 862 Datum: 3/2018 (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

* V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splňují, vložte příslušnou známku.

* Pokud neprovedete antikorozní ochrannou karoserie, resp. případně závady zaznamenejte = strana 25.

Servisní doklady 21

Servisní doklad

Datum: 26.1.2018 Stav km: 104 835

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: Autoplus II, s.r.o. Most

Použití motorový olej pro servisní interval Q16 ☒ ☐ Inspekční servis ☒ ☐ Intervalový servis ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserií ☒ ☐ Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser- ☒ ☐ vizu

Výměna palivového filtru ☐ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☐ ☐ Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☐ Výměna oleje a olejového filtru v automatické ☐ ☐ převodovce ☐ ☐ Výměna ozubeného řemene ☐ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ☐ Výměna oleje Haldex spojky ☐ ☐ Výměna ušlechťovacího prostředku ze sady na ☐ ☐ ochranu pneumatik ☐ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 119 835 Datum: 3/2019 (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

* V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splňují, vložte příslušnou známku.

* Pokud neprovedete antikorozní ochrannou karoserie, resp. případně závady zaznamenejte = strana 25.

Servisní doklady 23

Servisní doklad

Datum: 5.12.2018 Stav km: 119 256

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: Autoplus II, s.r.o. Most

Použití motorový olej pro servisní interval Q16 ☒ ☐ Inspekční servis ☒ ☐ Intervalový servis ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserií ☒ ☐ Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser- ☒ ☐ vizu

Výměna palivového filtru ☐ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☐ ☐ Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☐ Výměna oleje a olejového filtru v automatické ☐ ☐ převodovce ☐ ☐ Výměna ozubeného řemene ☐ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ☐ Výměna oleje Haldex spojky ☐ ☐ Výměna ušlechťovacího prostředku ze sady na ☐ ☐ ochranu pneumatik ☐ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 124 256 Datum: 3/2019 (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

* V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splňují, vložte příslušnou známku.

* Pokud neprovedete antikorozní ochrannou karoserie, resp. případně závady zaznamenejte = strana 25.

Servisní doklady 25

Servisní doklad

Datum: 1.11.2018 Stav km: 134 439

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: Autoplus II, s.r.o. Most

Použití motorový olej pro servisní interval Q16 ☒ ☐ Inspekční servis ☒ ☐ Intervalový servis ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserií ☒ ☐ Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser- ☒ ☐ vizu

Výměna palivového filtru ☐ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☐ ☐ Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☐ Výměna oleje a olejového filtru v automatické ☐ ☐ převodovce ☐ ☐ Výměna ozubeného řemene ☐ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ☐ Výměna oleje Haldex spojky ☐ ☐ Výměna ušlechťovacího prostředku ze sady na ☐ ☐ ochranu pneumatik ☐ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 149 000 Datum: 11/2020 (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

* V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splňují, vložte příslušnou známku.

* Pokud neprovedete antikorozní ochrannou karoserie, resp. případně závady zaznamenejte = strana 25.

Servisní doklady 27

Servisní doklad

Datum: 1.10.2020 Stav km: 149 618

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: Autoplus II, s.r.o. Most

Použití motorový olej pro servisní interval Q16 ☒ ☐ Inspekční servis ☒ ☐ Intervalový servis ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserií ☒ ☐ Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser- ☒ ☐ vizu

Výměna palivového filtru ☐ ☐ Výměna zapalovacích svíček ☐ ☐ Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☐ Výměna oleje a olejového filtru v automatické ☐ ☐ převodovce ☐ ☐ Výměna ozubeného řemene ☐ ☐ Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ☐ Výměna oleje Haldex spojky ☐ ☐ Výměna ušlechťovacího prostředku ze sady na ☐ ☐ ochranu pneumatik ☐ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 165 000 Datum: 10/2021 (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

* V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splňují, vložte příslušnou známku.

* Pokud neprovedete antikorozní ochrannou karoserie, resp. případně závady zaznamenejte = strana 25.

Servisní doklady 29

Servisní doklad

Datum: 20.3.2021 Stav km: 164259

Prohlídku provedl: **AUTOPLUS II, s.r.o. Most**

Záruka mobility:  **RAZÍTKO SERVISU SKODA**

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 164259 Datum: 20.3.2021 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Průběh servisu:

- Výměna motorového oleje ☒
- Prostřední olej pro servisní interval Q16 ☒
- Inspekční servis ☒
- Inspekční servis ☒
- Kontrola poškození laku karoserií ☒
- Výměna brzdové kapaliny ☒
- Dodatečné inspekční práce k intervalovému servisu ☒
- Výměna palivového filtru ☒
- Výměna zapalovacích svíček ☒
- Výměna vstříky vzduchového filtru ☒
- Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce ☒
- Výměna ozubeného řemene ☒
- Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒
- Výměna oleje Haldex spojky ☒
- Výměna olejového prostředku ze sady na mazání pneumatik ☒

* V rámci služby záruka mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splňují, měly být poskytnuty.

* Pokud nastane poškození ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte v straně 35.

Servisní doklad

Datum: 20.3.2021 Stav km: 178312

Prohlídku provedl: **AUTOPLUS II, s.r.o. Most**

Záruka mobility:  **RAZÍTKO SERVISU SKODA**

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 178312 Datum: 20.3.2021 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Průběh servisu:

- Výměna motorového oleje ☒
- Prostřední olej pro servisní interval Q16 ☒
- Inspekční servis ☒
- Inspekční servis ☒
- Kontrola poškození laku karoserií ☒
- Výměna brzdové kapaliny ☒
- Dodatečné inspekční práce k intervalovému servisu ☒
- Výměna palivového filtru ☒
- Výměna zapalovacích svíček ☒
- Výměna vstříky vzduchového filtru ☒
- Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce ☒
- Výměna ozubeného řemene ☒
- Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒
- Výměna oleje Haldex spojky ☒
- Výměna olejového prostředku ze sady na mazání pneumatik ☒

* V rámci služby záruka mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splňují, měly být poskytnuty.

* Pokud nastane poškození ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte v straně 35.

Servisní doklad

Datum: 20.3.2021 Stav km: 191521

Prohlídku provedl: **AUTOPLUS II, s.r.o. Most**

Záruka mobility:  **RAZÍTKO SERVISU SKODA**

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 191521 Datum: 20.3.2021 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Průběh servisu:

- Výměna motorového oleje ☒
- Prostřední olej pro servisní interval Q16 ☒
- Inspekční servis ☒
- Inspekční servis ☒
- Kontrola poškození laku karoserií ☒
- Výměna brzdové kapaliny ☒
- Dodatečné inspekční práce k intervalovému servisu ☒
- Výměna palivového filtru ☒
- Výměna zapalovacích svíček ☒
- Výměna vstříky vzduchového filtru ☒
- Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce ☒
- Výměna ozubeného řemene ☒
- Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒
- Výměna oleje Haldex spojky ☒
- Výměna olejového prostředku ze sady na mazání pneumatik ☒

* V rámci služby záruka mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splňují, měly být poskytnuty.

* Pokud nastane poškození ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte v straně 35.

