

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	579 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Transporter	Model - doplňující informace	2,0 TDI Caravelle DSG...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	227 000 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	13.04.2018	STK	01.07.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	Barva	Hnědá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	8	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Zachovalý; nehavarovaný; plně funkční vůz. Nyní nově po velkém servisu. Nový olej; všechny filtry; olej v DSG; nové ROZVODY; nové přední tlumiče s horním uložením; komplet kontrola. Vůz bez investic. Možný protiúčet. Možný prodej na splátky. VIN zašleme na požádání.; Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731nebo § 1732 občanského zákoníku.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Roletky na zadní okna, Satelitní navigace, Senzor stěračů, ESP, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie











potvrzení servisních úkonů

Dílčí potvrzení

Data vozidla	
VIN	WV2ZZZ7H2H146626
Označení typu	Caravelle Camf/w110 TD70i
Datum prodeje	2018-04-16
Prohlídka s výměnou oleje	
Datum	2025-12-03
Stav km	227093 km
Číslo zakázky	1051/25
Provedené dodatčné práce	✓ Čisticí paliva vzdušného motoru ✓ Filtr prachový a pylový ✓ Olej převodový ✓ Remen ožubený ✓ Rozšířený rozsah prohlídky ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Josef Hulín autorizovanému BIENKOVIA 1307/10 27401 SLANÝ 1
Autorizovaný servisní partner Volkswagen Užitkové vozy	Ne

odběratel

274 0

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Materiál na opravu vozidla					
SPZ:					
mot. olej CAS 5w-30	205.00	7.50 l	1537.50	21%	
olejový filtr	113.00	1.00 ks	113.00	21%	
pylový filtr	61.00	1.00 ks	61.00	21%	
vzduchový filtr	181.00	1.00 ks	181.00	21%	
palivový filtr	715.00	1.00 ks	715.00	21%	
silentblok rad. př. ramene	785.00	2.00 ks	1570.00	21%	
př. tlumič pérování	216.00	2.00 ks	432.00	21%	
směs chladicí G12	107.00	5.00 l	535.00	21%	
protec nafta	297.00	1.00 ks	297.00	21%	
dražkový žemen	217.00	1.00 ks	217.00	21%	
smerinká řemenice	516.00	1.00 ks	516.00	21%	
odmašťovač	80.00	2.00 ks	160.00	21%	
guma stabilizátoru	65.00	2.00 ks	130.00	21%	
rozvodová sada motoru vč. vodního čerpadla	2545.00	1.00 ks	2545.00	21%	
vodní uložení tlumiče sada	462.00	2.00 ks	924.00	21%	
adblue	33.00	7.00 l	231.00	21%	
celkem			10164.50	KČ	
ceny jsou bez DPH					
Zboží vydal Josef Hulín			Zboží přijal		
Počet stran 1					
Telefon 603 164 873, 736 536 300					
Fax www.hulinaut9.cz					
Podpis			Podpis		
					

CO₂-emissies WLTP: Geen informatie

Keuring na ongeval noodzakelijk: Nee

Enkel met expertise uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.

Openstaande terugroepacties: Nee

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
182.623	10/07/2023				
172.380	12/04/2023				
123.782	13/04/2022				
116.588	11/02/2022				
77.898	14/12/2020				
60.786	25/06/2020				
42.448	12/11/2019				
28.837	18/07/2019				
143	17/04/2018				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op de keerzijde.