

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Peugeot
Model	2008	Model - doplňující informace	1.2i 60kW ČR, 2 sady kol...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	60 kW
Objem motoru	1199 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	144 140 km	Rok výroby	
Datum první registrace	02.08.2016	STK	08.06.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	1 120 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 590 kg
Spotřeba	4.67 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vozidlo po 2. majiteli, CZ původ, po servise, nikdy nehavarované, pouze drobné PU viz Cebia. Garance km. Zimní pneu 90%, letní pneu 90%. Financování a protiúčet možný.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, Malý kožený paket, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory, Tempomat, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka

KARTA VOZU





Fotografie











08/2016	1 100 km	Vystavení technického průkazu
08/2016	1 100 km	Záznam tachometru
10/2016	3 500 km	Záznam tachometru
12/2016	19 000 km	Záznam tachometru
2017		
07/2017	18 500 km	Servisní záznam
08/2017	19 500 km	Servisní záznam
11/2017	28 000 km	Servisní záznam
2018		
04/2018	41 000 km	Servisní záznam
07/2018	42 000 km	Servisní záznam
11/2018	52 000 km	Servisní záznam
2019		
05/2019	62 500 km	Servisní záznam
06/2019	64 000 km	Servisní záznam
06/2019	64 000 km	Servisní záznam
06/2019	64 500 km	Servisní záznam
06/2019	64 500 km	Servisní záznam
11/2019		Servisní záznam

cebia		VIN: VF3CUH26GY087411 cz.cebiam.com
2020	07/2020	80 500 km Česko STK
Typ kontroly:		Pravidelná
Datum kontroly:		31. 07. 2020
Číslo protokolu:		CZ-3308-20-07-1407
07/2020		80 500 km Česko Měření emisí
Datum kontroly:		31. 07. 2020
Číslo protokolu:		CZ-430304-20-07-0682
08/2020		80 500 km Česko Poškození
2021	08/2021	94 500 km Česko Záznam tachometru
09/2021		Česko Poškození
2022	06/2022	101 500 km Česko STK
Typ kontroly:		Pravidelná
Datum kontroly:		08. 06. 2022
Číslo protokolu:		CZ-3308-22-06-0406

o Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.	
o Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladších vozidel.	
• Máte-li jakýkoliv pochybnost, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.	
Pojistná událost	1 / 2
Datum	08/2020
Země	ČR
Výše pojistného plnění	17 572 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	80 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna
Pojistná událost	2 / 2
Datum	09/2021
Země	ČR
Výše pojistného plnění	47 022 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna
© Cebia	Dokument vygenerován 11.12.2025 13:04
Stránka č. 4 / 17	

5. Servisní záznamy	
Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.	
Číslo záznamu 1 / 12	
Datum	07/2017
Stav tachometru:	18 500 km
Materiál (výčet)	olejový filtr těsnění vypouštění uzávěr sada filtrů letní směs esťlík – koncentrát 32ml motorový olej – 5W-30 Ineo servisní prohlídka A výměna pylového filtru drobný jedincový materiál
Práce (výčet)	
Číslo záznamu 2 / 12	
Datum	08/2017
Stav tachometru:	19 500 km
Práce (výčet)	Ukládání sady pneu letní sezóna
Číslo záznamu 3 / 12	
Datum	11/2017
Stav tachometru:	28 000 km

Drobný jedincový materiál	
Číslo záznamu 2 / 12	
Datum	08/2017
Stav tachometru:	19 500 km
Práce (výčet)	Ukládání sady pneu letní sezóna
Číslo záznamu 3 / 12	
Datum	11/2017
Stav tachometru:	28 000 km
Práce (výčet)	Ukládání sady kol – zimní sezóna VYVÁŽENÍ KOL, D-M NA VOZIDLO
Číslo záznamu 4 / 12	
Datum	04/2018
Stav tachometru:	41 000 km
Práce (výčet)	D-M KOLA, VYVÁŽENÍ Ukládání sady pneu
© Cebia	Dokument vygenerován 11.12.2025 13:04
Stránka č. 5 / 17	

cebia

VIN: VF3CUHMZ6GY087411
cz.cebiam.com

Číslo záznamu 5 / 12

Datum	07/2018
Stav tachometru:	42 000 km
Materiál (výčet)	Olejov Filtr Těsnění Sada Filtrů Motorový Olej – 5W-30 Ineo BRZDOVÁ KAPALINA Servisní prohlídka – výměna motorového oleje VÝMĚNA BRZDOVÁ KAPALINA ÚDRŽBA Výměna pylového filtru Drobný jedincový materiál
Práce (výčet)	

Číslo záznamu 6 / 12

Datum	11/2018
Stav tachometru:	52 000 km
Práce (výčet)	VYVÁŽENÍ KOL, D-M NA AUTO Ukládání sady pneu

Číslo záznamu 7 / 12

Číslo záznamu 7 / 12	
Datum	05/2019
Stav tachometru:	62 500 km
Práce (výčet)	Uskladnění sady pneu přezutí pneumatik
Číslo záznamu 8 / 12	
Datum	06/2019
Stav tachometru:	64 000 km
Materiál (výčet)	Okno Před Dveří
Práce (výčet)	výměna skla předního skla Drobný jednicový materiál
Číslo záznamu 9 / 12	
Datum	06/2019
Stav tachometru:	64 000 km
Materiál (výčet)	olejov. Filtr Sada Filtrů Těsnění

Číslo záznamu 10 / 12	
Datum	06/2019
Stav tachometru:	64 500 km
Práce (výčet)	Preventivní operace: zásah
Číslo záznamu 11 / 12	
Datum	06/2019
Stav tachometru:	64 500 km
Materiál (výčet)	Kab. Řidiče
Číslo záznamu 12 / 12	
Datum	11/2019
Materiál (výčet)	Vyřazení závaží
Práce (výčet)	Uskladnění sady pneu Přehození kompletních kol 4ks Drobný jednicový materiál


VÝKUP - PROTIÚČET

možnost dopravy vozidla až k Vám domů

0%

VYBRANÉ VOZY JE MOŽNO FINANCOVAT JIŽ od

0% AKONTACE



KOMPLETNÍ
INFORMACE
O VOZIDLECH
V PRODEJI
NALEZNETE
NA WEBU

www.AUTOGARDEN.cz