

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	59 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Renault
Model	Twingo	Model - doplňující informace	1,2 16V-55KW
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	55 kW
Objem motoru	1149 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	139 858 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	27.06.2013	STK	01.08.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	3
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
LETNÍ A ZIMNÍ KOLA			

KARTA VOZU

Výbava


Airbag 4x, ABS, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, USB, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie









Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
Durch die DAfKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Frau Tanja Glöde
Altenburger Str. 65
08396 Waldenburg

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1L1D06671/A (3) 02.08.2024 11:25

(2) Amtl. Kennzeichen D Z-K 9187 (1) Fzg-Ident-Nr. VF1CN041549068632

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) PKW (M1-AB)
Hersteller (-Nr) RENAULT (F) (3333)
Typ und Ausführung (-Nr) N (AQU-00162)
Erstzulassung 06/2013
(4) Stand des Wegstreckenzählers 126 417
Zul. Gesamtmasse 1365 kg
letzte Hauptuntersuchung vom 06/2022
(3) Prüflort Waldenburg, 0314-00/0314-00
Version Systemdaten-Anwendung 4.26.1

Messwerte: Betriebsbremse
Achse links rechts
1 201 195 block.
2 143 114 block.
Abbremsung BBA: 48 %
Abbremsung FBA: 14 %

Feststellbremse
links rechts
112 77 block.
Abbremsung FBA: 14 %

Prüfplakette wurde nicht zugeteilt

(7) HU-Untersuchungsergebnis: gefährliche Mängel
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom , Kontrollnummer: FS-1-01-6795-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

GTU
Kfz-Prüfzettel: Ex2cAgB
(3) 30.06.2022 10:53
VF1CN041549068632

Fahrzeugservice Lutz
Langenschürden Str. 2a, 08396 Waldenburg
Tel.: 037058179070, E-Mail: lutz@vst2214@vst.de

Rechnung: 9220428
Rechnungsdatum: 28.04.2025
Fällig am: 05.05.2025
Leistungszeitraum: 28.04.2025
KZ-Nr.: 1335

Fahrzeug: Renault TRNGO Kennz: Z-K 9187 Fahrzeug VIN: VF1CN041549068632 Laufleistung: 132.400 km

Hinweis: Bremsflüssigkeit, Luftfilter, Innenraumfilter, Zündkerzen fällig, Zahnriemen fällig, Haltepunktsystem fällig.

Pos.	Art.-Nr.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	USt	Gesamt
1	985	1 Stk.	Inspektionsservice mit Ölwechsel	98,00 €	19%	98,00 €
2	Auftrag vom 12.11.2024					
3	Öl 4150	1 Stk.	Ölfilter	17,41 €	19%	17,41 €
4	Öl 4150	4 l	Werkstoff-Teil 4150 500-45	13,39 €	19%	55,38 €
4	Öl 4150	1 Stk.	Stroming 500 7820, Kupfer, Form A	1,50 €	19%	1,50 €
Werkstoff-Teil 4150						
Summe inkl. Steuer				126,47 €		
Zzgl. 19% MwSt. von 126,47 €				24,41 €		
Rechnungsbetrag				152,88 €		

Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Achtung: Neue Telefonnummer: 037058179070

Überweisung QR-Code

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU

Firma Diakonie-Sozialstation Waldenburg e.V.
08396 Waldenburg

Kfz-Prüfzettel: Ex2cAgB
(3) 30.06.2022 10:53
VF1CN041549068632

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1RDL005031A

(2) Amtl. Kennzeichen D Z-K 9187 (1) Fzg-Ident-Nr. VF1CN041549068632

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) PKW (M1-AB)
Hersteller (-Nr) RENAULT (F) (3333)
Typ und Ausführung (-Nr) N (AQU-00162)
Erstzulassung 06/2013
(4) Stand des Wegstreckenzählers 102.034
Zul. Gesamtmasse 1365 kg
letzte Hauptuntersuchung vom 06/2020
(3) Prüflort Zwickau, 0006-01/0006-01
Version Systemdaten-Anwendung 4.22

Messwerte: Betriebsbremse
Achse links rechts
1 365 350
2 117 115
Abbremsung BBA: 69 %
Abbremsung FBA: 33 %

Feststellbremse
links rechts
230 215
Abbremsung FBA: 33 %

Prüfplakette wurde zugeteilt

(7) HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:
* 4.7.1b Leuchten, Kennzeichenbeleuchtung rechts einseitig ohne Funktion (GM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVZO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit.

- Übertragungseinrichtung, Bremsleitung hinten oberflächlich korrodiert (H-W)