

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	79 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	TOUR 1.6i 75kW
Karoserie	Liftback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	75 kW
Objem motoru	1595 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	175 569 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	16.10.2009	STK	12.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Zelená metalíza
Provozní hmotnost	1 260 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 790 kg
Spotřeba	7 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Pěkné vozidlo, bez koroze, Koupeno v CZ, Vozidlo registrované jako nové ČR, VELMI ZACHOVALÝ STAV VOZU, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy, pravidelně servisováno, , servisní knížka

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 2x, Airbag řidiče, Automatické svícení, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Klimatizace man. , Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr

KARTA VOZU




Fotografie











[illegible]

Servisní doklad

Servisní řád

Datum: 18. 10. 2020

Právnická osoba: ☐ **Stav km:** 127635

Výzva k návštěvě služby ☐ (tisknout pomocí)

Práci nařízení dle příkazu servisu interního (SI) ☐ ☐

Servisní prohlídka ☐

Kontrola polohování pásu karoserie¹⁾ ☐

Výzva k prohlídce kapalin ☐

Dokladatel km/rok: 20 000 km ☐

Dokladatel km/rok: 40 000 km ☐

Dokladatel km/rok: 60 000 km ☐

Výzva k údržbě ochranné blány ☐ ☐

Výzva k polohování filtru ☐

Výzva k údržbě kování ☐ ☐

Výzva k údržbě kování ochranné blány ☐

BRUNO **AUTO SEVCK**
CZ, spol. s r.o.
Vodňany
Service  **A02224D**

Realizace servisu: Skoda

Práci servisu prohlídka

Stav km: 127635

Datum: 18.10.2021

Upozorění: Na základě toho, v jaké podobě servisní příkaz byl předán.

Kontrola antikorozi ochrany karoserie

Na základě toho, jaké bylo provedeno dle, které bylo provedeno, v jaké podobě.



1) K této práci patří: kontrola ochrany karoserie, kontrola ochrany karoserie a její opravy. K této práci patří: kontrola ochrany karoserie, kontrola ochrany karoserie a její opravy.

2) Práci nařízení dle příkazu servisu interního, v jaké podobě bylo provedeno v jaké podobě.