

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	27 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 47 kW Klima ČR
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	47 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	EURO 4
Stav tachometru	169 529 km	Rok výroby	2005
Datum první registrace	08.06.2005	STK	21.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Běžová metalíza metalíza
Provozní hmotnost	1 125 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 565 kg
Spotřeba	6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Původ ČR - motor 1,2 47 kW - pravidelná údržba - vůz plně pojízdný - STK do 21//2028 - K vozu 2.sada zimních kol viz foto - výbava - Klimatizace, centrál DO, 2x čelní airbagy, ABS, palubní počítač, posilovač řízení, rádio s CD atd. Prvotní foto (zimní podmínky, na voze jsou zbytky ledu), více informací na tel. 739 299 528.

KARTA VOZU

Výbava



ABS, Airbag 2x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Venkovní teploměr, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zámek řadící páky

KARTA VOZU

Fotografie







24 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 16.9.2009 Stav km: 14701

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

Použití motorový olej pro proměnlivé servisní intervaly QG1 ☐ ano ☒ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Dodatečně

Kabýžých 30 000 km ☐ ano ☒ ne

Kabýžých 60 000 km ☐ ano ☒ ne

Kabýžých 90 000 km ☐ ano ☒ ne

Výměna zapalovacích svíček ☐ ano ☒ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna palivového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Prohlídku provedl: MACE s.r.o. Jihlava A0227171 Škoda servis Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 19701 Datum: 16.9.2009

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklady 25

Servisní doklad

Datum: 6.9.2011 Stav km: 48160

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

Použití motorový olej pro proměnlivé servisní intervaly QG1 ☐ ano ☒ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Dodatečně

Kabýžých 30 000 km ☐ ano ☒ ne

Kabýžých 60 000 km ☐ ano ☒ ne

Kabýžých 90 000 km ☐ ano ☒ ne

Výměna zapalovacích svíček ☐ ano ☒ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna palivového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Prohlídku provedl: LUBOMÍR GAZDA AUTOSERVIS 588 12 DOBRONÍN 263 Mobil: 060154 78 82 IČO: 67039936 Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 63160 Datum: 6.9.2011

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

26 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 2.11.2012 Stav km: 67351

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

Použití motorový olej pro proměnlivé servisní intervaly QG1 ☐ ano ☒ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Dodatečně

Kabýžých 30 000 km ☐ ano ☒ ne

Kabýžých 60 000 km ☐ ano ☒ ne

Kabýžých 90 000 km ☐ ano ☒ ne

Výměna zapalovacích svíček ☐ ano ☒ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna palivového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Prohlídku provedl: MACE s.r.o. Jihlava A0227171 Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 83351 Datum: 2.11.2012

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklady 27

Servisní doklad

Datum: 2.10.2013 Stav km: 80000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

Použití motorový olej pro proměnlivé servisní intervaly QG1 ☐ ano ☒ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Dodatečně

Kabýžých 30 000 km ☐ ano ☒ ne

Kabýžých 60 000 km ☐ ano ☒ ne

Kabýžých 90 000 km ☐ ano ☒ ne

Výměna zapalovacích svíček ☐ ano ☒ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna palivového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Prohlídku provedl: LUBOMÍR GAZDA AUTOSERVIS 588 12 DOBRONÍN 263 Mobil: 060154 78 82 IČO: 67039936 Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 90000 Datum: 2.10.2013

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

28 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 14.10.2014 Stav km: 100000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

Použití motorový olej pro proměnlivé servisní intervaly QG1 ☐ ano ☒ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Dodatečně

Kabýžých 30 000 km ☐ ano ☒ ne

Kabýžých 60 000 km ☐ ano ☒ ne

Kabýžých 90 000 km ☐ ano ☒ ne

Výměna zapalovacích svíček ☐ ano ☒ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna palivového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Prohlídku provedl: LUBOMÍR GAZDA AUTOSERVIS 588 12 DOBRONÍN 263 Mobil: 060154 78 82 IČO: 67039936 Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 110000 Datum: 14.10.2014

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklady 29

Servisní doklad

Datum: 14.11.2015 Stav km: 118000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

Použití motorový olej pro proměnlivé servisní intervaly QG1 ☐ ano ☒ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Dodatečně

Kabýžých 30 000 km ☐ ano ☒ ne

Kabýžých 60 000 km ☐ ano ☒ ne

Kabýžých 90 000 km ☐ ano ☒ ne

Výměna zapalovacích svíček ☐ ano ☒ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna palivového filtru ☐ ano ☒ ne

Výměna ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ano ☒ ne

Prohlídku provedl: LUBOMÍR GAZDA AUTOSERVIS 588 12 DOBRONÍN 263 Mobil: 060154 78 82 IČO: 67039936 Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 128000 Datum: 14.11.2015

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

