

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	349 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1,2 TSi 81kW webasto, 7...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	81 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	135 264 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	13.03.2017	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Oranžová
Provozní hmotnost	2 180 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Úvěr možný; po servisní prohlídce-motorový oleje + olejový+vzduchový+kabinový filtr; 1. majitel Volkswagen (předváděcí vůz); 2. majitel od 04/2018 (soukromá osoba). Velmi hezký stav + vzhled.


KARTA VOZU

Výbava

Airbag 7x, ABS, Adaptivní tempomat, Klimatizace aut. , Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Ztmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie


















Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieseleffizienzfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Halbdrehkupplung: Di
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Keilrippenriemen
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinlass
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 14.3.15	☒ Staub- und Pollenfiltereinlass
bei km-Stand: 25.938	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ LongLife Mobilitätsgarantie
Service durchgeführt von:	20890 Auto & Service PIA GmbH 82362 Weilheim
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	Reifenfüllung 6L, 70V
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): 03/15
oder	bei (km-Stand):
am (Datum): 03/20	
oder	
am (Datum): 03/20	
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3: beschriftet.

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieseleffizienzfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Halbdrehkupplung: Di
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Keilrippenriemen
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinlass
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 15.01.2015	☒ Staub- und Pollenfiltereinlass
bei km-Stand: 40.803	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 828440508	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie
20890 Auto & Service PIA GmbH 82362 Weilheim	
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	Reifen
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): 03/20
oder	bei (km-Stand):
am (Datum): 03/20	
oder	
am (Datum): 03/20	
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4: beschriftet.

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieseleffizienzfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Halbdrehkupplung: Di
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Keilrippenriemen
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinlass
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 16.01.2015	☒ Staub- und Pollenfiltereinlass
bei km-Stand: 52.611	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie
20890 Auto & Service PIA GmbH 82362 Weilheim	
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum): 03/20	
oder	
am (Datum): 03/20	
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5: beschriftet.

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieseleffizienzfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Halbdrehkupplung: Di
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Keilrippenriemen
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinlass
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 03.04.2012	☒ Staub- und Pollenfiltereinlass
bei km-Stand: 71531	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum): 03/20	
oder	
am (Datum): 03/20	
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6: beschriftet.

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

