

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Renault
Model	Clio	Model - doplňující informace	1,2i16V 1.MAJITEL
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	54 kW
Objem motoru	1149 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	130 392 km	Rok výroby	
Datum první registrace	06.02.2015	STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Žlutá
Provozní hmotnost	1 563 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	1.MAJITELKA; KOUPENO NOVÉ V ČR; SERVISNÍ KNIHA; NOVÁ STK+ME 12/2027; ROZVODY DĚLÁNY 127 814KM; POCTIVÝ 4 VÁLCOVÝ MOTOR BEZ TURBA		


KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, ESP, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie


















DOKLADY O PROVEDENÍ ÚDRŽBY (1/6)

VIN: VF45 R0G0 H51 84 2505

Datum: 25.01.2016 Km: 10 789	Č. faktury:	Komentář/různé:
Typ úkonu: Servis, Prohlídka	Razítko: RENAULT AUTO MUDRA s.r.o.	LABINOVÝ FILTR
Protikoroziní kontrola: OK		
*Viz příslušná strana		

Datum: 6.2.2016 Km: 41 910	Č. faktury: 3800134	Komentář/různé:
Typ úkonu: Servis, Prohlídka	Razítko: PRIMO CAR Obsluha s.r.o.	LAB FILTR
Protikoroziní kontrola: OK		
*Viz příslušná strana		

Datum: 23.11.2014 Km: 19 007	Č. faktury: 3900219	Komentář/různé:
Typ úkonu: Servis, Prohlídka	Razítko: PRIMO CAR Obsluha s.r.o.	SLC + FILTR 12040 KONTROLA BRZD
Protikoroziní kontrola: OK		
*Viz příslušná strana		

DOKLADY O PROVEDENÍ ÚDRŽBY (2/6)

VIN: VF45 R0G0 H51 84 2505

Datum: 12.12.15 Km: 10 789	Č. faktury:	Komentář/různé:
Typ úkonu: Servis, Prohlídka	Razítko: PRIMO CAR Obsluha s.r.o.	prv. filtr had. dest. i katal. SW40 olej filtr
Protikoroziní kontrola: OK		
*Viz příslušná strana		

Datum: 12.12.15 Km: 22 500	Č. faktury:	Komentář/různé:
Typ úkonu: Servis, Prohlídka	Razítko: PRIMO CAR Obsluha s.r.o.	10% OLEJ + FILTR PRV. FILTR BRZDOLA KAPALINA
Protikoroziní kontrola: OK		
*Viz příslušná strana		

Datum: 12.12.15 Km: 27 425	Č. faktury:	Komentář/různé:
Typ úkonu: Servis, Prohlídka	Razítko: PRIMO CAR Obsluha s.r.o.	SERVISNÍ NEKOD. OPERACE
Protikoroziní kontrola: OK		
*Viz příslušná strana		

Barva vozu při přihášení: Nové ŽLUTÁ

02/2015	Česko	Vystavení technického průkazu
07/2015	Česko	Záznam tachometru
2016		
01/2016		11 000 km Záznam tachometru
2017		
01/2017		26 500 km Záznam tachometru
09/2017		37 000 km Záznam tachometru
2018		
02/2018		41 500 km Záznam tachometru
07/2018		45 000 km Záznam tachometru
11/2018		51 000 km Záznam tachometru
2019		
02/2019	Česko	51 000 km Měření emisí

Datum kontroly: 14.02.2019
Číslo protokolu: CZ-440213-19-02-0215

© Cebia Dokument vygenerován 26.11.2025 11:32 Stránka č. 2 / 14

02/2019	51 000 km	Česko	STK
---------	-----------	-------	-----

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 15.02.2019
Číslo protokolu: CZ-3410-19-02-0462

04/2019	52 000 km		Záznam tachometru
07/2019	50 000 km		Záznam tachometru
08/2019	54 500 km		Záznam tachometru
11/2019	56 000 km		Záznam tachometru
2020			
02/2020	65 000 km		Záznam tachometru
2021			
02/2021	72 500 km		Záznam tachometru
11/2021	79 500 km	Česko	Poškození
12/2021	79 500 km	Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 01.12.2021
Číslo protokolu: CZ-3402-21-12-0006

12/2021	79 500 km	Česko	Měření emisí
---------	-----------	-------	--------------

12/2021	79 500 km	Česko	Měření emisí
---------	-----------	-------	--------------

Datum kontroly: 01.12.2021
Číslo protokolu: CZ-440916-21-12-0004

2023			
08/2023	97 000 km	Česko	Poškození
09/2023	97 500 km		Záznam tachometru
2024			
01/2024	100 000 km	Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 03.01.2024
Číslo protokolu: CZ-3402-24-01-0098

01/2024	100 000 km	Česko	Měření emisí
---------	------------	-------	--------------

Datum kontroly: 03.01.2024
Číslo protokolu: CZ-440916-24-01-0077

© Cebia Dokument vygenerován 26.11.2025 11:32 Stránka č. 3 / 14

