

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	219 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Alhambra	Model - doplňující informace	2,0 TDI-125KW TAŽNÉ ZAŘ...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	125 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	228 609 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	23.06.2011	STK	01.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	2 540 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,0 l		
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Klimatizace aut. , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor stěračů, ESP, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie
















22

Nachweise

Service-Nachweise

Langfristige Service:

Übersicht

Service-Ergebnis

JA

NEIN

☒

☐

☒

☐

Zeit- oder laufleistungsbabhängiger Service:

Übersicht

Wartung

Service-Ergebnis

JA

NEIN

☒

☐

☒

☐

☒

☐

Zusatzarbeiten:

Bremsschlagigkeit

Zündkerzen

Staub- und Pollenfilter

ÖSG[®] Öl und Filter

☒

☐

☐

☒

Luftfilter

Kraftstofffilter

Zahnriemen

JA

NEIN

☒

☐

☐

☒

Datum: 10.11.2017

Km: 10.572

Bezeichnung/Anlasser: Reparaturempfehlung

Service durchgeführt von:

Opavsky stanicich vrazda!

ROMAN KROUPA

Technik: 102, 417, 24 JENKOV

ICO 67824676 tel. 777128284

Stempel des offiziellen SEAT Vertragshändlers

Nächster fälliger Service:

Datum: 11/2018

Km: 13.600

(wenn zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragwerkstatt aufzusuchen. Wenn die Service (B, Wartung, Inspektion) vollständig bei einem SEAT Vertragshändler durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für die Fahrzeug.

Service-Nachweise

Langfristige Service:

Übersicht

Service-Ergebnis

JA

NEIN

☐

☐

☐

☐

Zeit- oder laufleistungsbabhängiger Service:

Übersicht

Wartung

Service-Ergebnis

JA

NEIN

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Zusatzarbeiten:

Bremsschlagigkeit

Zündkerzen

Staub- und Pollenfilter

ÖSG[®] Öl und Filter

☐

☐

☐

☐

Luftfilter

Kraftstofffilter

Zahnriemen

JA

NEIN

☐

☐

☐

☐

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz

9/9