

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 000,00 Kč		
Skupina	Užitková	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	2,0 80kW CNG SERVISKA
Karoserie		Převodovka	
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo		Výkon	80 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	64 250 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	01.03.2015	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Jiná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	2	Počet dveří	4
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; VIN: WV1ZZZ2KZFX086293 PO DOMLUVĚ MOŽNOST ONLINE VIDEO PROHLÍDKY VOZU - WHATSAPP. SAMOZŘEJMOSTÍ PŘED KOUPI VOZU JE JEHO PROHLÍDKA VE VÁMI ZVOLENEM SERVISU V RÁMCI BRNA A OKOLÍ. NA TRHU FUNGUJEME PŘES 25 LET.

KARTA VOZU

Výbava

Tempomat, Palubní počítač, ABS, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Originální autorádio, Mlhovky, Denní svícení, Klimatizace man. , Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Airbag 2x, Venkovní teploměr, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Posilovač řízení


KARTA VOZU


Fotografie















Bildataskylt

1. WV1ZZZ2K z FX 086293

2. 2CA AZZ

3. Caddy KA Basis

80 KW Egas9G5

BSX MBT

LB9A 0000 0000 AR

4. X11 BOA C4B G0C HCO J1L D7R

1G8 2PP 1NE 5RG 5SL TN2

3S6 3U0 Q16 8AE 8GU

1BA 7MJ 0J2

OE1 4UC 4X0 4R4 4I2 N2D 5TC

8RD 2JB E0A 2V5 L41 OYA 2Q7

Volkswagen Serviceplan

Med hjälp av tilläggsservice säkerställer Volkswagen Originaldelar till vilken typ av service.

- I Serviceplanen eller leveransplanen och därmed i gälla.
- I Serviceplanen eller leveransplanen anger Volkswagen vilken service som är obligatorisk vid service och i.
- Din verkstads vänta arbetet i.

Serviceplanen den alltid finns. Tank också på nästa ägare.

Övrigt

Ottillräcklig ringning av akut drift olyckor.

- Lät e cen.
- Följ

Bild 1 1: Chassinummer, 2: Fordonstyp, motoreffekt, växellåda; 3: Motormärkbokstäver, växellådmärkbokstäver, lacknummer, inredning; 4: Extrautrustning, PR-nummer

Leveransservicen utfördes den: **2015-03-11**

Leveransdatum/datum för nybilsregistrering: **2015-03-17**

Volkswagen Service

Stämpelfält 1

Jag har utfört:

- ☒ Oljebytestjänst
- ☒ Inspektion
- ☒ med motoroljetyte
- ☒ med utvidgad inspektionsomfattning
- ☒ LongLife-motorolja har använts
- ☒ Karoskontroll
- ☒ Gassystemkontroll
- ☒ Reparationsrekommendation
- ☒ Kundenskäl (notera detta även på uppdraget)

Service utförd den: **2015-03-10**

Mätarställning: **28 022 km**

Fakturanummer: **249863**

Service utförd av: **K. Tence**

Din bil Sverige AB

Volkswagen Transportbilar Service

Kadingsjö 1
222 39 Mölndal
222 40510 - A14

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Nästa servicetillfällen

Service

☐ enligt serviceintervallindikering

eller

Jag har utfört:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bromsdata
- ☒ Dieselbränslenfilter
- ☒ DSG® växellådaolja
- ☒ Håderkoppling olja
- ☒ Luftfilter
- ☒ Filter flytande gas
- ☒ Friskluftfilter
- ☒ Kuggrem
- ☒ Tändstift

LongLife Mobilförsäkring

Din bil Sverige AB

Volkswagen Transportbilar Service

Kadingsjö 1
222 39 Mölndal
222 40510 - A14

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Nästa servicetillfällen

Tillägsarbeten

datum:

Bild 3 Funktionsdiagram: givare för verkstaden markerar skadade x repar. O b

Fel hittade?

Beskrivning av fel:

Stämpelfält 2

Ja/nej Har utförts:	Ja/nej Tillägsarbeten - byte av:
☒ Oljebytesservice	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bromsvätska
☒ med motoroljebyte	☒ Dieselbränslefilter
☒ med utvidgad inspektionsomfattning	☒ DSG®-växellåda
☒ LongLife-motorolja har använts	☒ Haldexkoppling: oja
☒ Karoskontroll	☒ Luftfilterinsats
☒ Gassystemkontroll	☒ Filter flyande gas
☒ Reparationsrekommendation	☒ Friskluftfilter
☒ Kundönskemål (notera detta även på uppdraget)	☒ Kuggrem
Service utförd den: 2018-02-19	☒ Tändstift
Mätarställning: 43 978	☐
Fakturanummer: 274 531	☐
Service utförd av: Volkswagen Transportbilar Service	LongLife Mobilitetsgaranti: Volkswagen Transportbilar Service
Kobingatan 1 212 39 Malmö 222 40510 - A14	Kobingatan 1 212 39 Malmö 222 40510 - A14
Stämpel från din Volkswagenärförsäljare för Transportbilar	Stämpel från din Volkswagenärförsäljare för Transportbilar
Nästa servicetillfällen	Tillägsarbeten
Service	
☐ enligt serviceintervallindikering	datum:

Stämpelfält 3

Ja/nej Har utförts:	Ja/nej Tillägsarbeten - byte av:
☒ Oljebytesservice	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bromsvätska
☒ med motoroljebyte	☒ Dieselbränslefilter
☒ med utvidgad inspektionsomfattning	☒ DSG®-växellåda
☒ LongLife-motorolja har använts	☒ Haldexkoppling: oja
☒ Karoskontroll	☒ Luftfilterinsats
☒ Gassystemkontroll	☒ Filter flyande gas
☒ Reparationsrekommendation	☒ Friskluftfilter
☒ Kundönskemål (notera detta även på uppdraget)	☒ Kuggrem
Service utförd den: 2018-08-10	☒ Tändstift
Mätarställning: 500 78	☐
Fakturanummer: 284 792	☐
Service utförd av: Din Bil Sverige AB	LongLife Mobilitetsgaranti: Din Bil Sverige AB
Volkswagen Transportbilar Service	Volkswagen Transportbilar Service
Kobingatan 1 212 39 Malmö 222 40510 - A14	Kobingatan 1 212 39 Malmö 222 40510 - A14
Stämpel från din Volkswagenärförsäljare för Transportbilar	Stämpel från din Volkswagenärförsäljare för Transportbilar
Nästa servicetillfällen	Tillägsarbeten
Service	
☐ enligt serviceintervallindikering	datum:

Stämpelfält 4

Ja/nej Har utförts:	Ja/nej Tillägsarbeten - byte av:
☒ Oljebytesservice	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bromsvätska
☒ med motoroljebyte	☒ Dieselbränslefilter
☒ med utvidgad inspektionsomfattning	☒ DSG®-växellåda
☒ LongLife-motorolja har använts	☒ Haldexkoppling: oja
☒ Karoskontroll	☒ Luftfilterinsats
☒ Gassystemkontroll	☒ Filter flyande gas
☒ Reparationsrekommendation	☒ Friskluftfilter
☒ Kundönskemål (notera detta även på uppdraget)	☒ Kuggrem
Service utförd den: 19-07-18	☒ Tändstift
Mätarställning: 53 721	☐
Fakturanummer: 306 878	☐
Service utförd av: Din Bil Sverige AB	LongLife Mobilitetsgaranti: Din Bil Sverige AB
Volkswagen Transportbilar Service	Volkswagen Transportbilar Service
Kobingatan 1 212 39 Malmö 222 40510 - A14	Kobingatan 1 212 39 Malmö 222 40510 - A14
Stämpel från din Volkswagenärförsäljare för Transportbilar	Stämpel från din Volkswagenärförsäljare för Transportbilar
Nästa servicetillfällen	Tillägsarbeten
Service	
☐ enligt serviceintervallindikering	datum:

Stämpelfält 5

Ja/nej Har utförts:	Ja/nej Tillägsarbeten - byte av:
☒ Oljebytesservice	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bromsvätska
☒ med motoroljebyte	☒ Dieselbränslefilter
☒ med utvidgad inspektionsomfattning	☒ DSG®-växellåda
☒ LongLife-motorolja har använts	☒ Haldexkoppling: oja
☒ Karoskontroll	☒ Luftfilterinsats
☒ Gassystemkontroll	☒ Filter flyande gas
☒ Reparationsrekommendation	☒ Friskluftfilter
☒ Kundönskemål (notera detta även på uppdraget)	☒ Kuggrem
Service utförd den: 2020-07-06	☒ Tändstift
Mätarställning: 60 904	☐
Fakturanummer: 326 109	☐
Service utförd av: Volkswagen Malmö	LongLife Mobilitetsgaranti: Volkswagen Malmö
Volkswagen Transportbilar Service	Volkswagen Transportbilar Service
Kobingatan 1 212 39 Malmö 222 40510 - A15	Kobingatan 1 212 39 Malmö 222 40510 - A15
Stämpel från din Volkswagenärförsäljare för Transportbilar	Stämpel från din Volkswagenärförsäljare för Transportbilar
Nästa servicetillfällen	Tillägsarbeten
Service	
☐ enligt serviceintervallindikering	datum: