

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	34 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Ibiza	Model - doplňující informace	1.9 TDI TOTÁLNÍ VÝPRODEJ...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	74 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	165 000 km	Rok výroby	2007
Datum první registrace	19.06.2007	STK	01.01.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 658 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ z důvodu stěhování; cena po velké slevě; časově omezeno!!! Po servise - nové rozvody vč. vodní pumpy; komplet brzdy; třmen; pneumatiky; baterka aj. České doklady; platná STK; s vozem můžete ihned odjet.

KARTA VOZU

Výbava

Klimatizace aut. , Tempomat, Multifunkční volant, El. přední okna, Dálkové centrální zamykání, Palubní počítač, CD přehrávač, Originální autorádio, Dělená zadní sedadla, Litá kola, ABS, Airbag 4x, Imobilizér

KARTA VOZU

Fotografie













Comprobantes de Inspección

Fecha: 11/03/2008 km: 13156

Trabajos realizados:	SI	NO
Servicio de Inspección	☒	☐
Trabajos adicionales al Servicio de Inspección:		
Km	☒	☐
Años	☐	☐
Servicio de líquido de frenos	☐	☐
Cambio de correa dentada	☐	☐
Cambio de cartucho del filtro de <u>aceite</u>	☒	☐
Recomendación de reparación	☐	☐

Inspección realizada: 
TALLERES SEAT Autorizado Técnico
REPARACIÓN DEL TUBO (Filtro)

Le recomendamos acudir a un Servicio Autorizado SEAT cada vez que tenga que efectuar cualquier tipo de intervención en su vehículo. Un perfecto seguimiento del Programa General de los Servicios de Inspección en los Servicios Autorizados SEAT repercutirá en un mayor valor de su vehículo.

Próximo Servicio a realizar: Fecha: 11/03/2009
Km: 32000
(lo que ocurra antes)

Vi Realizado

Comprobantes de Inspección 21

Fecha: 11.02.03 km: 40.100

Trabajos realizados:

Trabajos realizados:	si	no
Servicio de Inspección	☒	☐
Trabajos adicionales al Servicio de Inspección:		
Km	☒	☐
Años	☐	☐
Servicio de líquido de frenos	☐	☐
Cambio de correa dentada	☐	☐
Cambio de cartucho del filtro de aire	☐	☐
Recomendación de reparación	☒	☐

Inspección realizada: 40385
Autohaus Malin GmbH
Hans-Joachim-Str. 1
94069 Stephansried
Seal del SEAT

Próximo Servicio a realizar: Fecha: 11.02.2010 Km: 55000

Le recomendamos acudir a un Servicio Autorizado SEAT cada vez que tenga que efectuar cualquier tipo de intervención en su vehículo. Un perfecto seguimiento del Programa General de los Servicios de Inspección en los Servicios Autorizados SEAT repercutirá en un mayor valor de su vehículo.

Realizado



- ✓ prověřené ojetiny
- ✓ doprava vozu až k Vám domů
- ✓ povinné a havarijní pojištění se slevou
- ✓ výkup a protiúčet Vašeho vozu
- ✓ financování vozu na počkání

