

# KARTA VOZU

## Základní údaje

Cena	128 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	II Kombi 1.2 TSi 77 kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	214 570 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	15.07.2013	STK	06.09.2026

## Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
<b>Spotřeba</b>			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
<b>Poznámka prodejce</b>			
1. Majitel, Servisní knížka			

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 8x, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut., Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač**

---





# KARTA VOZU

## Fotografie










Service-Nachweis	
Datum:	<b>08.04.2019</b>
km-Stand:	<b>112.276</b>
Service-Ereignis	
Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Durchgeführt <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft Pannenset: Dichtungssetwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zusätzliche Servicearbeiten	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Lufteinlasswechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Oil- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Halbax-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilterwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bremssättigungswechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Bremse vorne komplett</b>	
Service durchgeführt von:	
 <b>SKODA PARTNER</b> Siegeltechnik 11770 Berlin - 90788 Fürth Tel.: 0911/756700 • Fax: 0911/757320 Email: <a href="mailto:ksp@kpm.de">ksp@kpm.de</a> Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners	
Stempel des Fachbetriebs	
Nächster Bremssättigungswechsel	
Datum:	
<small>* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die angebrachten Bedingungen nicht erfüllt wurden.</small> <small>** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventeller Schäden - Seite 15.</small>	

<b>Service-Nachweis</b>	
Datum:	<b>07.05.20</b>
Service-Ereignis	km-Stand: <b>131764</b>
<b>Ölwechsel-Service</b> <b>Inspektion</b> mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Durchgeführt <input type="checkbox"/> nein  <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Karosserie auf Lackschäden geprüft <input checked="" type="checkbox"/> Pannenset: Dichtungsmittelwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Zusätzliche Servicearbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilterwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Öl- und Öffnerwechsel im automatischen Getriebe <input checked="" type="checkbox"/> Zahnräderwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Zahnräder: Spannrollenwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Haldex-Kupplung: Ölwechsel <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterwechsel
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>  Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: <b>05 / 2022</b>
<b>Mobilitätsgarantie<sup>ad</sup></b>  Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartner	
Service durchgeführt von: <b>Kfz-Meisterbetrieb</b> <b>M. i. W. Mex</b> <b>Banderbacherstr. 18</b> <b>90513 Zimndorf</b> <b>Tel. 09 11 / 80 74 27</b> <small>Stempel des Fachbetriebs</small>	

Service-Nachweis	
Datum:	26.07.22
km-Stand:	167351
Service-Ereignis	
<b>Ölwechsel Service</b> <b>Inspektion</b> mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	
Motoröl für das Service-Interval Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft Pannenget: Dichtungsmitteleinsatz <b>Zusätzliche Servicearbeiten</b> Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel D - Band und Kette im automatischen Getriebe Zahnräderwechsel Zahnrämen - Spannrollenwechsel Halidex Kupplung: Ölwechsel Staub- und Pollentilterwechsel	
Durchgeführt <input checked="" type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	
 <b>Mobilteilgarantie</b> <b>AUTOTECHNIK</b> <b>GmbH &amp; CO. KG</b> <b>222</b> <b>Würzburger Str. 128/130</b> <b>99044 Erfurt</b> Stempel am 18.08.2024 HU 0000074 KODA Servicepartner	
Service durchgeführt von: 	
Stempel des Fachbetriebs	
<b>Bremsflüssigkeitwechsel</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
Nächster Bremsflüssigkeitwechsel Datum: 07/24	
<small>           a) Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.            b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 23.         </small>	

Service-Nachweis	
Datum:	<u>05.07.2023</u>
km-Stand:	<u>181772</u>
Service-Ereignis	
Omweltservice-Inspektion mit Omwelteinheit mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> Durchgeführt <input type="checkbox"/> nicht durchgeführt
Motortest für das Service-Intervall Q16 Kamerafotografie auf Lackschäden geprüft? Passwörter und Kennzeichnungswechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zusätzliche Serviceleistungen Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfilterwechsel Öl- und Dichterwechsel im automatischen Getriebe Zahnräderwechsel Zahnräder-Spannmutterwechsel Haken-/Kupplung: Omwelteinheit Staub- und Pollenfilterwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bremssättigungswechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Möbiliautogarage Fachwerkstatt im - Oberstaufen Lush Fürstengrund 53 90513 Zindorf Handy 01722028710 <u>Skoda</u> Stempel des SKODA Servicepartner	
Service durchgeführt von:	
Nächster Bremssättigungswechsel Datum: <u>05.07.2023</u>	
Stempel des Fachbetriebs	
<small>           ■ Diese Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gesetzt, wenn die entsprechende Bedingung nicht erfüllt worden.            ■ Bestätigung der Universitätsvereinigung des Kommissionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 25.         </small>	