

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	combi 1.4 TSI Ambition
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	286 352 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	30.09.2010	STK	01.11.2025

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 925 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Komisní prodej. Vozidlo stojí zaparkované v našem autoservisu. V CENĚ VOZU JE NOVÁ TK VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ! NOVÉ KOMPLETNÍ ROZVODY MĚNĚNÉ PŘI 276.000KM!			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Airbag 6x, Parkovací senzory zadní, Senzor tlaku v pneumatikách, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček




KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis

Datum: 25.10.12 km-Stand: 61490

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ☐

Alle 60 000 km ☒ ☐

Alle 90 000 km ☐ ☐

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Service durchgeführt:

Wickenhäuser GmbH & Co. KG
Opel - Vertragshändler
Heilenbergstr. 2-4, 85388 Eching
Tel.: 08931 9330, Fax: 08931 85393

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 61490

Datum: 10/2013

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 28.07.13 km-Stand: 72887

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ☐

Alle 60 000 km ☒ ☐

Alle 90 000 km ☐ ☐

Zündkerzenwechsel ☒ ☐

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Service durchgeführt:

SKODA Auto & Service PIA GmbH
Skoda-Centrum München
Frankfurter Ring 218
80807 München
Tel.: 089 37 09 0-0, Fax: -78

2 Jahre Mobilitätsgarantie

1812325

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 11878

Datum: 07/2015

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 29.07.2014 km-Stand: 90706

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ☒

Alle 60 000 km ☐ ☒

Alle 90 000 km ☒ ☐

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Service durchgeführt:

SKODA Auto & Service PIA GmbH
Skoda-Centrum München
Frankfurter Ring 218
80807 München
Tel.: 089 37 09 0-0, Fax: -78

2 Jahre Mobilitätsgarantie

TMB: 1766722

2171580

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 120000

Datum: 29.07.2016

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 27.07.2015 km-Stand: 117022

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ☒

Alle 60 000 km ☒ ☐

Alle 90 000 km ☒ ☐

Zündkerzenwechsel ☒ ☐

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Service durchgeführt:

SKODA Auto & Service PIA GmbH
Skoda-Centrum München
Frankfurter Ring 218
80807 München
Tel.: 089 37 09 0-0, Fax: -78

2 Jahre Mobilitätsgarantie

TMB: 1766722

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 147022

Datum: 27.07.2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: km-Stand:

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschichtwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km ☐ ☒

Alle 60 000 km ☐ ☒

Alle 90 000 km ☐ ☒

Zündkerzenwechsel ☐ ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ☒

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☒

Zahnriemenwechsel ☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☒

Service durchgeführt:

AL's Auto-Service
Robert Lindemann
Neudorfer Str. 1
85379 Neudorf-Grünwald
Tel.: 08165 / 65 666
www.alautos.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach Anzeige

Datum: 03/12

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.