

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Sharan	Model - doplňující informace	2,0 TDI 103 KW DSG...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	201 859 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	30.08.2010	STK	02.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v A, 1. Majitel, servisní knížka, pravidelně servisováno, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy, možné financování vozidla, Garance najetých KM i původu vozidla

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 9x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace třízónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie











Fahrzeugdatenträger

1 ☐ WVVZZZ7N z BV004602 ☐

2 ☐ 7N1 463

3 ☐ SHARAN-Nf High

4 ☐ 103 KW CRD6F

☐ CFF ☐ LTA

☐ LA7W L---L---JJ

BOA CM4 G1A H11 J2D D91

IAT 2PP 5R0 5SL

3S1 3U4 GG1 BAE BGV

1LW 3FA 7M0

4UP 4X3 4K3 N7K 5MY

BRM EOA

1D0 ABD BID USA IN3 3PD 4A3 BN3

Service-Information

Fahrzeugdaten

Modell: ☐ amtliches Kennzeichen: ☐

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: ☐

Tag der Erstzulassung bzw. Auslieferung: ☐

Beim/Von: ☐ Porsche ☐ 401: ☐ Tel: 0732/7

Service-Berater: ☐

Telefon: ☐

Empfangsbestätigung von Dokumenten: ☐

Dem Fahrzeug lagen bei: ☐

Bordbuch inkl. Serviceplan: ☐

Erstschlüssel: ☐

Zweitschlüssel: ☐

Die Funktion aller Schlüssel wurde: ☐

Ort: ☐

Unterschrift des Fahrzeughalters: ☐

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde: ☐ ja ☐ nein

Obwechsel-Service: ☐ ☐ ATF ☐ ☐

im Verbund: ☐ ☐ DSG[®] Öl und Filter ☐ ☐

Intervall-Service: ☐ ☐ Erdgasbehälter und -leitungen ☐ ☐

im Verbund: ☐ ☐ Halbes-Kupplung Öl ☐ ☐

Inspektions-Service: ☐ ☐ Kraftstofffilter ☐ ☐

Bremsflüssigkeitswechsel: ☐ ☐ Luftfiltereinsatz ☐ ☐

LongLife Motoröl verwendet: ☐ ☐ Reifendrucksensoren ☐ ☐

Datum: 25.11.2025

km-Stand: 1816

Rechenungsnummer: /

Reparaturempfehlung: ☐ ☐ Zündkerzen ☐ ☐

Kundenwunsch: ☐ ☐ (Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von: ☐ ☐ LongLife Mobilitätsgarantie: ☐ ☐

210 / 389 Kneidinger GmbH

210 / 389 Kneidinger GmbH

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde: ☐ ja ☐ nein

Obwechsel-Service: ☐ ☐

im Verbund: ☐ ☐

Intervall-Service: ☐ ☐

im Verbund: ☐ ☐

Inspektions-Service: ☐ ☐

Bremsflüssigkeitswechsel: ☐ ☐

LongLife Motoröl verwendet: ☐ ☐

Datum: ☐

km-Stand: ☐

Rechenungsnummer: ☐

Reparaturempfehlung: ☐

Kundenwunsch: ☐

Service durchgeführt von: ☐

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Notweis 4

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☒	☐
im Verbund	☒	☐	DSC®, Öl und Filter	☒	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☐	☐	Erdschaltheiter und -leitungen	☐	☐
im Verbund	☒	☐	Halbex-Kupplung Öl	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒	Luftfiltereinsatz	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Reifendrucksensoren	☐	☐
Datum:	16.11.2018		Reifenfüllflasche	☐	☐
km-Stand:	113065		Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Rechnungsnummer:			Zahnriemen	☐	☐
Reparatur Empfehlung	☐	☒	Zündkerzen	☐	☒
Kundenwunsch	☐	☒	(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)		

Service durchgeführt von:

Knoedinger Center GmbH
VW und Audi Service

366
Gewerbestraße 24
41502 Rottorf
Telefon +49 (0) 203 389 8961
www.knoedinger-center.de
Stempel des Volkswagen Partners

Knoedinger Center GmbH
VW und Audi Service

366
Gewerbestraße 24
41502 Rottorf
Telefon +49 (0) 203 389 8961
www.knoedinger-center.de
Stempel des Volkswagen Partners

Service-Notweis

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☐
im Verbund	☐	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☐	☐
im Verbund	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☐	☐
Datum:	25.11.2018	
km-Stand:	1141	
Rechnungsnummer:		
Reparatur Empfehlung	☐	☐
Kundenwunsch	☐	☐

Service durchgeführt von:

Knoedinger Center GmbH
VW und Audi Service

366
Gewerbestraße 24
41502 Rottorf
Telefon +49 (0) 203 389 8961
www.knoedinger-center.de
Stempel des Volkswagen Partners

Knoedinger Center GmbH
VW und Audi Service

366
Gewerbestraße 24
41502 Rottorf
Telefon +49 (0) 203 389 8961
www.knoedinger-center.de
Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 2		Zusatzarbeiten – Wechsel von:		ja		nein	
Durchgeführt wurde:	☐ ja ☒ nein	ATF	☐ ja ☒ nein				
Ölwechsel-Service	☐ ja ☒ nein	DSG®-Öl und Filter	☒ ja ☐ nein				
im Verband	☐ ja ☒ nein	Erdgasbehälter und -leitungen	☐ ja ☒ nein				
Intervall-Service	☒ ja ☐ nein	Haldex-Kupplung: Öl	☐ ja ☒ nein				
inkl. Motorölwechsel	☒ ja ☐ nein	Kraftstofffilter	☐ ja ☒ nein				
im Verband	☒ ja ☐ nein	Luftfiltereinsatz	☐ ja ☒ nein				
Inspektions-Service	☒ ja ☐ nein	Reifendrucksensoren	☐ ja ☒ nein				
Bremsflüssigkeitswechsel	☐ ja ☒ nein	Reifenfüllflasche	☐ ja ☒ nein				
LongLife-Motoröl verwendet	☒ ja ☐ nein	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒ ja ☐ nein				
Datum:	25.4.2013	Zahnriemen	☐ ja ☒ nein				
km-Stand:	59205	Zündkerzen	☐ ja ☒ nein				
Rechnungsnummer:							
Reparaturempfehlung:	☐ ja ☐ nein						
Kundenwunsch:	☐ ja ☐ nein						
Service-Durchgeführt:		(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)					
 Audi 219 / 389 Kneidinger GesmbH A-4040 Linz-Dornais Stempel des Volkswagen Partners		LongLife Mobilitätsgarantie:  Audi 219 / 389 Kneidinger GesmbH A-4040 Linz-Dornais Stempel des Volkswagen Partners					

Sonstige Eintragungen der Werkstatt		Sonstige Eintragungen der Werkstatt	
☐ Ölwechsel und Ölwechselintervall ☐ Halbescheiben und Scheiben ☐ Kraftstofffilter ☐ Luftfilterwechsel ☐ Bremsendruckvermessen ☐ Bremsenflüssigkeit ☐ Staub- und Pollenfilterwechsel ☐ Zahnriemen ☐ Zündkerzen	☐ (Diesen bitte auf dem Fahrzeug Logfile festhalten)	☐ Ölwechsel und Ölwechselintervall ☐ Halbescheiben und Scheiben ☐ Kraftstofffilter ☐ Luftfilterwechsel ☐ Bremsendruckvermessen ☐ Bremsenflüssigkeit ☐ Staub- und Pollenfilterwechsel ☐ Zahnriemen ☐ Zündkerzen	☐ (Diesen bitte auf dem Fahrzeug Logfile festhalten)

